

국내 NATM시공 사고사례에 의한 개선방안 연구

A Study on a Method of Improvement from Domestic NATM Case

김 무 일*·이 상 웅**
Moo-IL Kim·Sang-Woung Lee

ABSTRACT

NATM as method of tunneling has been applied to construction of domestic subway, roads, rail way, water way etc.

Accordingly we have NATM's many drafts and constructional results, but many problems and accidents have occurred under construction of tunnel using NATM for shortage of technical data, poorness of constructional improvment, systemic inconsistency etc.

Especially, everyone was shocked at Gupo's train wrecking accident lately.

The purpose of this thesis is presentation of means for settling technical problems, by looking into Gupo's train wrecking accident and home records that applying NATM in tunneling failed, to minimize future safety accidents we find that the general problems of home fifteen sites having occured accidents is badly geological survey, nonconfirmation of base rock's state, formal measuring management, shortage of specialists, systemical discrepancy and that disregarding NATM's rules makes general problems.

The results of this study are summarised as follows;

1. We advise repletion of design standards to practice crosshole test for confirming connected rock base on vertical section of tunnel.
2. We advise to practice pre-boring and pre-grouting for a weak layer difficult in applying NATM.
3. We advise systemic improvements that field servicer can construct tunnel of his own free will considering base rock's state at tunnel.
4. We advise that specialist, who can make a conduct and supervise above mentioned items as well as measuring managements, should be posted at field.

* 서울산업대학교 토목공학과

** 한국건설안전기술협회

1. 서 론

1.1 연구배경 및 목적

우리 나라에서의 터널 건설은 NATM이 도입되기 전까지는 Steel Rib와 콘크리트 라이닝(Lining)을 주 지보재로 하는 재래식 공법으로 시행되어 왔으나 1980년대초 서울지하철 3,4호선 및 부산지하철 건설에 NATM터널 공법을 도입 적용하여 큰 성과를 얻었으며, 이후 서울 2기 지하철(5,6,7,8호선), 서울외곽 지하철(분당선, 과천선, 일산선), 고속도로, 철도, 지중선 전력구, 경부고속전철 등의 공사에 대부분 적용되고 있다.

본 논문은 최근 발생된 구포열차사고 등을 비롯한 국내 NATM 실패사례를 교훈으로 향후 NATM 공사시 발생될 수 있는 안전사고를 최소화 하는데 다소나마 도움이 되고자 기술적인 개선방안을 제시하는데 그 목적을 두었다.

1.2 연구방법 및 범위

본 연구에서는 91년 이후 국내에서 발생된 NATM 사고사례(지표면 함몰)중 15건의 자료를 수집 정리하고 NATM 관련서적 및 기존 연구자료를 참고하여 터널사고의 붕괴유형과 붕괴구간의 암질상태를 통계적으로 파악함으로써 문제점을 도출하고자 하였으며, 이를 토대로 개선방안을 제시하였다.

터널의 붕괴유형은 수집된 사고사례 자료를 정리하여 무지보 막장면, 상반굴착구간, 하반굴착구간에서의 붕괴로 구분하였으며, 계곡부 구간에서의 붕괴도 병행하여 분류하였고 붕괴구간의 암질상태는 암편회수율(R,Q,D), 파쇄대의 존재유무, 지하수의 영향도 고려하여 구분하였다.

2. NATM의 개요

2.1 NATM의 기본개념

NATM은 재래식 지보공법과는 다르게 시공전 단 한번의 설계에 의하여 진행되는 것이 아니라, 설계·시공·계측이 서로 밀접한 관련을 가지고 진행되는 Feed-Back Control 방식을 도입하고 있다. 즉 당초의 조사만으로는 지질·용수 등의 상황을

완전히 파악하기가 곤란하므로 시공중의 관찰 또는 계측에 의하여 설계가 변경되어져야 한다는 발전된 공법이다.

지반내에 터널을 굴착하면 굴착면 주변의 지반은 3축응력 상태에서 1축응력 상태로 된다. 이 때 소멸되는 지반응력 때문에 접선응력이 크게 증가하게 되어 지반은 내측으로 변위를 일으키며, 변위크기는 지반의 고유강도와 새로이 형성된 응력의 크기에 좌우된다.

다음 그림에서 보여주는 바와 같이 반경방향으로 작용하는 응력은 벽면변위가 증가함에 따라 급격히 감소하지만 변위가 어느 한계를 넘으면 지반이 이완되기 시작하므로 원래의 지반강도는 완전히 상실되고 터널주변의 지반은 하중으로 지보공에 작용하게 된다.




Fig. 1 Relation of radial stress(σ_r) and side face displacement(U)

NATM 공법은 이러한 원리를 토대로 지반자체가 주지보재 역할을 감당할 수 있도록 슛크리트와 강지보재 및 락볼트 등으로 지반을 보강해 주는 공법이다.

2.2 재래식 터널 공법과 NATM의 비교

재래식 터널공법과 NATM 공법을 개념별·시공성·경제성으로 각각 구분하여 기술하면 다음표와 같다.

- 1) 개념별에 따른 공법비교
 - (1) 지보의 설계와 하중

Table 1 Comparison of tunneling construction I

	재 래 식	NATM
1	지보의 파괴원인은 휨모멘트(Bending Moment)이다.	지보의 주된 파괴원인은 전단력이다.
2	주로 경험으로 지보를 결정하여 지보공으로 전이완하중을 지지하기 때문에 지보공 단면이 커진다.	지반의 이완을 고려하지 않기 때문에 슛크리트, 락볼트, 스틸리브 등이 전단력에 저항하는 것을 고려하여 설계한다.
3	시공중 지보재 규격의 적합성을 점검할 수 없다.	시공중 계측에 의하여 점검하고 설계 및 시공에 반영한다.

(2) 지보의 성질

Table 2 Comparison of tunneling construction II

	재 래 식	NATM
1	스틸리브(Steel Rib)와 콘크리트 복공 또는 라이닝(Lining)이 주지보재 역할을 한다.	지반자체가 가장 중요한 지보재이며, 슛크리트, 락볼트, 스틸리브 등은 지반 본래의 강도 유지 및 보강하는 역할을 한다.

(3) 지보재의 역할

Table 3 Comparison of tunneling construction III

	재 래 식	NATM
1	· 스틸리브(Steel Rib) 1, 2차 라이닝 콘크리트(Lining Concrete)와 함께 주변 지반이완에 대한 하중을 지지하며 초기에는 지반으로부터 하중을 지지하는 동시에 낙석 등에 대한 방지 역할을 한다.	· 슛크리트(Shotcrete) 굴착면을 평활하게 하여 응력 집중을 완화시키고 굴착면의 풍화 등에 의한 이완을 억제시킨다. 또한 지반의 내벽면에 구속압을 주어 지반을 초기에 안정시킨다.
2	· 콘크리트 라이닝 스틸리브와 함께 작용하여 이완하중을 지지한다.	· 락볼트(Rock Bolt) 암반의 절리를 따라 발생하는 활동을 방지하며, 슛크리트와 동시에 작용하여 지반의 항복력을 증가시킨다.
3		· 스틸리브(Steel Rib) 굴착 직후 암반보호에 효과적이며 슛크리트의 전단보강 및 하중 분산재로 작용된다.
4		· 와이어 매쉬(Wire Mesh) 터널 굴착 후 지반의 강도가 약할 때 슛크리트의 부착을 촉진시키며 강도 증진 효과를 기대할 수 있다.

2) 안전성


Table 4 Comparison of tunneling construction IV

	재 래 식	NATM
1	지반의 이완을 허용하기 때문에 지표 침하가 있어 지하구조물 등의 안전이 확보되지 않는다.	터널 주변 지반의 이완을 허용하지 않으므로 지표침하를 억제할 수 있다. 또한 계측으로 터널 주변 지반의 거동을 파악하여 사전에 안전대책을 수립한다.


3) 시공성

Table 5 Comparison of tunneling construction V

	재 래 식	NATM
1	큰 규격의 스틸리브와 큰 크리트 라이닝으로 지보하게 되므로 단면의 변화부 등에 시공이 용이하지 않다.	스�크리트나 락볼트의 지보는 단면의 변화와 변형, 단면에 대처하기 쉬우므로 터널의 교점, 분지점, 단면 변화부 등의 시공에 유리하다.
2	분할시공이 용이하지 않다.	소단면씩 분할해서 시공하는 것이 비교적 용이하므로 나쁜 지질을 굴착할 때 보조공법이 소규모로도 가능하다.



(a) NATM



(b) 재래식 공법(ASSM)

Fig. 2 Comparison of tunnel section

2.3 국내 도입 경위

NATM은 부산 지하철 1호선과 서울 지하철 3·4호선에서 먼저 도입되었는데 지하철 3·4호선이 통과하는 노선구간은 교통 밀집지역으로 도로폭이 좁은 구 시가지를 통과하게 되며, 계획된 지하철 노선 연변구간에는 수많은 인접건물 및 지하매설물이 타 지역보다 밀집되어 있고 기존 1호선 및 2호선 하부를 관통하도록 계획되어 있어 인접건물 및 지하매설물을 보호할 수 있는 터널 신공법인 NATM의 필요성이 논의되게 되어 지하철 3·4호선

도심지 지하철 건설에 적용하였다.

3. NATM 사고사례

NATM은 국내의 도시터널 및 산악지 터널에 약 80%이상이 적용되고 있으며, 공사목적(지하철, 도로, 철도, 지중선 전력구 등)에 따라서도 터널 공사 대부분에 적용되고 있다.

본 장에서는 91년부터 현재까지의 자료를 토대




Fig. 3 Flow chart of design and construction for NATM classification

로 시공이 이미 완료되었거나 또는 현재 시공진행 중에 있는 NATM 시공현황 및 NATM 시공에 따른 사고사례 15개 현장을 추출하여 연구대상으로 선정하였다.

3.1 국내 NATM 현황

1) 지하철 터널

도심지의 인구집중으로 인한 극심한 교통난 및 생활권의 확대 등으로 서울을 비롯한 부산, 인천, 대구 등의 대도시에는 교통량 해소를 위한 대책수립이 불가피하게 되었으며, 이에 대한 대책의 일환으로 새로운 지하철 노선을 건설하고자나 기존 지하철 노선을 연장하는 등의 작업이 진행되고 있는 실정이다.

서울의 경우 기 완료되어 있는 지하철 2,3,4호선을 약 16Km 정도 연장하는 공사를 완료하였으며, 지하철 5호선(L=57.9Km), 6호선(L=36.1Km), 7호선(L=45.6Km), 8호선(L=19.7Km) 신설계획을 수립하여 현재 작업이 활발히 진행중이거나 공사 발주되고 있다.

또한 부산, 인천, 대구 등의 도시에서도 부산지하철 2호선(L=57.9Km) 및 인천지하철 1호선(L=23.02Km), 대구지하철 1호선(L=27.60Km) 등의 공사가 NATM을 이용하여 진행되고 있다.

지하철 공사를 위한 터널공법은 주로 NATM을 적용하고 있으며, 터널구간도 도시에 따라 다소 차이가 있으나 서울 지하철 5호선의 경우에는 전체연장의 50% 이상을 차지하고 있다.

2) 도로터널

도심지간의 연결을 위한 고속도로, 국도 등의 신설공사는 산악지를 통과하여야 하는 터널공사가 필연적이며, 현재 국내에서도 NATM을 이용한 터널작업이 활발하게 진행되고 있다.

국내 도로터널에 대한 현황은 건설부 도로국 발주 22개 현장과 한국도로공사에서 발주된 27개 현장이 NATM을 이용하여 시공중인 것으로 조사되었다.

3) 철도터널

철도터널에 대한 시공현황은 전라선의 수송능력증강 및 지역개발을 촉진하기 위하여 신라~순천간 총 124.3Km 기존노선을 확장하고 있는 전라선복선 사업현장 8개소를 조사하였다.

4) 지중선 전력구 터널

전력의 안정적인 공급과 도심지 미관을 증진시키기 위하여 송전노선 계통연결 및 배전선 지중화작업의 일환으로 시행되고 있는 8개의 전력구 터널이 NATM으로 시공 진행중인 것으로 조사하였다.

3.2 사고사례

91.11 이후 국내에서 발생한 NATM 대형합몰사고의 발생된 비율을 살펴보면 지하철 공사에서 60%, 도로터널 및 지중선 전력구 터널, 철도터널에서 40%가 발생된 것으로 나타나고 있다.




Fig. 4 Status of NATM accident for constructional types

1) 지하철 터널사고 예

Table 6 Accident case of NATM I

구분	사고현장	사고일자	사고위치
서울 및 외곽 지하철	과천 A공구	91. 8. 26	
	B공구	91. 9. 27	과천 찬우물고개 주변
	5-A공구	91. 11. 7	제2마장교 청계천 주변
	5-B공구	91. 11. 27	당산동 3가 한성병원 앞
	5-C공구	92. 2. 11	여의도 MBC 앞 사거리
	분당 A공구	92. 8. 26	경원대학 주변
	2-A공구	92. 9. 22	신정동 계남국교 주변
	5-D공구	93. 1. 7	구 시립병원 주변
	5-E공구	93. 2. 1	안양천 고수부지 주변

2) 도로, 철도, 지중선 전력구 터널 사고 예
도로, 철도, 지중선 전력구 터널 시공에 따른 터널사고는 91년 이후 크고 작은 터널합몰 사고가 총

6건이 발생한 것으로 조사되었으며, 이중 도로터널에서 2건, 철도터널 2건, 지중선 전력구 터널에서 2건이 발생되었다.

특히 지중선 전력구 터널공사중 93.3.28일 경부선 하행선상(구포)에서 발생한 대형 합몰사고는 254명(사망 : 78명, 부상 : 176명)이라는 엄청난 인명피해 및 재산피해를 수반하게 되었다.


Table 7 Accident case of NATM II

구 분	터널명	사고일자	사고위치
도로터널	A터널	92. 1~92. 6	강원도 홍천군 서석면
	B터널	92. 2. 4	충북 세원군 백운면
철도터널	전라 A공구	92.10. 1	전남 곡성군
	B공구	92. 4. 3	전남 송주군
지중선 전력구 터널	전력구 건설공사 A	93. 4.21	성산 1.C 복단 녹지대
	전력구 건설공사 B	93. 3.28	구포역 주변

4. NATM 터널의 사고원인분석

4.1 터널사고 유형

공사중 발생한 터널사고는 무지보 막장면에서의 붕괴, 상반굴착구간에서의 붕괴, 하반굴착 구간에서의 붕괴, 인버트 링폐합 구간에서의 붕괴로 대별될 수 있으며, 발생위치별에 따른 터널붕괴 형태는 Fig. 5와 같다.



① 막장면에서의 붕괴 ② 상반구간에서의 붕괴 ③ 하반굴착 구간에서의 붕괴 ④ 인버트 링폐합 구간에서의 붕괴

Fig. 5 Type of collapse in NATM

1) 무지보 막장면에서의 붕괴비율

조사된 자료에 의하면 무지보 막장면에서의 발생한 붕괴는 총 9건이며, 지하철 터널에서 6건, 도로터널 1건, 지중선 전력구 터널 2건이 발생한 것으로 조사되었다.

Table 8 Rate of accident occurrence in the face

구 분	지하철 터널	도로터널	철도터널	지중선 전력구 터널	계
발생건수	6	1	-	2	9
발생비율(%)	66.7	11.1	-	22.2	100

2) 지보가 설치된 상반구간에서의 붕괴

본 형태의 붕괴는 많이 발생되지는 않았지만 수집된 자료중 서울 외곽지하철 사고중 1건이 이에 속한다.

Table 9 Rate of accident occurrence in the tunnel

구 분	지하철 터널	도로터널	철도터널	지중선 전력구 터널	계
발생건수	1	-	-	-	1
발생비율(%)	100	-	-	-	100

3) 하반굴착 구간에서의 붕괴

조사된 자료중 5건이 하반굴착 구간에서의 붕괴가 발생되었다.

Table 10 Rate of accident occurrence in the tunnel

구 분	지하철 터널	도로터널	철도터널	지중선 전력구 터널	계
발생건수	2	1	2	-	5
발생비율(%)	40	20	40	-	100

4) 인버트 링폐합 구간에서의 붕괴

대부분이 터널에서는 인버트 굴착후 링폐합이 이루어지게 되면 내공변위도 일정값에 수렴하게 되고 터널은 안정된 상태에 도달하게 되므로 터널 붕괴의 위험은 크지 않으며, 사고사례에는 이러한 유형의 붕괴는 발생되지 않은 것으로 조사되었다.

5) 계곡부에서의 붕괴

터널굴착 계획구간의 일부가 계곡부를 통과하여야 하는 경우 기반암이 급격히 하강하여 터널단면은 상부의 토압을 받게 되며, 계곡부의 특성으로 우수 및 지하수가 집중되어 토압과 함께 수압의 영향도 받게 되므로 계곡부 통과 터널구간은 취약부위가 되는데, 조사된 사고사례중 4건이 이에 해당된다.

Table 11 Rate of accident occurrence in the tunnel

구 분	지하철 터널	도로터널	철도터널	지중선 전력구 터널	계
발생건수	1	2	1	-	4
발생비율(%)	25	50	25	-	100

4.2 사고원인 분석

본 장에서는 터널사고의 원인을 분석하기 위하여 NATM 사고 15개 현장중 최근 많은 인적피해 및 물적 손실을 초래하였던 구조열차사고 현장을 대표적으로 선정하여 조사설계시와 굴진 시공시의 문제점을 도출하였다.

1) 조사 설계상의 문제점

Table 12 Comparison of situ results

실시설계시 지질조사결과				붕괴직후의 지질조사결과			
심도(m)	층구분	N치(회)	R.Q.D(%)	심도(m)	층구분	N치(회)	R.Q.D(%)
지표~0.8	자갈층	-	-	지표~5.0	새사질이트	3~4	
0.9~7.0	모래층	0~12	-	5.1~15.0	이트	2~3	
7.1~11.8	자갈층	40	-	15.1~21.0	이트질 새사	5~8	
11.9~23.3	풍화암층	-	-	21.1~28.5	모래, 자갈, 호박돌	16	
23.4~	연암층	-	-	28.6~	연암층	-	

(2) 지반조사에 사용되는 시추구경

시추조사시 사용된 시추구경은 BX가 대부분으로 풍화토, 풍화암에서는 코아가 회수되지 않아 설계단계에서 불충분한 지반정보 자료에 의하여 지층을 추정하여 분류하고 Table 15와 같이 유형화된 표준지보패턴으로 결정하므로 실제굴착시와는 차이가 있었다.

(3) 지하수의 측정

일반적으로 지하수위의 측정은 시추조사를 끝으로 시추공을 되메우기를 하고 있기 때문에 수위변화를 측정하기가 곤란하다.

본 붕괴구간은 지하수의 영향이 예상되는 낙동강 인접지역임을 감안하지 못하고 계절별에 따라 수시로 변동되는 지하수위 측정을 실시하지 않아 터널내 지하수 용출에 대한 사전대책이 고려되지 않았다.

(4) 유한요소법(F.E.M)

일반적으로 터널해석은 유한요소법(F.E.M)을 사용하고 주로 실시하고 있으며, 해석에 사용되고 있는 지반특성치의 입력자료가 설계자마다 차이가 있고 코아가 회수되지 않은 지층에서는 입력자료를 가정하여 사용하고 있어 실제의 현장상황과는 차이점이 발생된다.

아래의 표는 실시설계시에 대한 검토결과를 비교하기 위하여 붕괴직후 여러 기관에서 각기 다른 Program을 사용하여 나타난 구조검토결과를 비교

(1) 지질조사 결과

터널시공을 위한 지질조사 시추공 간격이 너무 길어 지층의 경계 및 형상을 명확히 파악하기가 곤란하였으며, 시공전 조사된 지질조사 결과치와 붕괴직후 실시된 지질조사 결과치는 터널을 굴진하여야 할 계획 암반선이 10m 이상 아래에 위치하고 계획된 터널 굴진구간은 호박 자갈층이 분포하고 있는 것으로 나타나고 있다.

하였다.

Table 13 Comparison of F. E. M results

	실시설계시	붕괴직후 1	붕괴직후 2
사용 Program	MISES 3	MISES 3	TAFEM
검토결과	· 지중침하: 0.2cm	· 지중침하: 14cm	· 지중침하: 2.5cm
	· 터널천정부: 0.12cm		· 터널천정부: 21.73cm
	· 터널측벽부: 0cm		· 터널측벽부: 0.06cm

Table 14 Comparison of input data

	실시설계시	붕괴직후 1	붕괴직후 2
점착력	1.0t/m ²	1.0t/m ²	1.0t/m ²
내부마찰각	20°	10°	10°
탄성계수	2000t/m ²	250t/m ²	250t/m ²

2) 시공상의 문제점

(1) 막장면에 대한 암질확인

NATM은 굴착중에도 암질변화 구간 및 암질불량구간에 대하여 막장면 암질 확인조사(Pre Boring)를 실시하여 조사결과에 따라 굴착패턴 및 지보패턴을 변경하여 시공하는 것이 기본개념이나 막장면에 NATM 시공이 불가한 호박자갈층이 분포하고 과다한 지하수가 용출됨에도 굴착중 막장면에 대한 확인조사가 이루어지지 않았다.

(2) 시공사와 감독관의 협조체제

터널굴진중 암질상태 변화에 따라 안전하게 굴

Table 15 The geomechanic classification
(a) 암반분류 매개변수와 평점(1MPa=10Kg/Cm²)

		분류매개변수		평 점					
1	암석 강도	점재하 지수 일축압축강도	>80P _a >200MP _a	4-8 100-200	2-4 50-100	1-2 25-50	5-25	1-5	<1
	평 점		15	12	7	4	2	1	0
2	R. Q. D		90-100%	75-90	50-75	25-50	<25		
	평 점		20	17	13	8	3		
3	불연속면의 간격		>2	0.6-2	200-600mm	60-200	<60		
	평 점		20	15	10	8	5		
4	불연속면의 상태		거칠다, 불연속, 밀착, 신선	약간 거칠다. 간극<1mm 약간풍화	약간 거칠다. 간극<1mm 강하게 풍화	경면 또는 Gauge<5mm 또는 간극 1-5mm	연한 Gauge 5mm 이상 또는 간극 1-5mm		
	평 점		30	25	20	10	0		
5	지하수	터널길이 100m 당의 용수	없음	<10L/분	<10-25	25-125	>125		
		용력비	간극수압 최대용력	또는 없음	0.0-0.01	0.1-0.2	0.2-0.5	>0.5	
	일반	또는 건조		약간 습윤	습윤	중정도의 압력수	물 문제가 중요		
		평 점		15	10	7	4	0	

(b) 절리의 방향성에 의한 평점조정

절리의 주향경사	매우 유리	유리	보통	불리	매우 불리
평 점	0	-2	-5	-10	-12
터널	0	-2	-7	-15	-25
기초	0	-2	-25	-50	-60
사면					

(c) 평점합계에 의한 암반분류

평 점	100-81	80-61	60-41	40-21	<20
암반분류	I	II	III	IV	V
기술	매우 양호	양호	보통	약간 약하다	약하다

착패턴 및 지보패턴이 현장에서 탄력적으로 변경 시공되어야 하나, 시공사와 감독관의 유기적인 협조체제의 부족으로 터널사고 발생후 설계변경이 이루어지고 있다.

(3) 계측관리

현장에 설치되어 있는 계측기는 제 기능을 발휘하지 못하고 있으며, 계측관리의 주요항목인 초기 측정치가 제대로 이루어지지 않고 있어 굴착중 측정된 계측자료를 이용하지 못하고 있다.

(4) 기타사항

- ① 막장면 암반에 대한 절리 주향과 경사를 기록하는 막장도(FIELD MAPPING)는 작성되고

있으나, 이를 정확히 파악하여 조치할 수 있는 능력이 부족하다.

- ② 발파에 대한 전문인력이 부족하고, 암질변화 구간마다 진동측정을 하여 조치하여야 하나 이루어지지 않고 있다.
- ③ 대부분의 터널 시공은 원도급자와 하도급자로 구성되어 있어 작업자들에 대한 안전관리 지시가 제대로 전달되지 않고 있다.
- ④ 최근에는 책임감리제를 도입하고 있는 현장이 다수 있으나, 과거에는 책임감리가 아닌 시공 감리제로서 설계자는 설계로서 책임을 다하고 감독자는 기술적인 사항보다도 행정적인 사항에 중점을 두고 있어 현장여건이 고려된 설계변동 등이 제대로 이루어지지 않고 있다.

3) 사고원인에 대한 고찰

NATM 사고원인에 대한 분석을 실시하기 위하여 최근 발생된 구포열차 사고 현장을 대표적으로 선정하여 분석한 결과, 조사설계시 실시된 지질조사 결과와 시공시의 지층의 상이함, 불충분한 토질자료로 물성치를 가정하여 지보패턴 결정, 굴착중 설계된 지층과 상이한 구간에 대한 암질확인 조사의 미흡, 형식적인 계측관리 등이 터널붕괴의 요인으로 나타나고 있다.

상기의 분석 결과는 국내 NATM 15개 사고현장에서 공통적인 문제점으로 나타나고 있으며, 15개 사고현장에 대한 붕괴 유형 및 지질상태를 정리하여 다음과 같은 표를 요약할 수 있었다.

Table 16 Summary of accident case of tunnel construction

사고현장	암분류	파쇄대 존재	R.Q.D	지하수 영향	터널내 사고위치	계곡부	비고
A	풍화토	X	-	○	막장면	X	서울 및 외곽 지하철
B	풍화암	○	0%	○	막장면	X	
C	풍화암	X	-	○	막장면	X	
D	풍화토	X	-	X	막장면	X	
E	풍화토	X	-	○	막장면	X	
F	풍화암	○	0%	○	막장면	X	
G	연암	○	0%	○	상반구간	○	
H	풍화토	X	-	○	하반구간	X	
I	풍화토	○	-	○	반구간	X	
J	풍화암	○	-	○	막장면	○	도로터널
K	연암층	○	10%	○	하반구간	○	
L	풍화암	○	7%	○	하반구간	○	철도터널
M	석회암	○	-	X	하반구간	X	
N	풍화암	○	-	X	막장면	X	지중선 전
O	풍화암	○	15%	○	막장면	X	력구 터널

* 사고현장의 순서는 임의로 정하였음.

5. 개선방안

본 장에서는 본문에 수록된 NATM 사고사례 15개 현장에서 공통적으로 분석된 문제점에 따른 개선사항을 조사설계, 시공중, 계측관리, 감리 감독에 관한 사항으로 구분하여 추가 제시하고자 한다.

5.1 조사 설계상에 관한 사항

1) 지반조사시 지층변화구간 및 계곡부 구간에는 터널 종단상의 연결된 암반선 파악이 곤란하므로 상기의 구간의 물리탐사법 즉 탄성과 시험을 적용하여 실시할 수 있도록 설계기준을 보완할 필요가 있다.

2) 지반조사시 사용되는 시추경은 대부분 BX로 파쇄대, 풍화토, 풍화암 구간의 코아회수가 제대로 이루어지지 않아 지층의 경계를 명확히 파악하기가 곤란하므로 NX이상의 대규격 시추경을 이용한 지반조사를 실시한다.

3) 시추공의 간격이 길고 심지어는 터널 입, 출구부에서 실시된 지질조사결과를 도면의 종단상에서 연결하여 암층을 추정하고 있어 파쇄대 및 연약층의 확인이 곤란하므로 지층변화가 예상되는 지역에 따라 시추간격을 조정한다.

4) 지반조사시 천공된 시추공을 이용하여 공사 완료 시점까지 지하수위 변동상태를 관측하여 터널내 지하수 용출에 따른 사전대책을 수립한다.

5) 단층대의 불연속면이 예상되거나 절리가 심한 구간은 경사시추를 실시하여 불연속면의 구조를 파악한다.

6) 터널의 유한요소해석(F.E.M)은 정확한 시추조사 결과를 토대로 하며, 절리방향, 지하수 용출을 고려하여 설계에 적용한다.

5.2 시공상에 관한 사항

1) 공사전 수행된 지반조사 자료를 정리, 분석하여 공사중에도 비교가 가능하도록 하며, 지질상태가 상이할 경우에는 확인조사를 실시한다.

특히 터널굴진중 NATM이 적용되기 곤란한 연약지층 즉 암반의 절리 및 풍화가 심하고 파쇄대가 존재하는 자립시간 이내의 지보설치가 곤란한 막장면에 대하여는 선진보링(Pre Boring)을 실시하여 암질상태를 확인한 후 선 보강(Pre Grouting)으로 지반을 개량하고 굴진한다.

2) 막장도면을 작성하여 실제의 지반상태, 지하수 용출상태, 지질구조의 기하학적 특성을 분석하고 계측 자료를 비교하여 지보패턴 및 굴착패턴을 현장에서 선 시공할 수 있도록 시공회사와 감독청의 유기적인 협조체제를 확립할 수 있는 제도적인 개선이 필요하다.

3) 터널굴착 공법은 지반조건 및 주변여건을 고려하여 상세한 시공순서를 도면화하여 작업관련자 모두가 쉽게 알 수 있도록 한다.

4) 발파에 대한 전문인력이 부족하며, 발파진동으로 인한 주변지반의 영향이 예상될 경우에는 발파진동 측정을 실시하여 발파장의 축소 및 무진동 발파 등의 대책이 적용되어야 한다.

5.3 계측관리상의 개선방안

- 1) 안전성 확보가 최우선임을 부각시킨다.
- 2) 계측이 형식적으로 시행되지 않도록 설계에

반영하고 감독은 물론 시공자도 안전관리면에서 시행토록 한다.

3) 수입품에만 의존하는 국내 현실에서 탈피하기 위하여, 계측 기자재의 국내개발이 활성화되도록 유도한다.

4) 계측은 측정결과와 정리 수준을 넘어 해석능력을 갖춘 전문 인력을 늘려 나갈 수 있도록 전문 기술자 양성을 유도한다.

5) 계측초기치를 누락시키지 않도록하고, 계측 자료의 정리와 분석의 의무화를 실시한다.

6) 터널의 상부지반이 지하수위가 높고 연약지반에 철도와 같은 중요구조물인 경우 지표침하나 지중변위를 반드시 측정하여야 한다.

5.4 감리 감독에 관한 사항

1) 고급기술자를 상주 감리자로 하여 실질적인 감리기능을 할 수 있도록 하며, 현장 투입전에 감리요원에 대한 교육을 시행하고 정기교육 방안도 마련한다.

2) 공사 발주와 동시에 감리를 시행하여 공사완료까지 상주시킬 뿐만 아니라, NATM의 특수성에 비추어 공사중지 상태에서도 감리를 상주시키도록 한다.

3) 감리 차원에서 계측관리를 수행하도록 하고 분석능력을 갖춘 기술자를 현장에 배치한다.

4) 현장을 총괄해야 하는 감독은 기술적으로 공사를 이끌어 나갈 수 있는 소양을 갖춘 전문 인력이 필요하다.

6. 결 론

터널사고 구간은 R. Q. D(Rock Quality Designation) 15% 미만의 지하수 용출이 과다하고 파쇄대가 존재하는 무지보 막장면에서 가장 많이 발생된 것으로 분석되었으며, 계곡부가 위치하고 있는 터널구간에서의 붕괴도 다수 발생된 것으로 나타나고 있는바, 조사설계시 지반조사 자료의 미흡, 굴착중 암질상태의 미확인, 형식적인 계측관리, 전문인력의 부족 및 제도적인 모순이 사고사례 15개 현장의 공통적인 문제점으로 분석되었다.

연구를 통하여 얻어진 NATM 시공 개선방안은 다음과 같다.

1) 지중변화 구간 및 계곡부는 터널종단상의 연결된 암반선 확인을 위하여 탄성과 시험을 실시할 수 있도록 설계기준을 보완할 필요가 있다.

2) NATM이 적용되기 곤란한 연약지층 즉 자립기간 이내의 지보설치가 곤란하며, 암반의 절리 및 풍화가 심하고 파쇄대가 존재하는 막장면에 대하여는 선진보링(Pre Boring)과 선 보강(Pre Grouting)을 실시한다.

3) 굴진터널 암질상태에 따라 지보패턴 및 굴착패턴을 현장에서 선 시공할 수 있는 제도적인 개선이 필요하다.

4) 계측관리는 물론 상기와 같은 사항들을 현장에서 직접 판단하고 조치할 수 있는 전문기술자를 육성하여 현장에 배치한다.

참 고 문 헌

- 1) NATM 공법의 조사 설계 시공, 구미서관, 1992
- 2) NATM 시공법, 삼부토건(주), pp.12~29, 1982.
- 3) 서울지하철 3,4호선(터널 : NATM II) 토목시공, 서울특별시 지하철 공사, pp.3~15, 1986. 12.
- 4) 도로설계요령 제4권 터널편, 한국도로공사, pp.31~43, pp.165~172, 1992.
- 5) Rabcewicz Z. L. V. : The New Austrian Tunneling Method Part I, Part II, water power, pp.453~457, pp.511~515, Nov. 1964.
- 6) Gerhard Sauer and Brijendra Sharma A System for stress Measurement in Construction in rock, Field Measurement in Rock Mechanics 1977.
- 7) 부산지역 북부산 변전소~구포삼거리간 지중선전력구 안전진단 보고서 (사)한국건설안전기술협회, pp.58~60, pp.73~75, 1993. 12.
- 8) 전라선 제8공구 침곡터널 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp.6~11, 1993. 1. 30.
- 9) 전라선 제9공구 송전터널 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp.8~11, 1993.

1. 30.
- 10) 충주~봉양간 도로터널(박달재터널) 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp. 6~9, 1992. 4. 10.
 - 11) 지하철 제2-12공구 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp. 2~8, 1993. 5.
 - 12) 지하철 제5-14공구 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp. 4~15, 1992. 1.
 - 13) 과천시 금정~사당간 안전진단보고서, (사)한국건설안전기술협회, pp. 4~10, 1991. 11. 1.
 - 14) 부산 북구 덕천동 물리탐사 보고서 (재)한국자원연구소, pp. 105~106, 1993. 6.
 - 15) 지반보강과 터널기술(93년 학술발표회 논문집), (사)한국지반공학회, 도심지 지하철 터널의 붕괴 유형과 원인, 박광준, 이인근, pp. 12~29, 서울지하철 건설에서 조명된 NATM 터널의 설계 및 시공상의 문제점, 정명근 외 3인, pp. 41~47, 1993.
 - 16) 구포철도 전복사고 원인조사분석 감정보고서, 부산대학교 공과대학 토목공학과 박성재 교수, pp. 41~65, 1993. 5. 11.
 - 17) 토목구조물의 현장계측에 관한 연구, 한국전력공사 기술연구원. 1989.
 - 18) 설계요령 제3집 제9편 터널편, 일본도로공단, 1985.
 - 19) 터널공사 표준시방서, 건설부, 1985.
 - 20) 도로의 구조 시설기준에 관한 규정해설 및 지침, 1990.
-