

초음파측정에 의한 발전용 베어링 손상평가

이상국

한전 전력연구원, 대전광역시 유성구 문지동 103-16, sglee@kepri.re.kr

1. 서론

원자력 발전설비중 회전체 설비의 부분은 위험과 대형사고의 잠재적 요소를 가지고 있는 부분으로서 조기감지 대상의 대표적인 경우라고 말할 수 있다. 즉, 이들 회전체에서 가장 중요한 부분이라 할 수 있는 베어링의 상태감시 및 손상 감지에 관한 연구 및 기술의 적용은 매우 활발한 편이며 현재에도 이들에 대한 더 나은 조기파손 감지기술의 개발에 역점을 두고 있다[1,2]. 그러나 대부분의 연구들이 구름베어링에 대한 것들이 많은 편[3,4]이며 볼 베어링에 대한 진단기술은 상대적으로 저조[5]하며 지금까지의 연구는 대부분 윤활층에서 발생하는 마모입자 분석이나 윤활유 상태감시 등의 방법에 의존하고 있는 실정이다[6,7]. 따라서 본 연구는 초음파 측정기술을 이용하여 운전중인 볼 베어링에서 방출되는 초음파 성분을 취득하고 베어링 구성요소인 외륜, 내륜, 볼 및 기본열인 케이지 주파수를 정상치와 dB(데시벨) 진폭 증가 값에 비교 분석함으로써 베어링의 이상상태를 검출함으로써, 볼 베어링의 손상을 조기에 검출하는 기술을 개발하고 실질적으로 설비의 진단에 활용될 수 있는 진단기술 개발이 주목적이라 할 수 있다.

2. 초음파 신호검출

미국 NASA 연구소에서는 베어링에서 발생된 열과 진동특성을 이용해서 기존에 검출하였던 베어링 손상 검출을 초음파 주파수대역인 24~50 kHz 범위의 주파수에서 감시하는 동안 주파수 진폭의 변화가 열과 진동을 포함하는 다른 감시 시스템의 지시치가 나타나기 전에 베어링 손상의 초기 징후를 나타내는 음향방출이 선행하였다는 연구결과가 있었다. 이 기술은 회전기 베어링 동조주파수의 변조탐지와 분석을 근거로 하였으며, 초음파 수신 시스템에서 탐지능력이 미세한 부분까지도 검출된다는 사실을 알 수 있다.

즉, 특정주파수로 조정하여 베어링과의 동조와 주변의 소음에 상관없는 주파수를 분리하여 베어링의 상태를 진단하는 기술로써 베어링에서 발생된 음파의 진폭변화를 감시하고 해대로 다인시켜가청음으로 청취함으로써 베어링상태를 조기에 진단할 수 있다.

3. 실험결과 및 고찰

3.1 베어링 결함주파수분석

구름요소가 내륜, 외륜, 보 및 케이지 등에 발생된 결함을 통과할 때에는 충격력이 가해져서, 하나의 베어링 주파수 혹은 여러 성분들이 조합된 진동을 발생시키게 된다. 기계구조에 따라서 베어링 하우징에서 얻어지는 진동의 크기가 결정된다. 볼 베어링에서는 그 형상과 운전속도에 따라서 독특한 주파수들이 발생하며, 손상된 베어링에서는 기본적으로 아래와 같은 4가지의 주파수 성분들이 발생된다.

- ① 외륜볼 통과 주파수(BPFO): 손상된 외륜에 볼이나 롤러가 통과되면서 발생
- ② 내륜볼 통과 주파수(BPFI) : 손상된 내륜에 볼이나 롤러가 통과되면서 발생
- ③ 볼 자전 주파수(BSF) : 볼이나 롤러결함으로 발생
- ④ 기본열 주파수(FTF) : 케이지손상 및 부적절한 운동으로 발생

3.2 초음파 이음 진단시스템 구성

볼 베어링의 협대역 진동분석은 다음 단계로 이루어진다. 즉 첫째, 베어링 주파수들을 계산한다. 그 후 둘째, 진동신호를 측정하고 분석한다. 그리고 셋째, 스펙트럼에서 주파수와 협대역 성분들을 판별한다. 마지막으로 넷째, 스펙트럼과 시간 파형의 형상, 에너지 그리고 진폭을 평가한다.

3.3 진폭분석

베어링의 Ball 은 Race 표면 위에서 Hole 또는 결함을 지나갈 때 충격을 일으킨다. 한 개의 베어링 구조에서 볼 때 동조현상은 이러한 충격이 반복됨에 따라 진동이 발생하거나 울림현상을 초래하게 때문에 검출된 음파의 진폭을 분석해서 보면 초음파 주파수 범위에서 dB(데시벨) 즉 진폭증가 현상으로 나타나게 된다. Table 1 은 건전한 베어링과 대비해서 사용에 따른 베어링 이상상태를 나타내는 것으로 베어링 진폭증가인 dB 값의 증가량에 따라서 나타나는 상태를 나타낸 것으로써 초기진폭

대비 증가된 진폭 값이 8 dB 차이가 발생되면 베어링 손상의 초기 상태에 들어섰음을 나타내게 되며, 12 dB 이상 편 차가 발생되었을 때 이미 사용 베어링은 손상이 시작 되었음을 나타내게 된다.

Table 1. Amplitude analysis

진폭 증가량	베어링 상태
8 dB	손상 초기상태
12 dB	손상 시작
16 dB	손상진행중
35~50 dB	파손 상태

3.4 주파수 스펙트럼




Figure 1. Frequency spectrum analysis

초음파 센서에서 검출된 시간축 상의 진동을 FFT (Fast Fourier Transformation)를 통한 주파수 축으로 변환하면 사용 베어링의 상태를 보다 정밀하게 분석할 수 있는데 이것은 베어링의 고유 주파수를 구하고 그 주파수의 정수배인 1X, 2X, 3X 등의 진폭값을 분석함으로써 이상유무를 판단 한다. Fig.1 은 베어링 각 부품에서 발생하는 고유 주파수를 스펙트럼 분석하여 나타낸 것으로서 이상상태가 검출되면 각 주파수에서의 진폭치가 Fig. 1 과 같은 신호가 나타난다.

3.5 고유주파수 분석에 의한 손상검출




Figure 2. Frequency analysis result according to bearing damage

Motor End 측에서 이상소음 발생을 초음파 이음 분석결과를 나타낸 것으로서 이음주파수

분석결과 BPFI, BPFO, BSF 의 주파수가 뚜렷하게 진폭이 증가 되었음을 알 수 있다. 즉 베어링은 Fig. 2 와 같이 손상되었음을 확인할 수 있다. 베어링을 분 해 한 결과 베어링 Race Way 및 Roller 에 심한 S palling Damage 가 발생되었음을 알 수 가 있다.

4. 결론

운전중 볼 베어링에서 발생하는 마찰 이상음을 초음파 검출기술은 재료의 변형 또는 균열 및 전파시 수반되는 순간적인 에너지 방출에 의한 탄성 파로써 이상현상이 상당히 진전된 후에야 변화가 발견되는 결함 기계구조물의 특정 공진 주파수를 분석하는 진동해석에 선행해서 검출할 수 있는 장 점이 있음을 확인하였다.

또한 베어링에 미세균열이 발생된 경우 재료 내 부의 국부적 스트레인 에너지의 해소과정에서 발생되는 초음파를 검출함으로써 볼 베어링의 손상 된 외륜볼 통과주파수(BPFO), 내륜볼 통과 주파 수(BPFI), 볼이나 롤러 결함으로 발생하는 볼 자전 주파수(BSF) 및 케이지 손상으로 인한 기본 열 주파수(FTF)를 검출하고, 이들의 정수배인 조 화 주파수 성분중의 진폭을 정상치와 비교 분석 함으로써 초음파 주파수 범위에서의 dB(데시벨) 즉 진폭 증가값에 의해서 베어링의 이상상태를 검출할 수 있었다.

참고문헌

- [1] H. L. Balderston(1969), Materials Evaluation, Vol. 27, pp. 121-128
- [2] D. R. Harting(1978), ISA Trans., Vol. 17, pp. 35-40
- [3] D. Dyer, R. M. Stewart(1978), J. of Mechanical Design, Vol. 100, pp. 229-235
- [4] P. D. Mcfadden and J. D. Smith(1984), Tribology International, Vol. 17, pp. 3-10
- [5] I. Sato, T. Yoneyama, S. Sasaki and T. Sazuki(1983), J. of Acoustic Emission, Vol. 2, pp. 1-10
- [6] P. Cooper(1983), J. of NDT, March, pp. 75-83
- [7] V. Hudnik and J. Vizintin(1991), Tribology International, Vol. 24, pp. 95-98