

부속실제연설비 급기댐퍼의 설치위치 적정성 연구

A Study on the Adequacy of the Installation Location of the Air Supply Damper of the Attached Actual Smoke Facility

양성훈*

Yang, Sung-Hoon

요약

본 연구에서는 특별피난계단의 전실에 설치되는 부속실제연설비가 화재 시 발생한 연기가 부속실 내로 역류하지 않는 급기댐퍼의 적정한 설치위치를 알아보려고 하였으며, 이를 확인하기 위하여 FDS(Fire Dynamics Simulator)을 사용하였다. 시뮬레이션 Case 총 15가지로 구분하고, 방연풍속은 총 64개의 지점에서 측정하는 시뮬레이션을 수행하였다. 시뮬레이션 결과 출입문 상부 및 하부에서 역 기류가 발생하는 Case가 있었으며, 대부분 출입문 하부에서의 연기 유입이 예상되는 경우가 많았다. 방연풍속은 측정 포인트 64점에서 관련기준에 단 한 곳도 미달하지 않고 만족하는 경우는 총 단 4가지 Case로서 매우 제한적인 것을 알 수 있었다. 그만큼 급기댐퍼의 위치 및 급기방향에 따라 부속실 제연설비의 성능이 다양하게 나타날 수 있다는 것이다. 본 연구를 바탕으로 앞으로 실험실험을 통하여 구체적인 자료가 입증되길 바라고, 더불어 부속실 제연설비의 성능을 개선하는데 있어 도움이 되었으면 한다.

Keywords : 부속실제연설비, 급기댐퍼, 방연풍속, 급기가압 제연설비, 전실제연설비, 특별피난계단

1. 서론

부속실의 바닥 면적인 협소한 경우 부속실내로 연기가 유입하는 역 기류가 형성되는 사례가 있어 본 연구에서는 연구의 범위를 비상용승강기의 승강장과 부속실을 겸용하는 공동주택을 제외한 3m² 크기의 부속실을 갖는 특정 소방대상물에 한정하고, FDS를 이용하여 좁은 부속실에서도 역류 현상의 발생 없이 방연풍속 기준을 만족할 수 있는 급기댐퍼의 위치 및 급기방향의 적정성을 제시하고자 한다.

2. 본론

2.1. 시뮬레이션 수행 시나리오

부속실의 급기댐퍼의 위치는 출입문을 기준으로 전면, 후면, 좌측, 우측, 천장 등 5가지, 급기방향은 전면 0°, 상·하45°의 3가지로 총 15개 Case로 구분하고, 방연풍속은 출입문을 가로 8열, 세로 8행 총 64개의 지점으로 균등 분할하여 측정 하였다. 시뮬레이션 모델링 현황은 다음의 <그림 1>과 같다.




그림 1. 급기댐퍼의 설치위치 및 방연풍속 측정위치 모델링

* 학생회원 · 선문대학교 일반대학원 산업공학과 재난안전 전공 박사과정 cocogreen2@hanmai.net

2.2. 시뮬레이션 수행 결과

15개의 Case별 시뮬레이션 수행결과는 최종 다음 <표 1>과 같았다.

표 1. CASE 별 FDS 수행결과 평가 (부속실 면적 : 3m²)

덤퍼 위치	CASE	급기 방향	평균풍속 (m/s)	A,B,C열 평균풍속 (m/s)	역기류 발생여부	64점 전체 방연풍속기준 적합 여부
①	CASE- 1	0°	1.24	1.40~1.74	-	O(적합)
	CASE- 2	하향 45°	1.15	1.14~1.25	-	X
	CASE- 3	상향 45°	0.99	0.61~0.70	발생	X
②	CASE- 4	0°	1.06	0.71~0.81	-	X
	CASE- 5	하향 45°	0.89	0.70~1.48	-	X
	CASE- 6	상향 45°	1.19	1.46~1.89	-	X
③	CASE- 7	0°	1.82	1.40~1.80	-	O(적합)
	CASE- 8	하향 45°	1.40	1.21~1.41	-	X
	CASE- 9	상향 45°	1.36	1.28~1.96	-	O(적합)
④	CASE-10	0°	1.17	0.32~0.35	발생	X
	CASE-11	하향 45°	0.68	0.38~0.68	발생	X
	CASE-12	상향 45°	0.95	0.88~1.66	-	X
⑤	CASE-13	0°	1.11	1.11~1.22	-	O(적합)
	CASE-14	하향 45°	1.23	1.14~1.23	-	X
	CASE-15	상향 45°	1.11	1.67~2.09	-	X

3. 결론

시뮬레이션 수행결과 상기의 <표 1>과 같이 방연풍속은 측정 포인트 64점 전체에서 평균 풍속이 관련기준에 단 한 곳도 미달하지 않고 만족하는 경우는 총 15가지 CASE 중 단 4가지 CASE로서 매우 제한적인 것을 알 수 있었다. 그만큼 급기덤퍼의 설치 위치 및 급기방향에 따라 부속실제연설비의 성능이 개선될 수 있다는 것을 알 수 있는 것이다.

참고문헌

- 류성호 (2010) FDS를 이용한 특별피난계단 부속실 제연설비의 방연풍속 기류특성
- 박재현 (2008) “S”빌딩, “K”빌딩 급기가압제연시스템의 TAB결과