

眞空의 실무

(Actual Affairs of Vacuum)

禹 永 柱

(한국진공사사장)

Galileo는 局部的인 真空을 만들어낸 最初의 사람으로 그는 그러한 真空상태를 얻기 위하여 Piston을 使用하였다. 이 發見에 이어 Torricelli는 1643年 水銀氣壓計를 發明했고 Von Guericke는 1650年 最初의 Pump를 發明했다. 減壓下에서의 氣體性質은 200年 以上이나 關心을 얻지 못하였으나 Macleod가 壓力Gauge를 發明한 이후 急速한 發見時代에 들어갔다. 多作 發明家 Gaede는 1906年 水銀으로 氣密을 갖는 回轉Pump를 設計했고 이때부터 真空기술의 응용영역은 热傳導Gauge, 擴散Pump, Ion Pump, Ion Gauge, He液化, Pump Oil의 제조 등 電球제조에서 시작하여 각종 特수 照明灯 製造技術 등으로까지 확장되고 있다. 앞으로의 真空技術發展은 化學, 物理, 數學, Ceramic, 材料, 表面科學 및 超첨단技術에 應用될 것이며 現在도 많이 應用되고 있다. 이러한 때에 照明電氣設備學會의 創立으로 이 關係業界가 더욱 發展하기를 期待하며 學問의 面을 떠나서 製造一線 實務者를 위한 가장初步的인 이야기를 하고자 하며 生產line에서 真空管理에 도움이 된다면 좋겠다.

(1) 真空이란 氣體가 하나도 없는 상태(絕對真空)만을 가리키는 것이 아니고 標準大氣壓(760 Torr)보다 낮은 상태를 모두 真空이라 한다. 어떤 용기를 진공 Pump로 배기할 때 壓力이 낮아지는 程度를 여러가지 真空領域으로 區分할 수 있다. 真空의 領域을 區分하면 大氣壓에 가까운 壓力일 때 低真空이고 그 다음이 中真空, 高真空, 超高真空의 順位로 부르고 있다. 高真空 및 超高真空의 操作은 매우 어려우나 真空技術의 發展으로 學界에 보고된 바로는 10^{-13} torr의 真空를 만들고 있으며 壓力으로 말해서 大氣壓의 1조분의 1에 해당하는 真空度라 할 수 있다.

真空技術의 發展은 그 나라 科學技術發展의 尺度라 하리만큼 중요하고 어려운 것으로 우리나라 技

術과 真空장치로 10^{-12} torr 까지 真空시키는 날이 하루속히 오기를 期待하면서 真空장치 開發에 노력中이다.

(2) 真空의 單位.

mm水銀柱 (Millimeter of mercury) 란 높이 1 mm / 0°C 的 水銀柱가 그 底面에 미치는 壓力을 單位로 하는 壓力單位로서 水銀의 密度는 높이에 無關하며 그 값은 13.5951g/cm^3 로 한다. 單位記號는 mmHg 라한다. 1mmHg 의 $1/1,000$ 과 같은 壓力單位를 μHg 라한다.

1 Torr는 標準1氣壓 (1.01325dyne/cm^2)의 $1/760$ 單位로 하는 壓力單位로서 單位記號는 Torr라 한다. 1Torr는 1mmHg 와 같다고 하나 염밀히 따지면 $1/700$ 정도의 차이를 가진다.

우리는 Torr 또는 mmHg 單位를 쓰고 있으나 先進國에서는 pa (pascal) 單位로 移行하고 있다. pa 는 國際單位系 S. I (System International Unit) 壓力의 單位로 一般性이 있으며 Torr는 1氣壓以下의 真空工學에서만 認定되는 特殊單位이므로 先進國의 경우 Torr 대신 pa 單位를 사용하는 추세에 있다. pa 는 有名한 프랑스 科學者 pascal의 이름을 따라 使用하는 單位로서 1pa 는 $1\text{Newton/m}^2 = 10\text{ dyne/cm}^2$ 이고 Newton은 힘의 單位이다. 또한 오랫동안 우리들이 익숙하게 使用해온 Torr 單位는 物理學者 Torricelli의 이름을 따서 使用해온 壓力單位記號이다.

mmHg 의 正式 定義는 앞에서 말한바와 같이 水銀의 密度나 重力의 加速度에는 關係없고 MKS 絶對單位系로부터 다음과 같이 유도된다.

$$1\text{mmHg} = 1.01325/760 \text{ N/m}^2$$

Torr 單位는 이러한 條件에 따라 有効便利한 것 뿐으로 一般性이 적고 따라서 全體關係에서 볼 때 pa 單位가 가장 적절한 單位라고 볼 수 있다.

(3) 관용 真空單位의 解설

分數 小數 乘의 單位

760 torr	=標準1氣壓	=1atm
$1/10$ 진공	= 0.1torr	= $1 \times 10^{-1}\text{torr}$
$1/100$ 진공	= 0.01torr	= $1 \times 10^{-2}\text{torr}$
$1/1,000$ 진공	= 0.001torr	= $1 \times 10^{-3}\text{torr}$
$5/10,000$ 진공	= 0.0005torr	= $5 \times 10^{-4}\text{torr}$
$1/10,000$ 진공	= 0.0001torr	= $1 \times 10^{-4}\text{torr}$

(4) 真空의 區分

底真空 (Low Vacuum)	$760 \sim 1\text{torr}$
中真空 (Medium Vacuum)	$1 \sim 10^{-3}\text{torr}$
高真空 (High Vacuum)	$10^{-3} \sim 10^{-7}\text{torr}$
超高真空 (Ultra-High Vacuum)	$10^{-7} \sim 10^{-10}\text{torr}$
極高真空 (Extreme High Vacuum)	10^{-10} 以下

(5) 真空 Gauge別 測定범위.

- ① Diaphragm Gauge (다이아프램 케이지) $760 \sim 1\text{Torr}$
- ② Pirani Gauge (피라니 케이지) $10 \sim 10^{-3}\text{Torr}$
- ③ Macleod Gauge (막그레오드 케이지) $10 \sim 10^{-4}\text{Torr}$
- ④ Penning Gauge (페닝 케이지) $10^{-2} \sim 10^{-5}\text{Torr}$
- ⑤ Ionization Gauge (이온 케이지) $10^{-4} \sim 10^{-9}\text{Torr}$
- ⑥ Nude Gauge (누드 케이지) $10^{-3} \sim 10^{-11}\text{Torr}$

(6) 真空計 使用上 注意事項

① 요사이 真空計는 半導體技術의 發展으로 I. C回路를 채用하기 때문에 溫度가 높은 곳에서는 Gauge의 고장이 나기 쉬우므로 FAN을 설치하여 시원하게 冷却을 시켜주어야 한다.

② 真空計에 스위치를 넣을 때는 먼저 Geisslev Tube 등으로 진공을 확인한 다음 스위치를 넣어야 한다. 만일 진공이 나쁠 때 스위치를 넣으면 測定子의 Filament가 끊어지는 수가 있으므로 조심해야 한다. Diaphragm Gauge와 Macleod Gauge는 Filament方式이 아니기 때문에 Filament가 끊어지는 일은 없다.

③ 真空計 동작中 真空計 가까운 곳에서 高電壓 (Neon Trams電壓)이나 高周波동작을 同時에 使用하면 위험하니 조심해야 한다.

④ 真空된 真空장치에 공기를 넣을 때는 真空計스위치를 내려야 안전하다.

(7) 真空度 測定技術

真空度 測定 및 真空計의 校正方法은 日本에서는 4件의 JIS 규격으로 定해 놓고 있다. 真空장치내부의 氣體壓力을 正確하게 測定한다는 것은 그렇게 간단한 것은 아니다. 真空計는 壓力單位로 눈금이 표시되어 있지만 氣體의 壓力を 直接測定하는 것은 U字管 Manometer와 Macleod 真空計 정도 뿐이다. 真空計는 앞에서 말한 바와 같이 여러 종류의 真空計가 있으나 모두 誤差가 있다. 그 中에서 가장 正確한 真空計는 大型 Macleod 基準真空計가

있으며 이 基準真空計에 依해 校正해야 한다. 真空測定時 测定子 (Gauge Sensor)를 편의상의 목적으로 真空고무Hose에 꽂아 测定하면 고무Hose에서 나오는 많은 Gas로 인하여 正確한 测定이 힘들며 正確한 测定을 위해서는 测定子專用 金屬製 Gauge Holder를 使用해야 한다. 测定子를 無理하게 오래 쓰면 测定子内部에 먼지와 기름性分 등이 들어가서 오염되며 오염의 정도가 심하면 测定值의 오차가 많이 발생한다. 오염된 금속제 测定子는 TriChloro

Ethylene이나 Freon-TF와 같은 Solvent로 깨끗이 닦아내고 잘 건조시켜 使用해야 한다. Ion Gauge測定球와 같은 유리球測定子는 自體回路의 Degassing方法을 利用하면 测定오차가 적어진다.

(8) 真空測定子에 使用하는 진공Hose 처리方法은 KOH 20%의 증류수 용액에 70℃에서 1시간 정도 담근 다음 증류수로 세척하고 Hot Air로 잘 건조시켜서 使用한다. 진공Hose는 가급적 짧게 쓰고 测定子와 相對파이프가 닿아야 좋다.