



석면취급작업 안전수칙

1. 석면해체·제거작업계획 수립 및 주지
2. 석면해체·제거작업 신고
3. 경고표지 설치
4. 위생설비의 설치(탈의실, 샤워실, 쉼의실 등)
5. 개인보호구 지급·착용(특급 방진마스크, 불침투성 보호복 등)
6. 석면해체·제거작업장소의 출입통제
7. 작업종료 후 샤워 후 퇴장
8. 잔재물 등의 적법한 처리(2중 포장 후 폐기 등)

Gas Welding (Cutting) Safety Guidelines

1. Establishment and have everyone be award of plans for asbestos break-up and removal works
2. Reporting of asbestos break-up and removal works
3. Installation of warning signs
4. Installation of hygienic facilities (locker room and shower room)
5. Wear the personal protective gears supplied (special class dustproof mask and impermeable protective clothing, etc)
6. Limit access to the work sites for breaking up and removing of asbestos
7. Exist the work site after having taken shower upon completion of works
8. Legal treatment of the remnant materials (discard after having double wrapped them)

NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHI XỬ LÝ AMIĂNG

1. Lập kế hoạch dỡ · phá bỏ amiăng
2. Thông báo việc dỡ · phá bỏ amiăng
3. Lắp đặt bảng cảnh báo
4. Lắp đặt thiết bị vệ sinh (phòng thay đồ, phòng tắm, phòng trang phục v.v)
5. Cung cấp · sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân (mặt nạ chống bụi, quần áo bảo hộ không thấm nước v.v)
6. Kiểm soát ra vào nơi phá · dỡ bỏ amiăng
7. Sau khi kết thúc công việc phải tắm rửa sau đó mới ra khỏi chỗ làm.
8. Sau khi kết thúc công việc phải tắm rửa sau đó mới ra khỏi chỗ làm.

ระเบียบความปลอดภัยในการทำงานควบคุมใยหิน

1. สร้างหรือวางแผนในการทำงานกำจัด·ทำลายใยหิน
2. แจ้งการทำงานกำจัด·ทำลายใยหิน
3. ติดตั้งป้ายเตือน
4. ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด (เช่น ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า, ห้องอาบน้ำ , ห้องแต่งตัว เป็นต้น)
5. ใช้ฉากอุปกรณ์นิรภัยส่วนตัวเสมอ (เช่น หน้ากากป้องกันพิเศษ, เสื้อพลาสติกกันพิเศษ เป็นต้น)
6. ควบคุมทางเข้าออกของสถานที่ทำงานกำจัด·ทำลายใยหิน
7. หลังจากเสร็จการทำงาน ให้ชำระล้างร่างกายก่อน แล้วจึงออกจากที่ทำงาน
8. ทำการเก็บทำความสะอาดกากหรือเศษเหลือให้ถูกวิธี (ทำการห่อ 2 ชั้นและนำไปทิ้ง เป็นต้น)