



지대나사 재질에 따른 나사 연결부의 안정성에 관한 연구

정용태 * . 정재현 조선대학교 치과대학 보철학교실

본 연구에서는 여러 가지 재질의 조임나사를 사용한 경우 임플란트 고정체와 조임나사 사이의 간극을 주사전자 현미경을 통해 관찰하여 조임나사의 재질에 따른 고정체와 지대주 및 지대나사의 안정성에 미치는 영향에 대해 규명 해보고자 하였다.

이를 위하여 임플란트 고정체로 Steri-Oss(Hexlock 3.8D×10mm), 3i(Hexlock 3.75D×10mm), AVANA Standard Fixture(Hexlock 3.75D×10mm), 각시스템의 시멘트 타입의 지대주로 Steri-Oss straight abutment (10mmH 3.8/4.5 HL Series), 3i Prep-Tite Post abutment(4×2mm), AVANA cemented abutment($\emptyset 5 \times 1 \times 8$), 조임나사로 3i의 titanium alloy screw, Gold-plated gold-palladium alloy screw (Gold-Tite)와 Steri-Oss system의 titanium alloy screw, titanium-coated Teflon screw (TorqTite), AVANA system의 gold alloy screw와 titanium alloy screw를 사용하였다. 레진 블록에 각각의 고정체를 수직으로 위치 시킨 후 임플란트 고정체에 지대주를 연결하고 각각의 조임나사로 digital torque controller.(Branemark system DEA 020 TORQUE CONTROLLER)를 이용하여 제조 회사에서 추천하는 조임력으로 결합시켰다. Sandpaper를 이용해 수직방향으로 절삭하고 절단부를 미세 연마한 후 주사전자현미경(JEOL JSM-840A)을 이용하여 고정체와 지대나사 사이의 간극을 관찰하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. SteriOss system에서는 titanium alloy screw와 titanium-coated Teflon screw (TorqTite)의 두 종류의 조임나사에서 큰 차이가 없는 접촉양상을 보이고 있었는데 고정체와 조임나사 사이에 불규칙적인 접촉과 비교적 큰 틈들이 관찰되었고 한쪽의 나사산만이 불완전한 양상으로 접촉되고 있음이 관찰되었다.

2. 3i system의 gold-plated gold-palladium alloy screw (Gold-Tite)를 사용한 시편에서는 고정체와 조임나사 사이의 나사선 사이에 coating된 pure gold 가 잔존하여 비교적 작은 microgap이 관찰되었고 나사선의 틈사이에 개재된 pure gold 에의하여 나사선의 양쪽 모두에서 비교적 긴밀히 접촉되어 접촉면 또한 형성되어 있음이 관찰되었다.

3. AVANA system의 시편에서는 titanium alloy screw는 나사선 사이에 따라 다소의 차이는 있었지만 시편들 중 가장 큰 틈들이 관찰되었다. 고정체와 조임나사 사이에서 불규칙하게 접촉되고 있었고 나사선의 양쪽에서 비교적 큰 틈들이 관찰되었다. gold alloy screw에서는 나사선에 따라 차이는 있었지만 titanium alloy screw에 비하여 비교적 긴밀하게 접촉되고 있었다.

본 연구에서는 Gold-plated gold-palladium alloy screw 또는 gold alloy screw가 titanium alloy screw 보다 나사연결부의 안정성에 양호한 결과를 보이는 것으로 사료된다.