

## 우라늄 변환시설 해체활동

**황두성, 오종혁, 이규일, 최윤동, 황성태, 박진호**

한국원자력연구소, 대전광역시 유성구 덕진동 150번지

우라늄 변환시설은 중수로용  $\text{UO}_2$  분말 제조 시설로서 2001년도부터 제염해체를 통한 변환시설 환경복원사업을 시작하였다. 본격적인 해체공사에 앞서 다음과 같은 필요 설비를 설치하였다. 시설의 환기설비와 제염장비를 위한 임시환기설비를 새로 설치하였고 임시조명, 해체장비와 제염장치를 위한 전기 공급시스템과 화재경보 및 화재방호설비를 비롯한 소화설비를 설치하였다. 또한 시설 내부의 방사선학적 상태를 분석하기 위하여 공기오염도와 설비 및 콘크리트의 표면오염도를 측정하였고 시설 운영 중 발생한 폐액 저장시설인 라군에 대해서도 방사선학적 상태를 조사하였다. 해체 준비공사로서 방사선구역 출입시스템 구축, 방사선 방호 및 관리를 위한 계측 장비, 개인피폭선량 감시와 방사선 방출 감시 장치를 설치하였다. 또한 해체공사에 필요한 시설 내 크레인의 점검과 하중시험을 실시하여 안전성을 확인하였고 라군 주변에 울타리를 설치하였다. 실체 해체 공사 시 작업공간확보와 작업자의 피폭 방지를 위하여 시설 내부정리 및 기존 폐기물 분류 포장과 설비 표면 및 내부 콘크리트의 예비제염을 실시하였다. 해체공사는 생성되는 방사성폐기물 드럼의 임시저장을 위하여 ADU 시설 1층 내의 kiln실부터 시작하였다. Kiln 실에는 주요 장비로서  $\text{UF}_4$  생산을 위한 rotary kiln이 설치되었던 곳이며, kiln은 직경 약 0.8m 길이 5.5m이다. 해체 후 해체폐기물은 약 6,690 kg이 발생하였으며, 이 중 금속이 약 73%이었고 케이블, 석면 등의 절연체, 콘크리트와 2차폐기물 등이 약 27%를 차지하였다. 제염장치와 라군슬러지 처리장치를 설치하기 위하여 AUC 시설의 우라늄 회수실과 여과실을 해체하였으며, 이곳에는 고중량의 사각혼합기와 탱크류 등이 설치되어 있었다. 해체폐기물은 17,250kg이 발생하였으며, 이중 67%가 금속이고 나머지는 기타 해체물로 구성되어 있다. 이들 중 금속 등 제염 가능한 해체물은 스팀, 화학, 전해제염 등의 방법으로 제염 작업을 수행할 예정이다. 세 격실의 해체를 위한 인력은 647 man-day이었으며, 이 중 19%는 준비 작업, 실제 해체공정에는 56%, 그리고 25%는 방사선관리에 투입되었다. 변환 공정 운전 중 발생하여 라군에 저장되어 있는 슬러지 폐액의 처리는 시설의 해체과정에서 매우 중요한 업무 중의 하나이다. 라군 슬러지의 주성분은  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{CaCO}_3$  및 U 화합물로 구성되어 있다. 라군 슬러지의 특성을 고려하여 슬러지 처리공정을 개발하였다. 슬러지는 열분해 방법으로 처리되며 두 단계로 이루어져 있다. 첫 단계는 약 300°C의 저온에서, 두 번째는 900°C의 고온에서 처리된다. 저온 단계는 슬러지 내 함유물 중  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 를 열분해하고, 고온에서는  $\text{NaNO}_3$ ,  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{CaCO}_3$ 를 열분해하고 우라늄을 함유한 고체폐기물을 안정화하는 단계이다. 이 같은 처리공정을 거쳐 슬러지 폐기물을 약 75% 감용할 수 있을 것으로 예상된다.