

절연진단법을 이용한 고전압전동기 고정자권선의 절연특성분석

오봉근, 강현구, 김현일, 임기조*

*한국수자원공사, **충북대학교

Analysis of Insulation Characteristics for High-voltage Motor Stator Winding using Insulation Diagnostic Test

Bong-keun Oh, Hyun-goo Kang, Hyun-il Kim, Kee-joe Lim*

K-water, **Chungbuk Univ.

Abstract : Insulation diagnostic tests for high voltage motor stator winding were conducted to analyze the insulation characteristics. Test motors were manufactured same factory and year(1996). Insulation characteristics of moisture winding are different from those of deteriorative winding. Insulation resistance and dissipation factor test results are sensitive to moisture winding. AC current, dissipation factor tip-up and PD test results are sensitive to deteriorative winding. Also, Capacitance value for stator winding insulation material has characteristic of increasing in moisture winding.

Key Words : High-voltage motor, Stator winding, Insulation diagnostic test, aging

1. 서 론

고전압회전기 고정자권선 절연물의 열화상태를 측정하는 절연진단법은 다양하지만, 산업현장에서 일반적으로 사용하는 진단법으로는 직류전압을 인가하여 진단하는 절연저항 및 성극지수시험법과 교류전압을 인가하여 진단하는 교류전류, 유전정점 및 부분방전시험법으로 나눌 수 있다. 직류시험은 간단한 시험으로도 고정자권선 절연물의 사용여부와 흡습 및 오손상태를 판단 할 수 있는 장점이 있지만, 절연물의 열화상태를 분석하기에는 부족한 점이 많다. 반면, 교류시험은 현재까지 다양한 연구결과 및 분석기법을 통한 데이터베이스화로 어느정도 열화상태를 예측할 수 있게 되었다[1]. 하지만, 어느 시험방법으로도 한 종류의 시험법으로는 정확한 절연진단이 어렵기 때문에 각 시험법에서 나타나는 분석결과에 대한 정확한 해석이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 실제산업현장에서 운전환경이 다른 조건에서 운영되었던 동일시기에 제작된 고전압전동기 고정자권선에 대하여 절연진단시험을 실시하고 측정결과를 이용하여 각 시험법에서 나타나는 고유의 절연특성을 분석하였다.

2. 시험 방법

진단대상 설비는 측정결과의 신뢰성을 높이기 위해 실제 산업현장에서 운영중인 설비로 동일시기, 동일용량의 펌프구동용 고전압전동기 6대를 시료(#1~#6)로 선정하였다. 정격전압 3.3 kV, 용량 260 kW, 절연등급 F종으로 1996년에 제작되었으며, 전동기 고정자권선은 진공가압침법(VPI, Vacuum Pressure Impregnation)에 의한 절연시스템이 적용되었다. 각 설비의 운전환경 및 운전이력을 조사해본 결과 전동기가 지하에 설치되어 있고 다습한 환경에서 운영되고 있었다. #1,#6 전동기는 휴지기간이 장시간으로 고정자권선 절연물이 다소 흡습되었을 것으로 판단되었고, 나머지 4대(#2-5)는 매일 연속으로 운전되는 운영특성을 보여 권선의 흡습특성은 상대적으로 미소할 것으로 판단되었다. 본 논문에서는 이들 진단대상 전동기

에 대하여 서론부에서 언급한 직류 및 교류시험의 5가지 절연진단시험을 수행하고, 여기서 도출된 절연진단인자를 분석하였다.

3. 결과 및 검토

표 1은 5종류의 절연진단법으로 펌프용 고전압 전동기 고정자권선 절연물에 시험을 실시하고 측정된 절연특성 결과값을 보여준다. 모든시험은 고정자권선을 삼상일괄로 하여 시험전압 인가 후 측정하였고, 운전이력(환경)과 측정결과를 근거로 유사한 특성을 갖는 전동기를 그룹으로 분류하여 두 그룹(#1,6 전동기와 #2-5 전동기)으로 나누었으며, 진단결과 분석을 용이하게 하고자 각 그룹에서 #4 전동기와 #6 전동기를 선정하였고, 이에 대한 측정결과를 비교분석하였다.

절연저항시험은 직류시험전압 1000 V를 권선단자에 1분간 인가후 절연저항을 측정하였다. IEEE 43-2000에서는 측정값을 권선온도 40 °C로 환산하여 100 MΩ초과시 양호한 것으로 판정하고 있다[2]. 시험결과 #6 전동기 권선 절연물이 14 MΩ으로 측정되어 절연내력이 상당히 저하된 것으로 나타났으며, #1 전동기의 경우도 기준값 이상으로 양호하게 측정되었으나 #2-5 전동기의 값과 비교하여 상대적으로 낮게 나타났다. 이러한 결과는 #1,6 전동기가 지하 다습한 장소에서 장시간 휴지상태에 있었던 점을 고려하면 절연물이 흡습되어 나타난 현상으로 판단된다.

성극지수시험은 직류시험전압 1000 V를 10분간 인가 후 측정하였다. IEEE 43-2000 에서는 측정값이 2.0 초과시 양호한 절연물을 판정하며 절연저항값이 5000 MΩ로 상당히 큰 값일 경우 성극지수값은 절연상태평가 지표로서 의미가 없음을 제시하고 있다[2]. 그림 1은 #4 와 #6 전동기에 대하여 10분간 측정한 누설전류의 변화추이를 보여 준다. #4 전동기는 전압인가 후 바로 감쇄하여 10분 후 누설전류는 0.011 uA로 측정된 반면, #6 전동기는 전압인가 후 완만하게 감소하여 10분 후 측정된 누설전류는 14.84 uA로 두 전동기 모두 동일조건에서 제작된 절연물

