

## Pu 동위원소 비 측정에 미치는 U 동중원소 영향 및 이의 보정

전영신, 김경석, 한선호, 하영경, 송규석  
한국원자력연구원, 대전광역시 유성구 대덕대로 1045  
[ysjeon@kaeri.re.kr](mailto:ysjeon@kaeri.re.kr)

### 1. 서론

$^{238}\text{Pu}$  동위원소 비 측정에서 우라늄 영향을 완전히 배제한 측정은 쉽지 않은데 이는 플루토늄을 분리하는 과정에서 분리가 완전히 안 된 우라늄 및 질량분석에 사용되는 필라멘트와 시약에 불순물로 들어있는 우라늄( $^{238}\text{U}$ )이  $^{238}\text{Pu}$ 에 동중원소영향을 미치기 때문이며 항상 부의오차(positive error)를 갖게 된다. 따라서 측정하고자 하는 플루토늄시료에 동위원소조성을 알고 있는 우라늄( $^{233}\text{U}$  spike)을 넣어 우라늄과 플루토늄을  $\text{UO}^+$  와  $\text{Pu}^+$ 상태로 각각 동시에 측정하고 측정결과로부터 우라늄영향을 빼주는 방법으로  $^{238}\text{U}$  영향을 보정하는 실험을 하였다. 열 이온화 질량분석에 사용되는 시약 및 필라멘트에 대하여 우라늄 검출실험 및 바탕값 영향을 알아보았다. 본 실험에서 우라늄을 완전히 제거할 수 없음을 알 수 있으며 우라늄으로 약 50 pg이 검출되었다. 따라서  $^{238}\text{Pu}$  측정에 영향을 크게 미칠 수 있음을 알 수 있다. 국제비교시험(REIMEP-16A)에 사용한 플루토늄시료,  $^{238/239}\text{Pu}=0.00006696$ 에 적용한 결과 보정하지 않은  $^{238/239}\text{Pu}$  측정값은 0.00006851로 10배 정도 큰 값이 얻어졌으나  $^{233}\text{U}$ 을 넣어 측정하고 이를 보정한 값은  $0.0000966 \pm 0.0000122$ 이었다. 그러나 reference 값과 30% 정도 큰 값이 얻어졌는데 이는 극히 작은 량을 측정하는데서 오는 오차임을 알 수 있다.

### 2. 본론

Re 필라멘트 불순물로부터 오는 영향을 알아보기 위해 자장을 변화시키는 방법으로 우라늄, 플루토늄질량(m/z)영역을 SEM 검출기를 이용 스캔하였다. 또한 필라멘트에 가해주는 필라멘트 온도에 따른 영향을 실험하였다. 플루토늄 동위원소비 측정 시 우라늄동중원소 영향을 보정하기 위한 실험에서 우라늄은 IRMM-040a(uranium  $^{233}\text{U}$  spike,  $^{233}\text{U}$ 이 98.042%,  $^{238}\text{U}$  경우 0.8042%, 그리고  $^{234}\text{U}$ ,  $^{235}\text{U}$  동위원소들이 조금씩 들어있음)를 이용하였고, 플루토늄은 IRMM주관 플루토늄 동위원소 비

측정 국제 비교시험에 사용했던 시료(REIMEP-16, A)를 이용하였다.

### 3. 결론

REIMEP-16A, 플루토늄시료에 IRMM-040a를 섞어 238/239 비( $\text{U}/\text{Pu}$ )를 측정한 결과 Fig. 1에 보인 것처럼 우라늄이 시간에 따라 점차 줄어드는 것을 볼 수 있는데 이는 플루토늄 보다 우라늄이 쉽게 휘발되어 줄어들기 때문이다. 그러나 Fig. 2에 보인 241/239( $\text{Pu}/\text{Pu}$ )측정에서는 시간에 따른 비의 변화가 거의 없음을 알 수 있다. 플루토늄시료(REIMEP-16, A)에  $^{233}\text{U}$  spike 용액을 섞어  $^{233}\text{U}^{16}\text{O}^+$ (m/z; 249)와  $^{238}\text{U}^{16}\text{O}^+$ (m/z; 254)를 그리고  $^{240/239}\text{Pu}$  비를 동시에 측정한 결과를 table 1에 보였다.




Fig. 1. Trend of peak intensity depend on measuring time( $^{238/239}\text{Pu}$ )




Fig. 2. Trend of peak intensity depend on measuring time( $^{241/239}\text{Pu}$ )

결과에서 보듯이 우라늄  $^{238}/^{233}$ U과  $^{238}/^{239}$ Pu 비 측정을 같은 필라멘트에서 동시에 측정하여도  $^{238}/^{233}$ U 비 측정에 문제가 되지 않음을 알 수 있다. 그러나 M/Z,  $^{238}/^{239}$ 측정에서  $^{233}$ U spike 중에 들어있는  $^{238}$ U 및 바탕값  $^{238}$ U 영향으로 약 100배정도 큰 값을 보였다.

Table 1. Result of Pu isotopic ratio for mixed REIMEP-16-A, Pu sample and IRMM-040a, U-233 spike.

Isotope ratio	Ref. Value	Meas. Value
$^{238}/^{233}$ U(m/z:254/249)	0.008202	0.008499
$^{238}/^{239}$ Pu	0.00006696	0.007179

$^{238}/^{239}$ Pu로부터 측정된 값 중에는  $^{233}$ U spike 중에 들어있는  $^{238}$ U 과 바탕 값으로 들어있는  $^{238}$ U, 그리고  $^{238}$ Pu가 포함된 값이다. 따라서  $^{233}$ U,  $^{239}$ Pu 및  $^{238}$ U 을 동시에 측정하여 총 얻어진  $^{238}$ Pu intensity(mV)로부터 우라늄이 영향을 미친 값을 빼주는 방법으로 보정하였으며 이를 Fig. 3 및 table 2에 보였다.




Fig. 3. Difference of intensity in  $^{238}$ (U+Pu and Pu-238)

Table 2. Result of corrected Pu isotopic ratio

Isotope ratio	Ref. Value	Meas. Value	Corr. value
$^{238}/^{239}$ Pu	0.00006696	0.0006851	0.0000966

REIMEP-16 A, 플루토늄 시료에 들어있는  $^{238}$ Pu/ $^{239}$ Pu 비가  $6.6 \times 10^{-5}$  범위에 있는 극히 작은 값으로 정밀한 실험을 한다하여도 사용되는 필라멘트, 시약, 초자, 질량분석기의 소스오염 등으로 정확

한 값을 얻기가 쉽지 않다. 보정하지 않은  $^{238}/^{239}$ Pu 측정값은 0.0006851로 10배 정도 큰 값이 얻어졌으나  $^{233}$ U 을 넣어 측정하고 이를 보정한 값은  $0.0000966 \pm 0.0000122$ 이었다. 그러나 reference 값, 0.00006696과 30% 정도 큰 값이 얻어졌는데 이는 극히 작은 량을 측정하는데서 오는 오차임을 알 수 있다. 그러나 사용 후 핵연료 중  $^{238}/^{239}$ Pu 동위원소 비는 약 0.03정도 되므로 훨씬 근접한 보정 값을 얻을 수 있을 것으로 보며 이와 관련 추가 보충실험이 필요하다.

#### 4. 참고문헌

- [1] D. Alamelu, P. S. Khodade, P. M. Shah, S. K. Aggarwal, *International Journal of Mass Spectrometry*, 239, 51-56. 2004.
- [2] 전영신, 박용준, 조기수, 한선호, 송규석, *Analytical Science & Technology*, Vol. 21, No. 6, 487-494, 2008.