

(報告) 高眞空法에 關 하 야

國防部科學技術研究所

池 哲 根

緒 論

眞空度 10^{-3} mmHg 以上을 要하는 高眞空法에 關하여서는 文獻上에서 그方法을 볼수있으나 實際로 操作할때 文獻만으로서는 解決할수없는 여의가지 技術의 困難에 부딪치게 되는것이다 筆者は 真空管再生研究에서 真空法을 擬當하이온 關係로 高眞空度를 올리는데 까지의 實際로 使用한 裝置及 操作法의 實際의 技術問題에 對하여 經驗한것을 論述하여 高眞空度를 要하는데 關係할 분에게 多少나마 參考가 될까하여 뜻을들었다

本 論

眞空度量 10^{-5} mmHg 以上要하는데 使用한 真空裝置 真空裝置法及 操作法의 實際問題에 對하여 詳述하였다

[1] 真 空 裝 置

(1) 真空 pump

豫備排氣와 補助排氣用으로 島津製 2段式이고 到達眞空度 10^{-3} mmHg, 1 H, 450~500 r.p.m 인迴轉 pump 2台와 高眞空用으로 補助眞空度 10^{-3} mmHg 를必要로하고 消費電力 500W 水銀量 84cc고 Trap 가 달여 있는 島津製 水銀擴散 pump 로到達眞空度가 10^{-5} mmHg 以上인 高眞空 pump 를一台使用하였다

排氣裝置用部分品

A) Manifold

될수있는데로 抵抗을 적게 하기爲하여 굵은것을 使用하며 直徑이 4 mm 인 真空管의 排氣管에 맞도록 하기爲한겨 細管의直徑을 4mm 로하였고 細管을 4個 接續하였다

B) 排 氣 管

管의抵抗이 거리에 比例하고 直徑의 3乗에 反比例함으로 排氣管은 될수있는데로 짧고 굵은것이 좋다 抵抗이 크면는 真空度가 절을타가지 않고 pump 의動作時間이 길어진다

迴轉 pump 의吸氣口와 水銀擴散 pump 의 排氣口徑을 考慮하야 直徑 15 mm 인 硝子管 또는 銅管을 使用하였으며 구부려야 할곳은 抵抗驟減로 Smooth 로하여야 한다

(C) 加熱爐

主로 硝子球內의 gas 를 排氣하기 為하여 軟質硝子는 $350^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$ 까지
硬質硝子는 $450^{\circ}\sim 500^{\circ}\text{C}$ 까지 加熱해야 한다. 國產硝子는 軟質임 으로
本實驗에 使用한 加熱爐는 4個의 真空管을 넣을수 있는 容積 400cm^3
으로하고 回轉 pump 의 排氣性能을 考慮하여 20分間의 350°C 까지 上
昇하도록 하기 為하여 1KW 電熱線을 使用하고 放熱을 防止하기 為하여
內面을 石綿으로 둘러쌓다.

(D) 高周波加熱器

金屬내의 gas 를 排氣하기 為하여 또 getter 를 蒸發시키기 為하여 高周
波加熱器를 使用하였으며 金屬의 放出 gas로는 H_2 , N_2 , CO , CO_2 , CO
가 主인 것으로 1000°C 附近에서는 其放出의殆半이 CO gas 이다. 各種 gas
의 排氣에 있어서는 電極의 加熱은 陰極을 損傷시키지 않도록 高溫으로서
衝擊的으로 하여야 한다.

그리고 Ba getter 的蒸發溫度는 約 $700^{\circ}\text{C} \sim 800^{\circ}\text{C}$ 이다.

(E) Tesla coil

硝子排氣管中의 漏滅場所를 찾기 為하여 小型 誘導線輪 即 二次線輪의
一端을 接地 한것과 Tesla coil 를 漏滅部分에 대여는 그部分이 빛임으로
漏滅場所를 알수있다. 그러나 임은硝子의 部分을 破壞함으로 濫用해서
는 안된다.

(F) Trap

真空容器中에 真空 pump 로부터 浸入하는 蒸氣類가 問題점으로 이浸
入防止法으로 Trap 是使用한다.

Trap 와 使用하는 寒劑의 温度는 第 1 表와 같다.

第 1 表

材 料	溫 度 ($^{\circ}\text{C}$)
液体空氣	-252.8
液体空氣	-195.8
Dry ice	-78.5
Ethyl ethel dry ice	-78.
鹽 (24.8%)	亞汞 (75.2%) - 21.4

그런데 水銀擴散 pump 와 到達真空度는 主로 Trap 温度에 있어서의
水銀의 蒸氣壓으로 決定되며 Trap의 温度와 그 温度에 있어서의 水銀의
蒸氣壓을 表示하면 第 2 表와 같다.

이때 Trap 와 的 冷却계 是 使用하면 pump 와 的 真空度는 約 10^{-4}mmHg
로 되며 그以上 真空度가 要求될 때는 寒剤를 0°C 以下로 冷却하여야 한다.

第 2 表

Trap의 温度 (°C)	水銀의 蒸氣壓 (mmHg)
-78	3.0×10^{-9}
-39	1.2×10^{-6}
0	1.9×10^{-4}
10	4.9×10^{-1}
20	1.2×10^{-5}

G) 真 空 計

真空度 10^{-7} mmHg 까지는 geisler 管 及 Mcleod 真空計를 使用 하여 그以上의 경우에는 10^{-7} mmHg ~ 10^{-8} mmHg 까지 测定 할 수 있는 電離真空計를 使用한다.

H) Cock

擦合이 充分하고 抵抗이 큰것을 使用하여 接合部分 에는 空그리스 를 빌려 漏漏을 防止한다.

I) 真 空 고 무 管

可動部分 例 친대 回轉 pump 외 硝子管 사이의 接續及 그다지 高真空 이아닌 部分의 連絡에 使用하고 고무管은 $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 以內로 使用하 여야 하며 接續時에는 밴드시 피마자油를 발으며 接續하기에도 좋고 氣密도 좋와진다 接續에서 벨페도 鐵絲을 用하여 接續部分 에 넣서 둘리고 빼면 훨씬容易하다.

(3) 排氣裝置用油脂 Cement及其他

A) 氣密用油脂及 Cement

接合部分 漏漏部分에 充填 또는 密着하야 氣密를 保持하는 것으로 氣密用 Cement 及 真空그리스를 使用한다.

氣密用 Cement 로서는 Beeswax (3) Rosin (3) Rubber (1) 의 比로 混合하여 맨들고 이외에도 Beeswax Rosin pitch 의 混物 또는 pitch 와 Shellac 的混合物도 使用된다.

이때 Rubber 는 溶解가 안됨으로 長時間 Benzen 속에 溶解使用하기 좋다 本實驗에서는 Beeswax Rosin Rubber 을 混合한 것을 使用하였는 대로 成績이 좋았다 真空그리스 로는 Rubber (3) Vaseline (2) paraffine (1) 的混合比로 맨든다.

B) 機械的 pump 油

補助真空用의 機械的 回轉 pump 油로서는 Mobile 油로 充分하며 夏季에는 No.40 冬季에는 No.60의 mobile 油가 좋다.

오래동안 加熱後에 使用할이 油中의 gasp 를放出 시킴으로 大端히 좋다

C) 擴散 pump 油

擴散 Pump 油로서는 蒸氣壓이 높아야 할은勿輪하고 또 있다 oil 高溫에서도 安定함이 必要하다 이들諸材料의 蒸氣壓을 比較하면 第 3 表 과 같다

第 3 表

材料	0°C에 있어서	25°C에 있어서
	蒸氣壓 (mmHg)	蒸氣壓 (mmHg)
水銀	1.85×10^{-1}	1.84×10^{-3}
parafine	10^{-6}	10^{-5}
Ni-di bytgl phthalat	3.5×10^{-6}	7.8×10^{-5}
Butylbenzyl Phthalate	2.5×10^{-7}	6.2×10^{-6}

D) getter

吸着作用으로 補助排氣操作을 하는 getter 로서는 Barium getter 를 使用하였다

Ba 는蒸發時뿐만 아니라 管壁에 膜으로되어 부착되며 常溫에서 getter 作用을 하여 O₂에는 特히 親和力가 있다

蒸發溫度는 約 700°C ~ 800°C 로 空氣中에서는 不安定함으로 praffine 等으로 保護한다

[2] 真空裝置法

第 1 圖와같이 回轉 pump 의吸氣口와 水銀擴散 pump 의排氣口 사이를 排氣口徑에 맞는 排氣管으로 連絡하며 그 사이에 Stop cock 와 leak cock 를 넣는다 排氣管梢子와 回轉 pump 의吸氣口와의 摺合部에는 排氣管의 口徑을 넓게 하여 吸氣口에 맞이고 그 위에 氣密用 Cement 를塗布하고 또 그위에 真空그라스를 말르거나 水銀을 充填한다 擴散 pump 의吸氣口 앞에 Cock 를 넣고 真空計와豫備 pump 외真空容器로 分岐하는 分岐管을 連結한다 이에 連結된 真空容器는 加熱爐내에 넣는다 이에 擴散 pump 의吸氣口와 排氣管과의 摺合部分에는 回轉 pump 의吸氣部分의 摺合과 마찬가지 方法으로 氣密을 한다

豫備 pump 외 排氣管과의 接續及 排氣管 사이의 接續에는 真空고무管을 使用 하며 接續하는 心臟 阀마자 油를 말르고 하여 容易하고 氣密이 確實하여 전부

擴散 pump 의冷却管과 通水管을 連結한다

10^{-1} mmHg 以上의 氣密度 要求��에는 Trap 에의 通水管과 호ース 사이에 寒劑로서 通水量 冷却시키는 裝置를 하여야한다

[3] 真空裝置操作法

- 1) 于先 豫備迴轉 Pump 를動作시키고 回轉數를 規定대로 調整한다
그리고 壓縮計의 上昇狀態를 調査하고 Tesla coil 의 高壓端子 로서 真空路의 各部를 試驗한다
- 2) 真空度가 10^{-2} mmHg 程度로 達하면豫備pump側의 cock를 닫고 擴散 pump側을 열기 前에 leak cock 를 닫고 Stop cock 를 열고 補助迴轉 pump 를動作시킨다
補助真空度까지 達하였는가를 再確認後에 水銀擴散 pump 의 冷却水를 通하고 Boiler 와 heater 를 넣는다
이때 萬若 冷却水를 通하지 않으려는 水銀이 過熱되어 酸化變質할 뿐만 아니라 裝置及迴轉 pump 内에 水銀蒸氣가 流入하여 排氣作用이 全然안 된다
- 3) 다음에 真空氣容器의 加熱爐를 기초充分히 硝子壁中의 吸藏氣体를 除去하고 高周波加熱器를 거리 管內金屬部分 을 加熱하여 그의 吸藏 gas 를 排出케 하고 所要의 真空度에 達하면 最後로 getter 를 蒸發시킨 後에 真空管의 排氣管을 封한다
- 4) 排氣外 完了되며는 于先水銀 pump 의 heater 를 끓고 約 15 分後에 冷却水도 停止시킨다 pump 를停止시킨後에도 排氣裝置의 内部는 ullen 있는데로 真空가 保有될 것이다
그리나 回轉 Pump 와 電機를 停止시키면 oil 기逆流하는 일이 있음으로 Stop cock 를 닫고 leak cock 를 열어 이部分만은 大氣壓으로 함이 安全하다

結論

以上으로서 未備한 것이나마相當한 時日을 消費한 高真空法에 對해야 實際의이고 純潔的인 結論을 記하였다 그러나 아직도 未備한 点이 많음은 確然의 計算에 期待하는 点이 많다
그리고 參考的으로 各種放空管 電子管中에 있어서의 真空度의 大略值를 들면 다음과 같다

真 空 管

Neon lamp	10
Neon sign	2~3
Tungsten rectifier tube	10^{-1}
gas filled photo tube	$10^{-1} \sim 10^{-2}$
Thyatron	$10^{-2} 10^{-3}$
Mercury rectifier	10^{-3}
Receiving tube	10^{-5}
Transmitting tube	10^{-6} 以上