

(技) (術) (論) (叢)

Kiln 運轉에 있어서

科學과 技術(翻譯論文)

—— 키론의 手動運轉은 技術과 經驗을 더욱 要求하는 까다로운 일이다 ——

現代建設株式會社
丹陽시멘트工場燒成課

在 洪 柳

本譯은 最近美國에서 發刊된 「Rock. Producti-on」誌에 실린 「Bendy Engineering Co.」 社長이 쓴 「Kiln operation-more art than science」을 翻譯한 것으로서 美州地域에서의 키론運轉近況과 「콤피터」에 의한 運轉을 하기 앞서 어떤 점들이 解決되어야 하며 運轉上共通된 隘路點이 무엇인가에 대하여 要約하였기 때문에 關係者들에게는多少興味를 줄 것이므로 拔萃하였다.

美國과 카나다에는 800個 내지 850個의 로타리시멘트키론이 있는데 그 中 約 16個의 키론은 「디지털콤피터」의 制御로 運轉을 하고 있으며

그림 1. 회전로 아래로 原料가 흐르는 모양




그림 2. 원료가 「콜라」로 떨어질때까지 300°F의 열을 받고 있다.





그림 3. 지면에 따라 그린 키론의 「다이아그램」



몇 個는 「크로즈드 아날로그 루—푸」에 依하여 自動的으로 제어되고 있다. 나머지 800個는 工의가 手動으로 運轉하고 있으며 現在도 約三百名의 運轉工이 每 5分 内지 10分마다 키론內部를 들여다 보고 狀態를 調査하는데 이런 것으로 미루어 볼 때 키론運轉은 科學보다 熟練을 더 要求하게 되며 그들 判斷에 따라 安定된 運轉을維持하기 위하여 調節하게 된다.

앞으로 10年內에 大部分의 키론은 「콤피터」에 依하여 制御될 것이며 또한 바람직한 일이다. 우리는 이러한 때가 倒來하도록 기다리는 동안 키론手動運轉에 必要한 改善을 하기 위하여 할 수 있는 것은 모두 해야하며 아마도 「디지털 콤피터」를 「프로그래밍」을 하는데 使用하게 될 事項들을 開發시키고 배우게 될 것이다.

키론을 運轉하는 기본目的是 热에 依하여 化學反應을 生成시키는 것으로 原料에는 네 가지 酸化物이 있다. 즉 SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 와 CaO 등으로 이들은 대개 S, F, A 와 C로 약해쓴다.

이들 酸化物은 約 2300°F의 热을 받을 때 C_4AF , C_3A , C_2S , C_3S , 를 形成하기 위하여 結合한다. 그렇게 하면서 热을 發散하여 約 2750°F로 溫度를 上昇시킨다. 만약 燒成溫度가 너무 낮으면 化學反應은 完全히 이루어지지 않으며, 底質의 크링카가 生成되게 된다.

만약 溫度가 너무 높으면 키론內部 煉瓦가 녹거나 破損을 입게된다. 그래서 燒成運轉은 一定한 溫度範圍안에서 行하여져야 한다. 原料는 傾

斜진 키론上部入口로 投入되며 이때 키론은 回轉하고 同時に 原料는 키론아래쪽으로 移動하는 데 完全히 通過하기 위하여는 여러 시간이 걸리게 된다. (그림 1 참조)

下部끝에는 3000°F 불꽃이 燃成을 하도록 하며 불꽃은 排出部分 끝으로 移動할 때까지 原料를 加熱시킨다. 化學的인 結合은 排出部分에서 약 40[휘트]되는 부근에서 일어나며 「후—드」에 있는 檢視홀을 通하여 溫度變化를 알 수 있다. 이 40[휘트]부근을 “原料供給線”이라 하며 「Load, Raw Feed, Green Feed」라 부르기도 한다. 放熱測定器로 키론內部 复合溫度를 测定하는데 이는 원료와 불꽃, 加熱깨스가 反對로 흐르도록 되어 있는 向流加熱過程에서 利用된다.

原料가 아래쪽으로 移動하게 되는데 이 때原料는 燃成帶의 溫度를 떨어뜨리기 때문에 燃成帶를 가열시키는 불꽃의 加熱效果에 依하여 均衡을 맞춰줘야 한다. 溫度가 갑자기 上昇하는 化學反應點은 항상一定한 狀態를 維持해야 한다.

手動이든 自動이든간에 燃燒率을 調節하므로 燃成過程을 制御하는 것은 간단할 것 같으나 實在에 있어서는 간단치 않은데 이는 部分의으로 反應時間의 지연에 起因한다.

첫째로 煉瓦와 原料, 「코팅」은 상당히 熱變化의 지연성을 가지고 있으며 燃燒率이 變할 때 上記의 것들은 매우 느리게 溫度를 變化시킨다. 그후 溫度는 과잉상태를 나타낸다.

結定의으로 化學反應이 일어나는 燃成帶는 키론全體의 約 15%를 占有하게 되는데 上圖 1.2에서는 紙面의상 그렸지만 實在 위치는 아주 다르다.

진 키론에 있어서 燃燒率이 變할 때마다 數時間이 지난 후에야 燃成帶에 들어가는原料에 热變化의 영향을 끼치게 된다. 이들理由 때문에 많은 大 키론은 다음과 같은 일들이 反復되는데 즉 한편으로는 심한 燃燒로 溫度를 떨어뜨리고 또 한편으로는 약간의 燃燒로 高溫이 되는 일들이 交代로 發生하게 된다.

이러한 不規則한 燃燒狀態는 生產量을 감소시킬 뿐더러 燃料消費의 增加를 가져온다. 이러한 變動을 除去하여 安定되고 効率의in 運轉을 하는 것이 運轉工의 일이다. 手動으로 運轉되는

키론을 包含하여 大部分 키론에 있어서 몇 가지 條件들은 精密하게 되었으며 간단한 「아날로구루—푸」에 依하여 自動的으로 制御된다. 이들은 “安定한 周圍制御”라 하는데 그 理由는 相互 간 섭 없이 두 個의 制御가 作動할 수 있는 安定한 주위를 維持하는 것이다. 安定한 周圍制御에 속하는 것으로는 密度制御器에 依하여 「스러리」 습기, 通風機 「風」速度, 「후—드」差壓炭燃燒時에는 一次空氣와炭溫度, 「오—일」燃燒時, 「오—일」溫度와 壓力, 「깨스」연소시 「깨스」壓力, 二次空氣溫度(이는 部分으로 成功) 등이 있다. 主制御에는 燃燒速度와 키론速度를 말한다. 燃成帶의 溫度를 높이고 “原料供給線”을 키론 안쪽으로 移動시키기 위하여 運轉工은 燃燒率을 增加시키고 키론速度나 兩者를 減少시킬 수 있다

燒成帶의 溫度를 낮추고 “원료공급선”을 좁히기 위하여 燃燒率을 감소시키고 키론速度가 兩쪽을 增加시킬 수 있다.

燃燒率은 炭일 경우 秤量供給器에 依하여, 「오일」이나 「깨스」일 경우는 調節流量計에 依하여 빨리 그리고 正確하게 變化시킬 수 있다.

이들 燃燒制御器는 正確을 기할 수 있으며 信用할 수 있다. 酸素와 可燃物質 分析器는 燃料와 空氣의 正確한 比를 維持할 수 있도록 送風機를 調節할 수 있도록 되어 있다.

× × ×

키론 speed는 순간적으로 調節할 수 있도록 되어 있으며 키론 speed 變化는原料가 燃成帶로 運搬되는 比率을 순간적으로 變化시키는 方法이다

키론에 原料供給은 乾式인 경우 秤量供給器에 依하여 濕式인 경우에는 「마그네티」流量計에 依하여 키론 speed에 比例하게 된다. 오랫동안 變化를 要할 때는 原料供給의 變化라든가 키론 speed에 對한 原料 比가 調節되어야 하며 이러한 變化는 2~3시간 동안에 燃成帶에 영향을 미칠 수 없으며 一時의in 條件의 修正을 위하여는 소용이 없다.

大多數의 運轉工들은 燃燒率을 變化시켜 키론을 運轉하기를 좋아하며 키론 speed를 높이려 한다면 燃燒率을 最大限으로 높일 수 없거나 變質의 크링카를 生產하기 위하여 “原料供給線”을 더 이상 늘이지 못 할 때에 한해서만 노력할려고 한다.

여러計器를 利用하여 키른内部에서 發生하는 여러 가지 일들을 알 수 있는데 즉 排出ガス 測定器, 가스分析器 豫熱器에서 가스와 原料溫度 測定器, 「칼신닝」帶에서 가스, 原料測定器 放熱 測定器에 依하여 焦點溫度 測定, 「키른 드라이부」에 要求되는 動力を 위한 「와—트 メ타」 容重記錄計가 있다.

몇 가지 計器 즉 焦點溫度는 매우 밀을수 있으나 다른 것 들은 現在로써 運轉條件에 關聯해서 만족할 만한 것이 못된다.

눈이나 TV 「스크린」을 통하여 「후—드」 内

部를 관찰하게 되는데 運轉工들은 이들을 通하여 “原料供給線” 크링카 狀態, 原料의 쌓임, 原料層의 두께 「코팅」상태, 「알카리」煙을 發見하게 된다. 이들을 總稱해서 「비지블 휘드백」(Visible Feed Back)이라 한다.

運轉工의 또다른 基本任務는 키른内部의 가장 適合한 位置에서 良質의 크링카를 生產할 수 있도록 燃燒率을 調節하는 것이다. 變動이 없고 고장이 없는 運轉은 누구나가 바라는바이며 이는 最大限의 生產量과 最大限의 煉瓦壽命, 最少限의 燃料消費를 가져오기 때문이다.

그림 4. 고장이나 변동이 없을때 키른 온도 「차트」





그림 5. 많은 變動이 있거나 키른 운전이 一定하지 못할때



키른運轉은 거의 手動調節을 要하지 않지만 (그림 4) 運轉은 항상 평탄한 것이 아니기 때문에 溫度變化는 많은 조정과 變動을 가져온다(그림 5). 이런때는 運轉工의 오랜 經驗과 키른內部에서 어떤 일이 다음에 發生할지 계산할 수 있는 天性的인 素質이 있어야 한다. 앞에서 記述한 것처럼 手動으로 놓고 運轉시 科學的인 裝置보다는 더욱 技術을 要하게 되며 燃燒率을 變化시킬때마다 할시간에 關하여 意見이 要求되며同時に 어느정도 變化시킬까에 對하여도 判斷을 要하게 된다. 키른運轉工들은 燒成帶 뒤 盲點部分에 곤란을 받게 된다. 放熱測定器나 눈으로는 소성대 뒤를 测定할 수도 볼 수도 없다. 또한 「더스트」, 「알카리」煙, 불꽃등으로 키른排出部分에서 50「휘一트」地點에서 溫度를 正確히 알아낼 수도 없게 한다. 热傳帶를 設置해도 키른排出部分에서 150「휘一트」以內에서의 高溫을 견딜 수 없으며 그 結果 100「휘一드」지점에서 「콘트롤 휘一드백」은 빠지게 된다. 이 100「휘一드」지점은 原料가 많든 적든 또한豫熱의 정도에 관계없이 燒成帶로 들어가게 하는 곳으로서 計器나 사람눈으로 볼 수 없다. 또 다른 運轉工이 느끼는 隘路點은原料의 不規則한 移動이다. 運轉工들은原料移動이 키른에서 一定한 것으로 생각하며 希望한다.

어떤 지점에서는 1회전에 4「휘一드」가 있는데 對하여 다른 지점에서는 1회전에 2「휘一드」의原料移動이 있는데 어느정도의 變動에 對하여는多少 견딜 수 있지만 너무 빈번한 變動에 對하여는 運轉條件를 마음대로 다루지 못하게 한다.

이런 일이 생기면原料의 쌓임이 이루어지며 반면 運轉工은 燒成帶 뒷 盲點部分에 對하여는 어려한 것을豫想할 수도 없고原料의 不規則한

供給도 탐지할 수도 없다.

燒成帶로原料移動을 상당히 變化시키는 要素가 있는데 CO₂의放出은原料를 流動시키며 空氣運搬裝置처럼原料를 아래로 이동시킨다.

키른內의原料 1입방「휘一드」에 50「파운드」의 무게가 나갈때 热減量을 35%로 보면 CO₂의 17.5「파운드」가 원로 1입방「휘一드」에서 방출된다고 볼 수 있다. 이런 CO₂는 1700°F에서 620 입방「휘一드」를 차지하며原料부피의 620배가 되는데 이는原料를 아래로 流動시키는데充分한量이 된다.

그러나 보통 키른傾斜만으로는原料를連續的으로 키른아래로 이동시키는데充分하지 못하다. 때로는原料가 液體처럼 빨리 흐르지만 경우에 따라서는 땅어리처럼 천천히 굴러서 내려가기도 한다.

溫度變化때문에 「칼신내손」의速度를 變化시키며 燒成帶 바로 뒷쪽에서原料移動을 變化시킨다. 이와같은 일은 燒成過程全體에 不安定한結果를招來시키며 燒成帶에 들어오는原料가充分히豫熱되지 않으면 CO₂gas放出帶는 넓어지며空氣輸送現像의部分을增加하여原料를 갑자기 燒成帶로流入하도록 한다.

이리하여充分히豫熱되지 않은原料가 燒成되지 않은채排出된다.

要約컨대 大回轉爐의 運轉을 安定하게 유지하기 위하여 두가지 隘路點이 있는데 하나는 燒成帶 뒷 盲點部分의 溫度를 정확히 알 수도 측정할 수도 없다는 것이고 다른 하나는 燒成帶로原料流入이 CO₂gas放出로 不規則하다는 것이다.

上記 두가지 어려운 점이 극복될 때까지 키른手動運轉은 심한 어려움을感受해야 하며 어떤自動制御裝置도 마찬가지가 될 것이다.