

# 防火門의 構造設計

設計가 잘 되어있는 門은 사람이나 物件의 出入에 큰 支障을 주지 않고 分離, 遮音 및 安全等의 諸機能을 充分히 발휘할 것이다. 火炎이나 煙氣의 拡散을 阻止시키는 일은 安全上 가장 重要한 일 중의 하나이다.

建物의 여러곳에 位置한 門의 機能, 性能의 評價方法과 基準等은 全世界에서 論議의 対象이 되고 있다.

建物의 各部分은 耐火構造구획에 依해 각各 分離될 수 있으며, 各 구획을 通하는 開口部는 火災時 自己의 機能을 充分히 발휘할 수 있는 門에 依해 遮斷될 수 있다.

첫째, 門은 그 門이 位置한 壁体에서 火災遮斷의 効果를 가져야 하며, 둘째, 避難通路의 安全을 阻害하는 燃燒副產物이 侵透하는 것을 防止하여야 한다.

그러므로 모든 防火門은, 建物에서 그 位置의 程度에 따라 煙氣와 火災의 拡散을 막는 障壁으로서의 役割이 要求된다.

本 内容은 現在 論議되고 있는 狀況에 対한 英國建築研究所의 研究報告書의 要約 紹介이다.

## 1. 機能

大部分의 火災는 조그맣게 發火되어, 初期段階에서 煙氣를 發生시킨다. 温度가 上昇함에 따라 氣圧이 增加하여 煙氣와 뜨거워진 개스는 火災區劃 開口部와 틈바구니를 통하여 다른 区劃으로 이동하려고 한다.

壁体에 設置된 門은 이러한 氣圧의 壓力を 받게 되며, 煙氣는 틈바구니와 門의 氣孔을 通하여 빠져나가려고 할 것이다. 火災가 더 커짐에 따라 개스의 温度와 壓力은 增加하여 門을 變形시키고 結局 煙氣가 通過하게 된다.

窓門의 破損은 壓力を多少 輕減시키지만, 換氣를 增加시켜 燃燒를 促進시키는 結果를 가져온다. 그러므로 門은 表1에 나타낸 性能을 損傷함이 없이 高溫에도 견디어 내야 된다.

그러므로 防火門의 機能을 다음과 같이 要約할 수 있다. 즉

①. 火災의 初期段階에 있어 煙氣와

다른 燃燒副產物의 侵透를 充分히 阻止시킬 것.

②. 火炎과 大量의 煙氣를 阻止시키는 障壁의 役割을 할 것.

어떤 門은 그 位置에 따라 火災時에 그렇게 重要한 位置에 設置되어 있지 않으므로 단지 첫번째 機能만이 要求될 수도 있으며, 다른 門들은 두번째 機能에 나타난 바와 같은 火炎의 侵透를 阻止시키는 主目的을 가질 수 있다.

또 다른 門들은 두 條件을 다 充足시켜야 할 境遇도 있다.

現在 防火門은 첫째機能에 対해서는 防煙門(Smoke-stop door)으로, 둘째機能에 対해서는 防炎門(Fire-check door)과 耐火門(Fire-resisting door)으로 区分할 수 있다.

## 2. 性能의 評價

木材門의 性能은 標準工業規格에 明示

된 標準試験過程에 따라 判別된다.

試験은 完全한 門全体에 対해서 實施된다. 즉, 實際 使用되는 門이 붙어 있는 壁体와 必要한 附屬金物이 달린 門枠 및 門에 対해서 施行된다.

어떤 한 타일의 門枠에 対하여 試験하거나, 또는 다른 타일의 門枠에 対하여 試験하거나 간에, 火災의 形態에 따라 그 行態는 各各 다 다르다.


英國標準工業規格에 이 試験過程이 자세히 記述되어 있으며, 標準加熱條件에 対하여 한쪽 面을 노출시켜, 保全性과 安定性을 觀察하는 것이다. 改定된 英國工業規格에 依하면, 實際 火災條件下에서 門의 上部에 약간의 圧力を 加하면서 試験하도록 되어 있다. 또한 可燃性 섬유질 피복을 使用한 門의 保全性에 対한 試験도 包含되어 있으며, 이 試

驗이 前에는 肉眼으로 觀察하도록 되어 있었다. 改定前의 工業規格은 热의 伝導에 対한 條件을 要求치 않았으나, 改定된 規格은 이를 要求하고 있다.

門은 兩面의 性能을 基準하기 위하여 火災條件下에 兩面 모두 試験하여야 한다. 이러한 方法은 두個의 試験을 要하지만, 實際 어느 한쪽 方向에서만 火災의 위험이 있다고 하면, 단지 그쪽에 対한 面만을 試験해도 될 것이다.

### 3. 火災의 性状

高温에 面한 露出面의 炭化는 表面發火를 일으킨다. 露出面으로 부터의 木材發火와 그에 따른 内部로 부터의 濕氣



[그림 1] 유리누름대와 門外緣에서의 불길侵透現象

移動은 門의 变形을 일으키며, 热源方向으로 凹形態로 휘게 된다. [그림 2]



[그림2] 門의 变形

木材門은 普通 한쪽 垂直外緣에 2 또는 3個의 힌지로 固定되어 있으며, 中間높이 程度에 결쇠가 있다. 그러므로 門은 上端과 下端에서 쉽게 变形하며, 특히 最大 变形은 上下端 三角形部分에서 일어난다. 만일 힌지쪽 部分이 火災에 露出되면 門枠의 外緣이 다소 变形을 阻止시키지 만, 自由端 三角形 部分일 境遇에는 쉽게 变形이 일어난다.

門과 門枠사이의 틈으로 火炎이 侵透하여 다른 部分보다도 쉽게 門을 燃燒시킨다. 被害의 程度는 간격의 初期크기에 따라 크게 좌우되며, 그 간격이 더 커짐에 따라 門의 수축과 휩이 더 커져, 그리로 煙氣와 개스가 流入된다.

門과 門枠사이의 外緣에 따른 門의 점차적인 破損은 개스를 流入시키며, 틈이 커짐에 따라 露出되지 않은 面이 벌겋게 달아올라 드디어 發火하게 된다. [그림 3]

初期의 被害는 門의 上部에서 일어나며, 주로 上端緣과 힌지反對쪽 垂直外緣


에서 發生한다. 이 部分의 被害는 火炎이 門을 侵透하기 前에 일어난다.

最近 수년간, 火災의 初期侵透를 阻止시키려는 技術이 開發되어 왔다.

膨脹性能을 갖은 特殊材料를 使用하여 温度가 上昇할 때, 이 材料가 膨脹하여 門과 門枠사이의 틈을 메꾸는 方法이다. 膨脹페인트도 使用되었으나, 가장 成功的이고 밀을 수 있는 方法은 두께 3mm, 폭 10mm의 膨脹스트립을 門이나 門枠의 흡에다 插入하는 方法이다. 普通 火災가 發生한 後 10~15分 傾의 温度인 200°C가 스트립 周辺에 發生할 때, 스트립은 부풀어 올라 틈사이를 메꾼다. [그림 4] 膨脹材料는 부드럽고, 섬유질이어서 門의 变形은 防止할 수 없다. 1時間耐火門에 必要한 防火性能을 增加시키기 위해서는 門과 門枠양쪽에 모두 膨脹스트립을 插入하는 것이 必要할 것이다. 이 스트립은 連續的으로 插入되어야 한다.

#### 4. 防煙門, 防炎門, 耐火門


本項의 資料는 많은 門과 門枠에 対한 實際의 性能試驗에 근거한 것이며, 重要特徵과 測定值의 要約이라고 할 수 있다.



[그림3] 門外緣에 따른 火炎의 侵透

### “防煙門(Smoke-stop door)” [그림5]

이러한 타일의 문에 대한 정확한 정의는 내리기 어려우나, 국제적으로 그 기준이나試驗方法을定하려는 労力이進行中에 있다. 외쪽자재문은 25mm 크기의 턱솔을 가진 阻止門枠에 設置되어 문양쪽의 気圧差에도 불구하고 最少한의 煙氣만이 通過되도록 하여야 한다.




[그림4] 문이 火炎에 露出된 後의 現象  
① 膨脹스트립을 使用한 境遇    ② 使用하지 않은 境遇

턱솔의 크기가 적을 때에는 緣部에 쇠를 추가 설치하여야 한다. 普通의 防煙帶은 一時的으로 有用할 뿐이고 金屬스트립을 사용한 몇 타일만이 效果의이라고 할 수 있다. 非金屬타일은 温度가 上昇함에 따라 效用이 없어진다.

複道나 로비로 通한 兩面자재문은 门枠에 턱솔을 지울 수 없으므로, 煙氣의 通過를 阻止하는데 效果가 없다.

耐火性은 煙氣阻止 쇠를 設置함에 依하여 增進시킬 수 있지만, 膨脹 스트립은 火災가 커짐에 따라 效果가 없어진다.



[그림5] 防煙門

表1. 防炎門과 耐火門

門タイル	保全性(分)	安定性(分)
半時間防炎門	20	30
半時間耐火門	30	30
1時間防炎門	45	60
1時間耐火門	60	60

### “防炎門(Fire-check door)과 耐火門(Fire-resisting door)”[그림6]

이 두種類의 防火門에 대한 区別이 明確하게 使用되고 있지는 않지만, 防炎門은 英国標準工業規格 BS 459 第3節의 防炎Door와 木材 및 金屬製門枠 規定에 適合한 门이며, 耐火門은 보다 높은 保全性能을 가진 防火門이다.

[表1.]은 이 두種類의 防火門의 差異點을 나타내며, [表2.]는 設計 差異點의 要約을 보여준다.

防炎門은 耐火門보다 保全性이 낮으며 耐火門의 使用場所에 設置했을 때에는, 火災가 커졌을 때 煙氣侵透를 阻止하는데 있어 그 效果가 적다.




그림.6 防火門

表 2. 防火門：設計上の 特徴

門種類	門두께	texture	유리판			힌지	門/후레임	
			最大크기	유리	누름대		最大틈	설
防煙門	重要치 않음.	門枠原形 또는 나사못 조임.	重要치 않음.	網入 6 mm		2	6 mm 以下	防煙帶
半時間 防炎門	45mm	上 同	1.2m <sup>2</sup>	上同	13mm× 13mm 以上	2 또는 3	3 mm	—
					非燃焼性 카 버 스트립	3	3 mm	門外緣 또는 門枠에 膨脹스트립
1時間 防炎門 耐火門	54mm	門枠原形	0.5 m <sup>2</sup>	上同	上同	3	설이 없을 경우 2 mm 膨脹스트립이 있는 경우 3 mm	
						3	3 mm	門外緣과 門枠 에膨脹스트립

### “半時間防炎門 (Half-hour fire-check door)”

이 門의 두께는 45mm이나, 40mm두께의 門도 試験結果 執 지장이 없음이 나타났다. 모든 境遇에 있어 門枠은 아교, 편 또는 나사못으로 接合된 턱솔을 가지고 있다. 門外緣과 門枠사이의 틈은 3 mm를 超過할 수 없다. 2 또는 3個의 힌지와 결쇠가 門을 設置하기 위하여 必要하다. [그림. 7] 適合한 門의 構造는 硬質木材, 加压 벗침, 칫보드, 콜크, 플렉시보드와 화이버보드·스트립等 으로

構成된다. 만일 유리門이 必要할 境遇에는 두께 6mm以上의 網入유리板이어야 하며, 面積은 1~2 m<sup>2</sup>以下이어야 한다. 유리板은 斷面積 13mm<sup>2</sup> 以上的 木材누름대로 편이나 나사못으로 고정한다.

### “半時間耐火門 (Half-hour fire-resistant door)”

半時間防炎門과 마찬가지로 두께는 45 mm이지만, 門과 門枠에 膨脹스트립과 3個의 힌지를 갖는다. 유리누름대는 火炎으로부터 保護하기 위하여 金屬製 스트립으로 被服되어야 한다.


### “1時間防炎門 (One-hour fire-check door)”

門두께는 54mm, 門파넬은 石綿板이며, 門枠은 硬質木材인 境遇 25mm의 턱솔을 가지며, 鐵製인 境遇는 20mm의 턱솔을 가진 門이다.

門外緣과 門枠사이의 틈은 膨脹스트립을 使用하지 않을 境遇 2 mm 以下이어야 한다. 膨脹스트립의 使用은 1時間程度의 門에 必要하며, 적어도 3個의 힌지와 결쇠 및 결쇠板이 必要하다.

門構造는 石綿板面을 가진 블럭보드, 加压 벗침, 콜크코아等으로 構成된다.

6 mm의 網入유리는 그 面積이 0.5m<sup>2</sup> 以下이어야 하며, 非燃焼性후레임으로 지지 되어야 한다. 가장 效果的인 方法은 石綿이나 유리섬유質로 補強된 시멘트



[그림7] 힌지와 결쇠의 위치

후레임부材로 지지하는 方法이다. 鉄材 누름대는 膨脹에 变形되지 않을 程度로 密着시킬 수 있으면 效果的이다. 門의 누름대나 후레임은 결점이 없어야 한다. 즉, 膨脹페인트의 使用이나 카버·스트립, 接合의 作成이 必要하다.

유리후레임은 面쪽에 진 나사못이나 못으로 고정하여, 35mm木材누름대가 炭化한 後에도 지지할 수 있도록 하여야 한다.

### “1時間耐火門 (One-hour fire-resistant door)”

1時間門防炎門과 같으나 外緣을 通한 火炎의 侵透를 防止하기 위한 特殊設計가 必要하다. 膨脹스트립을 갖은 二重シェル프레임·한지와 결쇠판의 使用이 必要하다. 후레임은 非燃燒性膜으로 처리되어야 한다. 1時間耐火門은 市場에서 求하기가 어려우나, 膨脹시트材料를 使用한 門과 門框의 開發展望은 밝다.

### “既存門”


實際의 으로는 防炎門이나 耐火門으로 替代하는 것이 더 경제적이나 때때로 既存門의 性能을 半時門防炎門이나 耐火門으로改善할 必要가 있다. 보통 이러한 既存門은 파넬타일이나 軽量코아·후라쉬타일으로서 35 mm의 두께이다. 이門은 兩面에 1/4인치 (6.4 mm) 두께의 石綿인슈레이션판을 붙여야 한다. 門框의 턱솔은 既存12mm를 빼어내고, 아교와 나사못으로 現場에서 固定시킨 25mm의 턱솔로 替代시켜야 한다. 完成된 門은 变形되어서는 안되고, 틈의 간격은 3 mm以下이어야 한다. [그림. 8] 또한 耐火基準에 合格하기 위하여 門과 門框에 膨脹스트립을 設置하여야 한다.

既存門의 性能을 1時間防火門으로改善시키는 適當한 方法은 없으나, 門과 門框外緣에 必要한 改善策을 강구하는 것이 問題가 된다.

### “유리門”

유리門은 내어다 볼수 있는 적은 후레임·파넬과 最大限의 採光을 위한 유리

스크린門으로 区別할 수 있다.



[그림8] 既存門의 改善方案

一般的으로 유리는 热에 露出될 때 깨어지며, 火災의 初期段階에서 完全히 破損된다. 6 mm두께의 網入유리는 유리가 溶解할 程度의 温度에 이르기 前의 温度에서 적어도 60分間 耐火試驗에서 견디어 낼 수 있다. 이러한 試驗의 主要理由는 入射熱量의 50%가 유리를 通過하여 放射되기 때문이다.

유리의 크기와 지지方法은 重要的 要素이며, 保全性에 影響을 준다.

溫度가 溶解点에 接近함에 따라, 큰 유리판은 적은 유리판보다 일찍 破損된다. 露出되지 않은 面에서 유리를 지지하는 누름대는 放射에 影響을 주며, 유리에 热을 伝導하고, 유리面 上部의 对流에 影響을 준다. 이러한 現象은 温度를 上昇시켜 20分後에는 木材누름대를充分히 炭化시킬 수 있다. [그림 1.]

누름대의 炭火를 30分程度 늦추기 위해서는 表面코팅, 注入 및 非燃燒性材料의 表面被服等이 必要하다. 더 오랫동안 保護하기 위해서는 유리지지体制의 改善이 必要하다. 지금까지는 단지 非燃燒性 후레임만이 效果的인 것으로 나타났다. 유리파넬은 적어야 하며, 지지方法은 뜨거운 개스가 通過하지 못하도록 하는 構造로 하여야 한다.


## “附属金物”

한자와 결쇠는 門의 保全性에 重要的役割을 한다. 한자는 周辺木材의 炭化에도 불구하고 門의 外緣에 充分히 固定될 수 있도록 나사못으로 조여져야 한다. 一般的으로 3個의 한자를 사용하지만 어떤 門에 있어서는 2個의 한자만으로도 半時間 程度는 充分히 견디어 낼 수 있음이 試驗結果로 나타났다.

半時間防火門에는 鉄材 또는 놋쇠製의 한자가 適當하지만, 1時間防火門에는 鉄材로 만든 한자만을 使用하여야 한다. 또한 後者의 境遇에 있어서는 버트·프렐한자를 使用하여, 炭火가 심한 境遇에도 固定되어 있도록 하여야 한다.

결쇠는 힌자의 反對쪽 門外緣을 지지하는 유일한 지지金物이며, 결쇠의 끝이 門外緣에 적어도 12mm程度 물리도록 하여 門이 變形할 때도 빠져 나오지 않도록 하는 것이 중요하다. 프렐·결쇠가 1時間防火門에 추천된다. 도아·록크를 設置할 때는 門의 각아내는 部分을 最少限으로 하여 火炎이 侵透할 空隙을 주지 않도록 하여야 한다. 각아낸 部分에 膨脹페이스트로 空隙을 메꿈에 依해서 이 部分의 弱点을 補完하여야 한다.

플라스틱과 알미늄핸들이나 손잡이는 火災에 面한 쪽에 있을 때는 破損되지만 鉄製軸을 設置할 때에는 門의 保全性에는 심한 影響을 주지 않는다.



[그림9] 門체의 크기는 버트프렐을 使用할 경우 더 커져야 한다.