

# 벽돌 및 시멘트 블록 벽체의 龜裂에 관하여

吳 昌 熙

## 1. 序 言

### 1-1. 研究 目的

組積 벽체에 各樣의 龜裂이 發生되어 있는 것을 우리 周邊에서 흔히 볼수 있을 것이다. 이 龜裂現象은 여러가지 原因으로 일어나고 있으며 벽체의 龜裂은 構造體의 耐力은 勿論 建物の 性能에 미치는 영향은 매우 크다.

특히 우리나라의 小規模 建築의 構造樣式은 보통 벽돌이나 시멘트 벽돌 혹은 불록造가 大部分이며 高層建物이나 大規模 建築에서도 鉄筋콘크리트 Rahmen 造에 外벽이나 내벽에는 組積벽이 一般的인 構造樣式으로 되어 있다.

이와 같은 組積 벽체의 龜裂現象은 不可避하고도 當然한 것으로 받아 들이는 傾向도 없지 않다. 그러나 이에 대한 原因과 防止策을 講究하므로써 構造體의 安全과 建物の 質的向上을 도모할 수 있다. 따라서 本研究은 이와같은 問題點에 着眼하여 組積벽체의 龜裂發生과 그 防止策에 따른 諸般 事項을 檢討 分析하는데 그 目的을 둔다.

### 1-2. 研究範圍 및 內容

本回의 研究範圍는 組積벽체에 發生된 龜裂狀態를 類形別로 分類하여 理論的인 檢討를 爲主로 하고 研究對象으로서는 보통벽돌벽체와 시멘트 벽돌 및 시멘트 불록 벽체인 耐力벽과 鉄筋콘크리트 Rahmen 造의 内外部 벽체를 基本으로 하여 組積材料의 材質的인 龜裂發生 要因과 施工性 및 構造的인 龜裂 發生要因을 設定하여 이에 相關한 內容을 中心으로 하여 檢討 分析한다.

## 2. 龜裂發生要因分析

### 2-1. 組積單位體에 의한 龜裂

#### 2-1-1. 溫 度

粘土 燒成벽돌(보통벽돌), 시멘트 벽돌 및 시멘트 불록은 溫度 變化에 따라 부피 變化를 일으키게 된다.

즉 氣溫變化에 따라 伸縮性을 가진 材質의 組積材料이다. 이와 같은 性質의 材料로 構成되어 있는 벽체는 各單位材料의 差動的인 移動量에 의하여 벽체 市部에 應力이 發生하게 된다. 따라서 이 内部應力에 對應하는 耐力이 不足한 部分에 龜裂을 일으키게 된다.

組積單位體는 그 生産過程에서 溫度變化에 대한 伸縮率을 모두 同一하게 製造하기는 거의 不可能하다 하겠다.

各個體의 製造에 使用되는 材料는 同一한 것이라 할지라도 粘土의 成分, 含水率 密度燒, 溫度等 벽돌性質에 關連되는 材質을 完全히 一定하게 하기는 어렵게 된다.

특히 시멘트 製品은 그 使用 材料의 成分은 같으나 個體의 製品 内部 性状은 差異가 있게 마련이다. 즉 各材料의 配合 모래의 粒度 및 分布狀態 内部空隙量 및 分布狀態 養生條件等이 絶對 同一할 수는 없다. 그러므로 嚴密하게 分析하면 事實上 異質의 것이다. 이와같은 異質의 個體가 시멘트 모르터 혹은 석회 모르터에 의하여 교착되어 벽체를 形成하고 있으며 교착 상태에 있어서도 各各 그 接着 強度를 달리하고 있는 것이 組積벽이된다.

그러므로 組積單位體의 異質的인 伸縮率의 差와 교착제인 시멘트 모르터 혹은 석회모르터와의 異質的인 伸縮率의 差에 의하여 差動的인 移動量이 發生하게 되고 이에 대한 耐力이 不足한 部分에 龜裂을 誘發하게 된다. 이와 같은 龜裂은 水平 隴눈 혹은 垂直 隴눈에서 일어나고 경우에 따라서는 계단식 龜裂으로 나타난다. 한편 벽체를 中心으로 하여 建物の 内部와 外部의 溫度差로 因하여 外部에 接한 部分의 表面 伸縮率과 建物内部로 面한 벽체의 材質的인 伸縮率의 差가 생기게 되어 各單位體의 熱傳導率과 關連한 伸縮率의 差를 더욱크게 하게 된다.

따라서 이 차에 의한 벽체 内部 应力으로固하여 前述한 바와 같은 龜裂을 發生하게 된다.

鉄筋콘크리트 Rahmen 造의 非耐力벽은 鉄筋콘크리트 軀体和 벽체와의 異質의인 材料의 伸縮率에 의한 差動的인 移動量에 의하여 龜裂을 發生하게 한다. (보, 또는 기둥 과의 接着部分)

三重벽(空間벽)에서는 外벽과 內벽의 溫度差가 크고 內벽보다 外벽이 上述한 바와 같은 龜裂要固이 顯著하게 나타난다.

이와같은 現象은 벽 面적이 클수록 더욱 뚜렷하고 가로, 세로의 길이의 差가 큰벽일수록 더욱 龜裂이 심하게 나타난다.

또한 熱貫流率이 적은 벽일수록 龜裂可能性이 크다.

石造 벽체에 있어서는 以上과 같은 現象을 볼 수 없다.

石材는 自然材로서 熱膨脹係數를 달리하는 數種의 造광 成分이 結晶을 이루고 있어 보통 벽돌이나 시멘트 벽돌 및

시멘트 블록과는 内部 組織이 根本的으로 다르기 때문에 溫度變化에 대한 内部应力도 다르며 材料自體의 強度와 熱膨脹係數가 서로 다르기 때문에 龜裂 發生의 要因을 달리하고 있다.

石造벽체와 벽돌조벽체는 構造形式으로는 다같은 組織 造이나 서로 對照的인 同時에 龜裂要因分析의 確證을 뒷받침하고 있다. 다음 表에서 組織單位體의 物理的인 性質을 보여주고 있으며 벽체 構成 樣式에 따른 熱貫流와 우리나라의 年間氣溫 較差를 소개한다.

表 - 1. 材料의 熱的性質

材 料	比 重 kg / m <sup>3</sup>	열전도율 (KCal/mh°C)	比, 熱 (KCal/kgC)	열팽창계수 (10 <sup>-5</sup> / 1°C)	실험온도 (°C)
콘 크 리 트	2.270	1.1~1.4	0.211	0.43	-
보 통 벽 돌		0.62	-	0.55	-
화 강 적	2.810	2.90	0.2	0.84	41
시멘트모르터		1.1~1.49	-	0.3~0.8	

표 2. 壁體表面에 있어서의 熱傳達率(Kcal/m<sup>2</sup>·r·C)

室		材 料 와 熱 流 의 關 係										α		
室 內	風速(m/s)	마루·천장에서 熱이 上向으로 博熱된 경우와 周壁에 대하여										7		
		마루·천장에서 熱이 下向으로 博熱된 경우										5		
室 外	α	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
		11	12	13	17	20	22	24	26	28	30	31	33	35

표 3. 各種外壁 구조의 熱貫流率(Btu/ft<sup>2</sup>·h·°F) Bt<sup>2</sup>·h·




종 別	벽 의 형 식	벽 돌 두 께						비 교
		8"	10"	12"	16"	20"	24"	
	벽돌 구조 (4"는 치장벽돌로 하 고 나머지는 보통벽 (i) (ii)	0.5	-	0.36	0.28	-	-	벽 내부 마감 내용 i) 내벽을 치장 마감을 하지 않고 그냥 두 있 을 때. ii) 내벽을 진회벽 1/2" 두께로 장치하였을 때 iii) 시멘트 모르터(1/2 ") 코르크(1-")을 설 치하고 진 회벽(1/2)" 을 한 것 iv) 줄대벽에 진회벽으 로 치장을 한 것.
	石炭石 혹은 砂岩 (i) (ii) (iv)	0.71	-	0.58	0.49	-	0.37	
	콘크리트 (i) (ii) (iii) (iv)	-	0.62	-	0.48	0.41	-	
		-	0.57	-	0.44	0.39	-	
		-	0.15	-	0.14	0.13	-	
		-	0.34	-	0.29	0.27	-	
	콘크리트 블록 (i) (ii) (iii) (熱이 흐르는 方向에 구멍이 하나)	0.56	-	0.49	-	-	-	
		0.52	-	0.46	-	-	-	

표 4. 각종 뒷벽구조의 熱貫流率 (Btu/ft<sup>2</sup>·h·°F)






종 별	벽 의 형 식	뒷 벽 구 조 의 두 겹						비 비 교
		6"	8"	10"	12"	16"	20"	
	표면 4"벽돌, 뒷벽 구조 콘크리트							벽 내부 마감 내용은표 2·7(a)와 같음
	(i)	0.57	—	0.48	—	0.39	—	
	(ii)	0.53	—	0.45	—	0.37	—	
	(iii)	0.14	—	0.14	—	0.13	—	
	(iv)	0.33	—	0.30	—	0.26	—	
	표면 4"벽돌, 뒷벽구조 콘크리트 블록	—						
	(i)	—	0.44	—	0.40	—	—	
	(i)	—	0.42	—	0.38	—	—	
	(iii)	—	0.28	—	0.26	—	—	
	표면 4"切石, 뒷벽 벽돌							
	(i)	—	0.37	—	0.28	0.23	—	
	(i)	—	0.35	—	0.27	0.22	—	
	(i)	—	0.25	—	0.21	0.18	—	
	표면 4"切石, 뒷벽 콘크리트리							
	(i)	0.61	—	0.51	—	0.41	—	
	(ii)	0.56	—	0.47	—	0.38	—	
	(iii)	0.15	—	0.14	—	0.13	—	
	(iv)	0.34	—	0.31	—	0.26	—	

표 5. 간막이 벽돌구조의 熱貫流率 (Btu/ft<sup>2</sup>·°F)

벽돌 진회벽	보통의 벽(회벽 치장을 약한 것) 안	한쪽 벽만 회벽 치장을 한 것.	양쪽 벽을 회벽 치장한 것
벽 의 형 식			
4" 보통 벽돌			

2-1-2. 溫 度

벽체에 함유된 水分(濕氣)은 벽체 内部狀態와 벽면의 마감 材料 및 마무리에 따라 다르나 一般的으로 多孔質의 材料는 外氣條件의 영향을 받기 쉽다.

특히 内部 組織이 不均等한 材料이면 이에 함유된 水分의 함유가 不均等하게 된다. 같은 벽체인 경우에도 溫度와 마찬가지로 水分의 分布가 同一하지 않다.

그러므로 溫度와 濕度는 밀접한 關係를 가지며 溫度變化에 따른 組積單位體의 부피變化를 더욱 促進케 하는 한편 熱傳導率에도 크게 영향을 미치게 된다.

따라서 溫度에 의한 龜裂要因과 같은 現狀이 일어나게 된다 우리나라의 氣候는 冬期에 있어 最低-20°C 夏節에

는 最高+30°C로 볼때 氣溫差의 最大値는 50°C가 된다. 이에 따른 相對 濕氣量이 建物の 内外部 溫度差에 依하여 急激한 變化를 일으키게 되며 특히 冬期에 있어서 龜裂要因을 더욱 促進케 한다.

이와같은 現象은 材料의 密度의 直接的인 關係를 가지며 内部應力으로 進展되어 龜裂發生의 間接的인 要因이 된다.

2-1-3. 表面狀態 및 規格

組積材料 表面狀態에 따라 同一한 교착제 일지라도 接着強度가 달라지므로 溫度에 의한 材質的인 伸縮率에 영향을 미치게 하고 單位 壁體의 強度上的 不均衡을 이루게 된다.

또한 規格이 一定치 않으면 교차제의 容量을 달리하여 벽체의 強度 및 부피變化 内部応力등 龜裂要因을 더욱 조장하는 不均質한 벽체가 된다.

表 6. 組積單位材料의 強度와 벽체강도

벽 체 두 계	단위재료의압축강도 (kg/cm <sup>2</sup> )	벽체압축강도 (kg/cm <sup>2</sup> )	비 율
보통벽돌 (1.0 B)	184.4	41.8	1/4.4
" (0.5 B)	184.4	52.6	1/3.5
시멘트벽돌 (1.0B)	130.0	36.9	1/3.5
" (0.5B)	130.0	28.7	1/4.5
시멘트블록 (10cm)	46.7	39.7	1/1.2
" (15cm)	49.9	34.2	1/1.5
" (20cm)	51.1	27.8	1/1.9

2-2. 構造的인 龜裂

2-2-1. 不同沈下

組積벽체는 組積單位材料의 接着強度가 벽체의 強度를 左右하게 되므로 壓縮強度에는 比較的 강한 構造体이나 引張強度는 매우 낮다. 즉 垂直荷重에 대한 耐力에 比하여 水平荷重에는 極히 弱한 構造体이므로 基礎構造가 그 어떤 要因으로 不同沈下를 일으키는 벽체의 길이 方向이나 直角方向으로 水平力이 作用하여 引張力을 받게된다. 따라서 벽체의 不同沈下 또는 浮上은 龜裂發生의 要因이 되며 沈下와 浮上의 樣相에 따라 各樣의 龜裂이 發生하게 된다.

2-2-2. 集中荷重

上部構造体를 支持하는 耐力벽에 上部構造体에 따른 荷重이 벽체의 그 어느 部分이든 集中的으로 作用하는 경우에 이 集中荷重이 벽체에 均等하게 分散되지 못할 때 즉 集中荷重에 의하여 局部的으로 벽체에 剪斷力 또는 引張力이 作用하게 된다.

2-2-3. 開口部 周圍

벽체의 開口部로 하여금 耐力벽이 耐力均衡을 이루지 못할 경우 龜裂發生의 要因이 된다.

單位平面上에 開口部の 配置가 均等하지 못할때 耐力벽의 配置가 自動적으로 均衡을 잃게 되기 쉽고 이로 因하여 上部荷重이 偏重되는 경우가 많다. 따라서 벽체의 길이에 대한 溫度強度의 變化에 따른 벽체의 부피 變化率의 差異에 의하여 龜裂을 發生하게 된다





그림 1 氣溫의 年較差

따라서 施工性에 있어서도 不均質을 誘發할 可能性이 크므로 組積材料의 規格이 一定하지 않는 것에 의한 龜裂 發生要因이 된다.

벽체 強度上의 問題로서 벽체의 強度는 組積材料自體의 強度보다, 個體와의 相互接着強度가 以上과 같은 內容에서 더욱 重要하다 하겠다.

2-1-4. 強度

組積單位材의 強度는 곧 벽체의 耐力에 直接的으로 영향을 가져오게 된다. 特히 集中荷重이 걸리는 部分에는 各 個體의 接着強度가 問題되며 荷重分散에 지장을 주게 된다. 同一한 強度를 가진 單位材 일지라도 그 크기에 따라 벽체의 耐力이 다르게 된다. 즉 接着面積이 달라지게 되며 이에 대한 施工性이 龜裂發生의 要因이 된다. 줄눈의 材質이 均質하지 않을때 벽체 強度가 不均等하게 되어 部分的인 龜裂發生의 要因이 된다.



特히 開口部와 開口部 사이의 벽이 길이보다 높이가 큰 細長한 벽면을 이룰때 水平力에 대한 耐力이 더욱 低下된다. 따라서 그림-2와 같은 경우에 벽체 内部에 剪斷력이

作用하게 되어 龜裂을 發生하게 된다.

또한 開口部上部荷重이 兩支持點으로 充分히 傳達되지 못할 경우 局部的인 龜裂發生의 要因이된다.

### 3. 龜裂形態

#### 3-1 龜裂의 類形

本研究를 위한 龜裂形態調査 對象地域을 서울市内로 定하고 最近에 建立된 鉄筋콘크리트 라멘조의 外部組積벽과

組積造 建物の 耐力벽을 對象으로 하였으며 이와 比較檢討 하기 위하여 比較的 建物經年이 오래된 建物を 對象으로 調査하였다. 組積單位 材料로서는 시멘트 벽돌 고압벽돌 시멘트 블록이 主가되었다.

調査한 龜裂形態를 類形別로 整理하면 다음과 같이 分類된다.

- ① 垂直形 龜裂      ③ 傾斜形 龜裂
- ② 水平形 龜裂      ④ 階段形 龜裂

표 7-1 균열 형태

구분	균열 형태	구조 상태	조사 건물	균열 내용
VC-1 수직 균열		조적조 내력벽 시멘트 블록 쌓기 수성페인트 칠	N 연구소 발전실 C 아파트 81동 82동	수직성 균열 기온 변화에 따른 초적 초적재료의 강도부족 으로 인한 균열 현상
VC-2 수직 균열		철근콘크리트 라멘조 칸막이 벽 시멘트 블 록 시멘트벽돌 수성페인트 칠	C 아파트 81동 82동 79동	수직성 균열 기온 변화 에 따른 개구부 주위와 벽면과의 온도차로 인 한 균열현상으로서상 부하중이 창틀에 걸리 고 있는 균열 현상
VC-3 수직 균열		철근콘크리트 라멘조 칸막이 벽 시멘트 블 록 시멘트 벽돌 수성페인트칠	C 아파트 81동 79동 64동 62동	수직성 균열 개구부 주위와 벽면과 의 온도차로 인한 균 열 현상

표 7-2 균열 형태

구분	균열 형태	구조 상태	조사 건물	균열 내용
IC-1 IC-1		조적조 내력벽 시멘트 블록 쌓 기 모르터위 수 성페인트 마감	H 대학	경사성 균열 편중하중으로 인한 벽 량 부족현상; 블록의 강도 부족에서 일어나 는 균열
IC-2		조적조 내력벽 철근 콘크리트 라멘조 칸막이벽 시멘트 벽돌 시멘트 블록	H 아파트 20동 21동 J 아파트 258동 C 아파트 81동 82동, 79동	경사성 균열 창문 윗부분 하중이 창 선대로 집중되어 일어 나는 균열 현상
IC-3		조적조 내력벽 철근 콘크리트 라멘조 칸막이 벽 시멘트 블록 시멘트 벽돌	H 대학 C 아파트 62동 64동 65동 81동	수평성 균열 창문 상부 하중이 창 윗클에 집중되어 일어 나는 균열 현상으로 창 문이 없을 경우에는완 전히 수평성 균열이된 다.

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]*



심으로 한 주위 벽체의 溫度差가 他部分보다 크기 때문이다. (표 7-1 VC-1, 2, 3)

이상과 같은 벽체를 바탕으로 하여 벽체 표면이 모르터 바름으로 마무리 되어 있는 경우에는 바름 모르터의 表面張力에 의하여 龜裂狀態가 表面的으로 출몰과 일치 되지 않으나 벽체 내부의 龜裂은 표 7-1, VC-1과 같은 狀態이다.

### 3-1-2 水平形 龜裂

比較的 벽체의 길이에 비해 두께가 적을 때, 즉 건물 내부의 대린벽 유무에 따른 단위벽의 높이가 길이 보다 클 때 일어나는 현상으로 벽체의 自重 또는 建物荷重이 過多하여 벽체에 힘 應力이 作用되거나 氣溫差로 因한 組積材料의 伸縮作用이 上下로 일어날때 벽체 内部應力에 對한 耐力 不足과 組積材料 相互問題 異質的인 接着性에 關係되어 發生하는 龜裂로서 주로 벽체의 中央部에서 시작되어 端部로 發展된 龜裂이다. 特히 창대의 높이가 수평을 이룰때 창문과 창문 사이벽이 창문나비보다 적을때 인접된 창대나 인방을 中心으로 水平 龜裂을 發生하고 있다. 또한 창문의 선대의 中間 지점에서 龜裂을 일으켜 벽체 中央으로 進展되어 가는 것도 있다. 이는 開口部 周圍의 벽체 溫濕度差로 因한 伸縮作用의 영향과 창문 또는 출입문에 의한 진동의 영향도 있을 것으로 생각된다.

垂直形 龜裂은 보통 벽돌벽에서는 거의 볼수 없는 것에 反하여 水平形 龜裂은 보통 벽돌 벽체에서도 흔히 일어난고 있는 現象이다.

(표 7-4. HV-1, 2, 3)

### 3-1-3 傾斜形 龜裂

벽체에 加하는 荷重이 偏重되어 水平力이 벽체의 길이 方向으로 作用 할때, 또는 構造體의 不同沈下等으로 일어나는 龜裂形態로서 시멘트 벽돌이나 시멘트 블록 벽체에서 볼수 있다. 特히 모르터 바름한 벽면에서 뚜렷이 나타나고 있다. 즉 水平力에 對한 組積單位材料의 剪斷 耐力이 不足한데 그 原因이 있다고 보겠다. 이경우에는 大體的으로 벽체의 모서리 部分에서 應力方向에 따라 벽체의 中心部로 龜裂이 進展됨을 나타내주고 있다.

또한 벽의 넓이 또는 대린벽의 유무에 관계없이 龜裂은 30°~60° 傾斜를 이루고 있다.

이와 같은 현상은 창문 주위에서 가장 많이 일어난고 있다. 이는 창문의 인방 구조가 不實하여 창틀에 荷重이 集中되거나 창선대를 通하여 허리벽으로 荷重이 전달 될 때 창틀, 문틀의 모서리에서 바깥쪽으로 龜裂이 進展되고 있음을 알수 있다. 창대의 모서리 部分에서 시작되는 龜裂은 組積單位材料의 強度에 따라 다르나 창선대를 通하여 傳達되는 荷重에 대한 耐力이 不足할때 표 7-2 IC

-2와 같은 龜裂이 일어 나게 된다. 표 7-3 VC 7-8 은 벽체 자체의 龜裂은 垂直性이나 표면 마무리한 모르터의 영향으로 傾斜形 龜裂로 나타나기도 한다. 이와 같은 現狀은 창문 주위 에서 復合的으로 일어나는 現象으로 볼수 있다.

### 3-1-4 階段形 龜裂(층단형 龜裂)

階段形 龜裂은 傾斜形 龜裂과 같은 내용의 水平力이 벽체에 作用될때 組積單位材料의 強度가 이에 接하는 接着強度보다 클때 일어나는 現象이라 보겠다.

이와 같은 現象은 보통 벽체에 흔히 볼수 있으며 시멘트 블록조에서는 블록強度가 比較的 좋은 것으로 推定되는 벽체에서 볼수 있다. 그러나 이와 같은 龜裂은 벽체 바탕으로 모르터 바름한 벽체에서는 발견하지 못하였다.

보통 벽돌체서 階段形 龜裂을 일으키고 있는 벽은 줄눈 部分이 현저하게 서로 박리되어 있음을 볼수 있다.

大體的으로 階段形 龜裂은 不同沈下로 因하여 發生되는 경우가 本研究 調査에서 뚜렷하게 나타나고 있다. (표 7-3 VC-9)

## 4. 龜裂 防止

### 4-1 基本事項

#### 4-1-1 組積材料

氣溫變化에 따른 内部應力을 감소 시키기 위하여는 벽체 構成材料가 均等하여야 하며 接着度에 關連한 施工性이 均等하여야 한다. 따라서 組積材料 個體는 理論上 引張強度와 剪斷強度가 큰것이 龜裂 감소에 効果的이다. 그러나 引張強度는 一般的으로 壓縮強度에 比較되므로 벽체가 부담하는 耐力을 考慮한 所要 強度의 것이 要求된다. 特히 시멘트 製品은 材料의 配合에 있어 1m<sup>3</sup>당 시멘트량이 220kg以上을 使用하고 물시멘트비는 40% 이하로한다. 이는 시멘트 製品의 強度는 물론 耐久性 安全性等이 考慮된 理想的인 試驗結果值이다.

材料混合은 機械비빔한 것으로 진동 가압하여 성형 한 것을 500°C로 양생된 것은 그 内部가 緻密하여 舍水量에 關連되는 龜裂要因을 경감할 수 있다. 이와같은 組積單位 體로 이루어지는 벽체의 許用應力度는 表-8과 같이 規定하고 있다.

組積單位材料의 부피는 同一한 것이 벽체의 強度를 均等히 하는 要因이 될수 있으며 施工性을 考慮할때 接着面이 바르고 變形이 적을 수록 쌓기 모르터의 두께를 一定하게 할 수 있어 벽체를 均等하게 할수 있다. 따라서 接着強度를 均等히 하며 外力에 대한 等分布의 可能性을 더욱 크게 할수 있다. 즉 規格의 均等性이 벽체 龜裂에 直接間接으로 영향을 미치게 된다.

表 8 組積造의 許用壓縮 應力度

構 造	個 體 的 等 級	許 用 應 力 度 (kg/cm <sup>2</sup> )			비 고
		1급 1호, 2급 1호	2급 2호	3급 1호	
		1급 1호모르터사용	모르터사용	모르터사용	
보통 벽돌	1급 150kg/cm <sup>2</sup> 이상 2급 100kg/cm <sup>2</sup> 이상	11 9	10 8	9 7	점 토
시멘트벽돌	50kg/cm <sup>2</sup> 이상				
속 빈 시멘트 블록	1급 60kg/cm <sup>2</sup> 이상 2급 40kg/cm <sup>2</sup> 이상	5.5 5.0	4.5 4.0	3.5 3.0	강자갈 강자갈 강모래
공 간 벽	1급 속찬 個體 50kg/cm <sup>2</sup>	9	8.2	7.2	
	2급 속찬 個體 100kg/cm <sup>2</sup> /cm <sup>2</sup>	7	6.3	5.6	
	1급 속빈 시멘트 블록 60kg	5	4.2	3.8	


4-1-2 줄눈(시멘트 모르터)

組積單位體의 接着制인 시멘트 모르터의 材質에 따라 接着強度는 물론 벽체의 均質性에도 크게 영향을 미치게 된다. 特히 組積單位體와는 異質의인 性格을 띠우고 있어 接着程度에 따라 氣溫變化에 關連한 異質의인 特性을 뚜렷하게 할 可能性이 크고 이에 따라 벽체 龜裂發生의 促進을 가져올 경우도 있다. 모르터의 容積配合比는 1 : 3을 標準으로 하고 施工軟度는 Flow test 140~150 Slump 值 8cm 정도가 理想的이며 물시멘트를 60~70%를 基準으로 配合하는 것이 施工性을 고려한 配合基準이 된다.

줄눈의 두께는 경우에 따라 달리 할수는 있으나 10mm를 標準으로 하여 벽체 全般에 걸쳐 均等한 두께가 되도록 하는 것이 龜裂防止에 有利한 條件이 된다.

4-1-3 耐力벽의 配置

組積造의 耐力벽은 建物規模에 따라 平面上에 均衡있게 配置하는 것이 設計의 基本이 되며 龜裂防止에 効果的이다. 그림-3 과 같이 벽체가 平面的으로 偏在할 경우 建物重心과 構造의 中心이 서로 떨어져 지게 되므로 構造體에 荷重偏重에 의한 水平力이 作用하게 되어 龜裂을 誘發하게 된다. 그러므로 耐力벽의 均等한 配置가 重要視 된다. 따라서 벽체의 自重과 耐力벽의 相関關係에서 開口部의 配置 및 開口部의 크기가 벽체 龜裂에 크게 영향을 주게 된다. 따라서 벽체의 두께와 벽량이 問題된다. 非耐力벽에 있어서도 開口部의 配置와 크기는 벽체 自重에 대한 偏重과 벽체의 溫度 均衡에 크게 영향을 미치게 된다.



建物の重心과 벽의 지향 중심이 가까운 水平力 (위돌림)이 적어진다. 建物の重心과 벽의 지향 중심의 離가 많을수록 水平力이 크게 일어나고 있어 龜裂 誘發 가능성이 크다.

그림-3 벽체의 균형

4-1-4. 벽체의 두께, 길이 및 높이

조적 벽체의 두께와 길이는 벽체 構造體의 耐力에 直接 關係되므로 合理的인 構造設計가 벽체의 龜裂發生 要因을 除去하는 가장 根本的인 問題이다. 特히 組積벽체는 構造的으로 橫力에 대하여 그 耐力이 弱하므로 일어나는 龜裂 現狀은 벽체의 두께와 길이 및 높이의 相関關係에서 組積 材料의 材質的인 龜裂要因과 施工性이 復合되므로 이에 대한 考慮가 要求된다.

조적벽체의 길이는 10m 以內로 構成하는 것을 原則으로 하고 그 以上 일때는 벽체 中間에 부축벽 또는 벽 두께를 증가 한다.

벽체의 두께는 벽돌을 主体로 한 耐力벽은 그 높이의 1/20을 基準으로 하고 시멘트 블록 벽에서는 1/16을 基準으로 한다.

돌과 기타 조적재료와 병용할 경우에는 1/15을 基準으로 한다. 表-10, 表-11은 벽체의 두께 및 길이의 기준이다.

表-9 벽량 기준 (시멘트 블록)

종별	벽 량 cm/m <sup>2</sup>		
	단층 최상층	위에서 둘째층	위에서 셋째층
A	15	—	—
B	15	21	—
C	15	15	24

4-1-5. 開口部

조적 벽체에 있어서 개구부는 構造耐力과 龜裂發生 要因에 영향을 크게 미치게 된다. 즉 耐力벽의 配置와 氣溫變化에 의한 벽체의 伸縮方向 등에 영향을 미치게 된다. 그러므로 可及의 開口部는 그 크기와 配置에 있어서 均衡을 이루는 것이 龜裂防止에 効果的이다. 한 單位벽면의 개구부 나비의 합계는 벽길이의 1/2 이하로 하고 垂直方向으로 連續되는 開口部와 開口部의 수직 거리는 60cm 이하, 開口部 相互間 또는 대린벽의 중심과의 수평거리는 그벽 두께의 2 배 이상으로 하는 것이 構造耐力과 龜裂防止에 有利하다. 開口部의 나비는 적을 수록 有利하며 30cm를 기준



으로 하여 그 이상 일때는 上部荷重을 開口部 兩支持点에 充分히 伝達할 수 있는 인방構造가 要求된다.

表-10 벽돌벽의 두께

높이분갈이 층별	별 면적 ≤ 60m <sup>2</sup>				60m <sup>2</sup> < 면적 ≤ 80m <sup>2</sup>				
	8 m 미만	8 m 이상	8 m 미만	8 m 이상	8 m 미만	8 m 이상	1 층	2 층	3 층
1 층	15	19	19	29	9	39	19	29	39
2 층			19	19	19	29		19	29
3 층			19	19	19	19			19

表-11 블록벽의 두께

구 분	최 상 층	위에서 둘째층	위에서 세째층	비 고
벽 두께	15cm	18cm	18cm	2 층, 1, 2 층은 14cm 이상, 또는 H/20 이상으로
	H/20	H/16	H/16	

開口部 나비가 90cm 以内일때 벽돌벽에서는 아취구조로서 인방을 形成할수 있으나 그 이상일때는 上部荷重에 대한 耐力이 充分하고 兩支持点에 充分히 荷重이 伝達할수 있는 材質의 인방이 要求된다. 시멘트 블록벽일 경우에는 개구부 나비에 관계 없이 인방 블록을 使用하여 블록 공동 부분을 통한 철근 보강으로 인방 구조를 形成시키거나 鉄筋콘크리트 인방보를 설치 하여 야만 構造的인 耐力을 유지하는 동시 龜裂防止의 1次의인 龜裂要因을 減少 시킬 수 있다.

4-1-6. 테두리보 설치 (Aoll Girder)

조적조 벽체의 上部에는 耐力벽과 非耐力벽을 不問하고 테두리보를 設置하여 耐力벽으로 建物荷重을 分散시키고 非耐力벽에는 기초구조와 함께 上下部를 連結하여 벽체의 變形條件을 可及의 同一하게 하여 龜裂發生 要因을 경감 시킨다.

一般的으로 開口部가 있는 벽체로서 開口部 나비의 合計가 벽길이의 60%以上, 또는 開口部 높이가 벽체높이의 2/3





以上되는 開口部나비의 合計가 벽길이의 40%를 초과하는 벽체는 構造耐力上에서도 반드시 테두리보를 設置해야 한다.

테두리 보의 寸은 철근콘크리트인 경우 벽체 두께의 1.5 배로 하고 벽체와 完全接着되어야 한다

4-1-7. 신축줄눈 설치 (Expantion Joint)  
조절줄눈 설치 (Control Joint)





신축, 조절 줄눈은 벽면의 크기에 따라 설치 하는 것이 効果的이기는 하나 벽체의 構成 또는 耐力의인 面을 考慮하여 벽길이가 길경우에 설치 하는 것이 바람직 하다 一般的으로 벽길이가 10m 以上인 경우에는 반드시 必要 하게 된다. 그러나 構造的인 耐力에 支障이 없는 限度内에서 신축, 조절 줄눈을 설치 함으로서 벽체의 龜裂防止에 크게 効果的이 된다.

그림-4,5,6,7,8 은 벽체 構成의 신축, 조절 줄눈의 引 절 방법이다.



콘크리트와 벽의 간결법결법

철골보조와 벽의 간결법



콘크리트 기둥과 벽의 간결법

철골기둥과 벽의 간결법

그림 4 벽체의 신축성 간결법









그림 5



붙임기둥에서의 조절출눈



피복된 기둥에서의 조절출눈

노출된 기둥에서의 조절출눈

그림 6 골은벽에 있어서의 신축조절출눈

4-1-8. 施工上の 유의 사항

組積材料 相互間の 接着度を 높이기 위하여 시멘트 모르터의 水分이 組積單位材料에 吸水되지 않도록 사전에 충분히 물로 추겨 두는 것이 좋으나 組積單位材料의 水分이 시멘트 모르터에 吸水될 정도의 過多한 것은 接着強度에 영향을 주게 된다.

쌓기 모르터는 均質할 것은 물론 部分的으로 들뜨거나 個體에 集中的으로 支持되게 하지 않도록 한다. 모르터를 깔고 個體를 약간 움직여 모르터 위에 均衡있게 자리를

잡도록 한다.

세로 출눈 모르터는 個體에 미리 붙여 두고 그다음 個體를 接着시킬때에 밀어 붙이거나 약간 움직여 자리를 잡도록 각별히 주의 한다.

하루 쌓은 높이는 1.2m를 기준으로 하고 다음날의 作業과 연결이 되도록 한다. 즉 층단 드러 쌓기 또는 물림 드러 쌓기로 한다.


하루의 作業이 끝나면 벽체 양생에 적절한 조치를 하고

벽체에 진동 충격 압력등이 걸리지 않게 사전에 조치를 하여야 한다.


사춤 모르터 부음 모르터는 벽돌일 경우 5켜, 시멘트블

록인 경우에 2켜를 쌓고 그때마다 채워 넣어야 한다.

모르터는 시멘트와 모래를 잘 섞고 쓸때마다 소요량 만큼 물을 부어 잘 섞어 쓰도록 하며 굳기 시작한 모르터는 쓰지 않도록 한다.



한방향 교차부에서의 조절줄눈



두방향 교차부에서의 조합줄눈

그림 7의 교차부에서의 신축조절 줄눈






그림 8 블록벽체의 신축조절줄눈

## 5. 結 語

組積 벽체의 龜製現狀은 여러가지로 復合된 要因으로서 發生되고 있으며 建物の 立地條件과 構造形式別 使用材料別도 그 內容을 달리하고 있으나 大體의으로 크게 分類하면 다음과 같이 要略分析할수 있다.

- ① 構造耐力에 關通되는 龜製 連
- ② 組積材料의 材質의인 變化에 의한 龜製
- ③ 施工性에 의한 龜製

以上の 龜製要因에서 龜製防止를 構造耐力에 대하여 合理的인 設計와 이를 뒷받침 하는 構造式驗의 基準이 마련되어야 하겠으며 構造 細部의인 龜製要因分析으로 이에

대한 局部的인 研究가 더욱 계속 발전 되어야 하겠다. 特히 우리나라의 立地條件에 適應한 構造體의 熱的變化의 資料를 얻기 위한 基礎研究가 先行되고 이를 活用하는 應用研究가 平行하여야 할 것이다. 이상과 같은 내용은 본 研究를 通하여 절실히 요구되는 事項이다 하겠다.

따라서 組積材料의 特性을 파악하기 위한 材料實驗과 이에 따른 工法의 改善 및 施工性의 問題點을 解決하고 나아가서 構造耐力은 물론 龜製防止를 考慮한 造積材料의 改良 및 均質한 벽체 構成을 위한 工法 改良으로 建物の 質的向上을 도모 하여야 한다.

漢陽工大教授

## 會員作品 原稿作成要領

※ 본지에 게재된 귀하의 設計作品은 본지와 더불어 永久保存되는 귀중한 資料가 되며, 또한 본지에 게재된 作品만이 자동적으로 本協會 建築賞의 候補作品이 됩니다.

### (1) 구비도서 및 작성요령

#### ① 圖面

配置圖: 대지가 소규모인때는 평면도에 접한다. 대규모인 경우는 별도작성(인쇄 크기의 2 배정도 크기)

平面圖: 1층평면·기준층평면.....일반적인 경우

각층평면(지하층포함).....특수한 경우에 추가

断面圖: 주요 기준단면..... 단순한 경우는 생략

#### ② 作成要領

1. 백지(트레싱지 또는 켄트지)에 검정색으로 잉킹한다. 소규모 건축물에서의 모자이크 타일선 등과 같은 섬세한 부분은 생략 연필선은 지운다.

2. 室名과 縮尺표시는 연필로 기입한다.

3. 방위표시는 잉킹한다

4. 平面圖, 断面圖의 縮尺은 다음을 기준으로 작성한다.

소규모(주택등)..... $\frac{1}{50} \sim \frac{1}{100}$

중규모..... $\frac{1}{100} \sim \frac{1}{200}$

대규모..... $\frac{1}{200} \sim \frac{1}{300}$

### (2) 寫眞

作品寫眞: 全景, 内部, 詳細 各 2~3 점씩.

(혹백) : 全景寫眞은 촬영 불가능한 특수사정인 경우에 한하여 透視圖로 대신 할수 있다. 다만 연필 작도는 불가.

設計者寫眞: 자연스러운 포-즈로 한다. 사진 뒷면에는 그 성명을 명기할 것.

### (3) 建築物概要 및 設計說明

#### 建築物 概要

① 建築物名:

② 所在地:

③ 設計者: 担当/事務所名 별도 기입

④ 施工者:

⑤ 規 模: 垡地面積 / 建築面積 / 基準層面積 / 延面積 / 地上層數 / 地下層數 / 層높이 / 建築物높이  
기타施設規模(例·病床數, 客室數, 座席數등)

⑥ 構 造: 主体構造 / 柱스팬

⑦ 設 備: 난방, 空調 / 衛生 / 電氣 기타

⑧ 工 期: 197 . . . . . ~ 197 . . . . .

⑨ 工 事 費:

#### 設計說明

기재내용: 계획과정과 계획방침 특기사항을 간결하게 설명한다. 200자×2~4 장