

韓國의 原電 얼마나 安全한가!

— 소련 체르노빌 原電事故와 관련 —

How Safe are Korean Nuclear
Power Reactors?

鄭 甫 憲

韓電 安全支援室長

이번 소련의 체르노빌 原電事故와 관련하여 우리나라의 原子力發電所는 얼마나 安全한지 소련 原電과 比較하여 살펴보겠다.

1. 原子爐 設計의 特性

○ 소련의 原子爐는 正反應度 特성을 가지고 있어 어떤 요인으로 原子爐 出力이 올라가면 出力上昇이 더욱 加速化하게 된다.

특히 20% 이하의 低出力에서는 이러한 현상이 두드러져 出力安定의 유지 및 出力 制御가 어렵고 出力 暴走의 위험성이 있어 安全性側面에서 취약점 을 내포하고 있다.

○ 韓國의 原子爐는 어떠한 出力狀態에서도 항상 負反應度 特성을 가지고 있어 어떤 要因으로 出力이 상승하면 原子爐 自体가 出力を 감소시키는 自己抑制 機能을 發揮하게 되므로 安全하다.

2. 原子爐 制御棒

○ 소련의 原電은 出力分布의 安定維持가 어렵기 때문에 複雜한 制御系統을 가지고 있으며 制御棒의 速度가 높어 原子爐 緊急停止機能이 미흡하다.

制御棒의 種類는 자동 制御棒, 수동 制御棒, 비상 보호 制御棒, 部分制御棒 등 4種이 있으며 그 수도 2백 11개에 이른다.

소련과는 設計와 構造부터 달라 最惡의 상태에서도 放射能 流出 없어

○ 韓國의 原電은 出力 分布 制御가 容易하며 制御系統이 간단하고 出力制御 速度도 민첩한 편이다.

뿐만 아니라 制御棒의 과도한 引出을 자동 방지하도록 되어 있다. 制御棒의 種類는 出力調整 制御棒과 停止 制御棒 두 가지 뿐이며 制御棒 수는 52個이다.

어 冷却材 系統과 热除去 系統이 복잡하므로 冷却材의 누설 可能성이 크다.

○ 韓國의 原子爐는 수직 원통形 原子爐와 3個의 冷却루프로 되어 있어 冷却材 系統이 간단하므로 冷却材의 누설 可能性은 매우 희박하다.

3. 原子爐 系統 構造

○ 소련의 原子爐는 수직 원통形 原子爐 실내에 역시 수직으로된 1,680個의 冷却材 채널로 되어 있

4. 中性子 減速材

○ 소련의 原電은 中性子 감속재로서 原子爐 내부에 黑鉛이 들어 있어 火災의 위험성이 높은 편이다. 특히 冷却水 누설사고가 發生하면 黑鉛과 물의 反

應으로 因하여 水素의 發生 및 폭발이 일어나 이번
事故와 같은 중대事故를 일으킬 위험성이 큰 편이다

○韓國의 原電은 冷却水인 輕水가 減速材 役割을
겸하고 있기 때문에 火災의 위험성이 전혀 없다.

5. 安全設備의 多重化

○소련의 原電은 安全設備의 多重化가 西方側原
電의 設計 概念에 비하여 매우 뒤떨어져 있다.

○韓國의 原電은 原子爐의 安全性 確保를 為해 모
든 安全設備가 각각 2重으로 設置되어 있어 1個의
設備가 순간적 고장이 나더라도 다른 設備를 통
하여 安全性 確保가 可能하다.

6. 非常電源供給用 디젤發電機

○소련의 原電은 外部 電源이 끊기는 事故가 일
어났을 때 非常電源의 供給이 신속히 이루어지지 못
하게 되어 있다.

○韓國의 原電은 外部電源이 끊기더라도 10초 안
에 디젤발전기가 起動하여 우선순위에 따라 各種安
全設備에 필요한 負荷를 自動供給하게 되며 51초내
에 全負荷供給이 완료된다.

7. 2次系統(터빈·發電機 및 附屬 設備)의 放射性 汚染

○소련의 원전은 沸騰爐(BWR)이므로 2次系統
에 放射能이 약간 包含된 蒸氣를 供給하기 때문에
長期적으로는 2次系統의 汚染을 초래하게 된다.

○韓國의 原電은 加壓輕水爐(PWR)이므로 2次系
統의 汚染 可能性은 전혀 없다.

8. 格納容器

○소련에서 事故가 난 체르노빌 原電 4號機는 格
納容器를 갖추지 못했다. (最近에는 소련에서도 格
納容器를 尊入하고 있음)

○韓國의 原電은 철근 콘크리트로 된 格納容器가
原子爐 및 관계시설을 내장하고 있다. 따라서 만일

의 事故가 일어나더라도 放射性 物質에 의한 汚染
은 格納容器内에 局限되어 소련의 事故처럼 放射性
物質의 환경누출은 不可能하다.

9. 原電의 運營管理

○소련의 原電은 지나치게 經濟性에 치중하다 보
니 運營管理面에서도 安全性을 소홀히 다루는 경우
가 있다.

○韓國의 原電은 安全性의 확보를 위해 ①規制機
關의 承認을 얻은 安全運轉技術規程 및 各種 運轉
節次書를 엄격히 지키고 있으며 ②모든 試驗은 政
府의 규제기관 및 전문기관의 事前 檢討, 承認을 받
아 施行하므로 安全性이 立證되지 않은 試驗을 원
전설비에서 直接 施行하는 것은 일체 許容되지 않
으며 ③原子爐의 운전은 常駐 監督官의 監督下에
原子爐 操縱土면히 소지자에 의하여 조종되며 ④
제반 安全設備는 技術規程에 따라 주기적으로 性能
을 점검, 試驗하여 완벽한 狀態에서만 運轉을 許容
하고 있다.

따라서 우리 原電은 設備面이 運營面에서 소련 原
電과 같은 事故가 發生될 要因은 없다고 観定된다.

소련의 체르노빌原電 事故를 계기로 우리나라에
서는 지난 5月 6日부터 20日 사이에 정부 주관으
로 전문가 25名으로 구성된 點檢班이 ①原子力發電
所의 工學的 安全設備系統의 安全性 ②原子爐 格納
施設의 中대사고 방호 能力 ③火災 방호기능 ④安
全運轉能力 ⑤환경방사능 감시 및 비상계획 등 5
個 분야에 걸쳐 종합진단을 實施한 바 있다.

點檢 結果, 國內 原電은 最惡의 事故가 發生하
더라도 체르노빌原電과 같은 불상사는 일어날 수 없
다는 結論에 도달했다.

그 理由는 설사 爐心鎔融과 같은 事故가 있더라도
原子爐 格納 容器가 있어 放射能 물질이 外部로
누출되지 않기 때문이다. 따라서 國內 原電에서 일
어날 수 있는 最惡의 事故는 인근 住民에게 방사선
피폭을 수반하지 않음으로써 人命被害가 없었던 79
年 3月의 TMI事故의 범주를 넘지 않는다고 評價
되었다.

(原子力產業會議 제공)