

전기장판·요의 현황

권 영 구

(공업진흥청 품질관리국 안전관리과)

I. 품목의 개요

1. 특 성

- 난방장치가 없는 곳이나 환절기 등에 보조난방 기구로 사용되는 생필품
 - 인체에 직접 접하여 사용하는 제품으로서 고도의 안전성이 요구

2. 취 약 성

- 자본의 영세로 군소업체 난립
 - 소자본으로 고도의 기술없이 쉽게 공장설립 가능
- 기술낙후
 - 기술축적 없이 부품조달만으로 제조가공이 용이(발열선, 온도조절기는 외주가공하고, 원단구입 재봉)
- 덤핑행위 성행
 - 품질경쟁을 외면한 가격경쟁이 원인

3. 종류 및 용도

구 분	규 格 (mm)	용 도	비 고
전기장판	1인용(650×1,800) 2인용(1,200×1,800)	온돌효과를 이용 (비닐로 기체의 표면 형성)	형식승인 대상
전기요	소 (900×1,800) 중 (1,100×1,800) 대 (1,350×1,800)	온돌 효과를 이용 (천으로 기체의 표면형성)	KS표시지정 형식승인 대상

4. 제조공정도

공정 도	공정 명	검사 항 목
1	퀼팅 작업	겉모양·치수 퀼팅(QUILTING) 상태
2	일반작업	온도분포 열선배열 상태
3	미 싱	미싱분포 끝마무리 상태
4	접속기부착	부착상태 자동부의 동작상태
	검 사	구조, 소비전력, 절연저항, 내전압, 이상온도상승
	출 하	평상온도상승, 기계적 강도 잡음의 세기

II. 제조업체현황

1. 일반현황

구 분	업체수	공장규모(종업원수)			형식승인 건 수
		50명 이하	50~100명	100명 이상	
전기장판	38	34	4	—	174
전기요	49	39	7	3	173
계	87	73	11	3	347

* 100명 이상업체는 한일전기, 마마전기, 주한미 3개 업체 임
전기요 KS업체 : 12개

2. 기술인력분포



3. 수급현황

1) 전기장판(요)

(단위: 천매)

구 分	년도별		
	1989	1990	1991
생산량	1,721.5	1,387.5	1,533
생내수	1,450	975	1,254
신수	47	55	23.5
판계	1,497	1,030	1,277.5

* 수출은 미국, 수출업체는 본국, 한미, 마이콤, 대림, 박신
섬유 등 5개 업체임.

2) 내수시장 가격현황

품 명	공장출하가격	소비자가격	품질유지를 위한 최소공정출하 가격
전기장판	22,000	35,000	32,000
전기요	27,000	43,000	40,000

3) 원가구성

구 分	종 류	전기장판(%)		전기요(%)		비 고
		재료비	인건비	전기요	비고	
재료비	17,500	79.5	22,600	83.7		
인건비	2,200	10	2,200	8.2		
일반관리비	500	2.7	500	1.8		
비수기유지관리비	1,200	5.4	1,200	4.5		
감각상각비	500	2.4	500	1.8		
합계	22,000	100%	27,000	100%		

4. 품질수준

- 일본의 취체법과 전기용품 기술기준 및 KS 규격이 동일함(전기요 KS업체는 12개임)
- 전기장판은 일본취체법에 품목이 없음
 - 품질기준 대비

(단위: °C)

품 명	항 목	한 국	일 본	비 고
전기장판	평상온도	80이하	—	
	이상온도	120이하	—	
전기요	평상온도	70이하	70이하	
	이상온도	120이하	120이하	

5. 사후관리 현황

1) 연도별 사후관리 현황

구 分	연도별		
	1989	1990	1991
실험	8	2	44
합계	7	2	22
기	취소	—	—
장	업무정지	—	1
판	불합격	1	1
	개선	1	8
	계	1	22
실험	8	4	59
합계	6	3	30
기	취소	—	—
전	업무정지	—	1
장	불합격	2	—
판	개선	2	9
	계	2	29

비고 : '89, '90년도에는 품목별 협의회에서 실시

2) 주요 항목별 불량율

품목별 항목별	전기장판	전 기 요
평상온도(%)	40.9	48.2
이상온도(%)	40.0	31.0
소비전력및기타(%)	18.2	20.8

※ 전기장판: 81.8%, 전기요: 79.2%가 온도상승 불량임.

III. 불량원인 및 개선대책

1. 제품의 품질

1) 제품표면의 온도상승이 전기용품기술기준의 기준치를 초과

- 온도조절방식이 위상제어 방식으로 온도상승 속도가 늦음
 - 온도상승이 포화될 때까지 약 90~120분 소요됨
- 온도상승 시간을 단축하기 위하여 판매과정에서 온도조절기의 동작온도를 임의로 조작
 - 온도조절기내의 반고정 저항기로 쉽게 조정이 가능

2) 발열선의 품질특성

- 나이론씨미스타의 고유특성(온도변화에 따른 정전용량값의 변화등)이 합성수지 제조업체별로 상이하나 이에 대한 이론적 바탕이 없이 제조
- 현재 합성수지 주요 공급업체는 프랑스 Rilsan, 일본 Ube, 일본 Daimid임

- 습기 및 수분흡수로 인하여 온도감지불량

3) 온도조절기 품질특성

- 나이론씨미스타의 고유특성에 따라 온도조절기가 제조되어야 하나 온도조절기 제조업체의 기술정도가 미흡함(이론적 자료 없음)
- 싸이리스터등 부품회로에 이상상태가 발생시 차단해주는 보호회로가 없음
 - 안전성 확보를 위하여 발열저항과 온도휴즈 부착

- 온도조절기의 온도표시가 제품 표면의 온도(°C) 개념이 아니고, 저온 및 고온개념(1. 2. 3등)으로 표시되어 제품 표면온도를 식별하기 어려움.

개선대책

- 온도조절방식을 위상제어방식에서 Zero Switching 방식으로 변경
 - 기술적으로 상당한 어려움이 있으며 다른 특성에 미치는 영향등 충분한 검토가 요구됨.
 - 계획대로 추진될 경우 30분~60분 내로 단축 시킬 수 있음.
- 온도조절기의 구조를 변경하여 반고정저항기 사용을 금지하고 고정저항기를 사용토록 개선
 - 전기용품 기술기준에 반영
- 관련업체에 대하여 고유기술에 대한 교육 실시
 - 나이론씨미스타의 고유특성 및 발열체와 온도조절기의 연계특성등 시험결과 등을 근거로 기술교육자료를 작성(지도 위원: 전기전자시험검사소 김정호실장)
 - 한국전기용품안전관리협회 주관
 - 제품 및 부품제조업체의 기술 및 개발책임자를 대상으로 2일 정도 교육
- 주요 부품인 발열선과 온도조절기를 별도의 형식승인 대상으로 추가 검토
 - 기술적인 문제가 해결되어 실용화 단계에 이르면 기술기준을 정하고 품목추가
 - 온도조절기의 표시사항을 제품의 실제 표면온도(°C)가 표시되도록 의무화 하고 기술기준에 반영 적합여부 확인.
 - 온도조절기의 안전성 확보를 위한 회로를 부착토록 의무화

2 제조업체 및 제품유통

- 영세업체의 난립
 - 품질경쟁을 외면한 가격경쟁이 불량 원인
- 경영자의 개발·투자 의욕 부족
 - 영세성으로 개발·투자 능력 부족
 - 기술축적 및 고도의 기술없이 업체 설립이 용이
- 계절상품으로 지속적인 품질관리 미흡
 - 통계적 관리가 안됨

기본목표

- 1992년 12월까지
 - 기술적으로 충분한 검토후 결과보고서를 작성
 - 관련제조업체에 대하여 전달교육 실시
 - 전기용품 기술기준에 반영(제품)
 - 주요부품인 발열선과 온도조절기를 형식승인 대상품으로 추가
 - 전기용품 안전관리법 시행규칙 개정
 - 전기용품 기술기준 제정
- 기술지도 실시
 - 대상 : 기술지도를 희망하는 업체 5개업체
 - 지도기간 : 1992. 5~12월(업체별 20일정도)
 - 지도내용
 - 원자재 특성분석 및 관리기술
발열체, 자동온도조절기 공정 및 제조기술
 - 지도방법 : 전문가로 구성된 대책반 1개팀 구성
 - 순회지도 효과에 따라 지도사업 계속 추진 실시

3. 사후관리

- 사후관리 실시미흡
 - 등급에 따라 1~5년간 사후관리 면제
 - 생산업체의 품질개선 자극 미흡

개선대책

- 품질이 안정될 때 까지 지속적인 사후관리 실시
 - 시도에서 책정한 등급을 무시하고 년1회 이상 공장검사 실시
- 시판품 조사는 조사과 및 시도에서 실시

IV. 품질 향상 추진방향