

5 Minute Safety Meeting for the foreign workers



Safety Rules for Machine Operation ||

기계작업의 안전수칙 ||

1. Because any exposed part of gear, belt, grindstone, etc is very dangerous, ensure to provide adequate protection covers over the exposed area.
치차, 벨트, 스톤 등이 노출한 것은 대단히 위험하므로 반드시 적합한 덮개를 하여야 한다.
2. While repairing a gear, be careful as the contact point of the gear may create danger.
치차의 수리 시 기어가 맞닿는 부분은 위험하므로 주의하도록 한다.
3. When two or more people work for a large scale machine jointly, it is important to keep communication with each other.
큰 기계에서 2인 이상에 의한 공동 작업을 할 때에는 상호의 신호연락을 밀접하게 하여야 한다.
4. When working with a machine from which chips are generated, always wear safety glasses specified for the job.
칩이 비산하는 기계작업에서는 정해진 보안경을 사용하여야 한다.
5. When removing chips from a machine, always use a brush or a vacuum cleaner without trying to blow those out with your breath or trying to remove them with a bare hand.
가공 중에 칩을 제거하기 위해 입으로 불거나 맨손으로 치우지 말고 반드시 브러시, 청소용구 등을 사용하도록 한다.
6. Avoid unnecessary chatting and do not break away from a machine, while it is in operation.
기계를 운전하고 있는 상태에서 불필요한 잡담을 하지 않으며, 기계에서 이탈하지 말아야 한다.(부득이 기계로부터 이탈 시에는 뒤의 일을 감독자나 동료에게 의뢰하도록 한다.)
7. Do not force to stop any power operated machine with using hands, a foot or a rod, etc.
손이나 발, 공구, 막대기 등으로 무리하게 동력을 정지하지 말아야 한다.
8. Do not try to calibrate any object directly while it is under processing.
가공 중인 대상물을 직접 보정하지 않도록 한다. 