

연삭작업 안전수칙

1. 연삭수돌의 규정 회전수 및 고정상태 확인
2. 연삭수돌 외관검사 실시(마모상태, 갈라짐, 부분파손 등)
3. 안전덮개의 설치상태 확인
4. 작업반침대와 연삭수돌 외경과의 간격이 3mm 이내가 되도록 조정
5. 보안경 등 적정보호구 착용
6. 정해진 사용면만 사용하여 작업(연삭수돌 측면 사용금지)
7. 폭발위험 있는 장소에서 작업 금지

Safety Instruction on Grinding Work

1. Check the number of regulated rotation and fixture condition for grinding stone
2. Implement external test on grinding stone (abrasion condition, crack, partial damage and others)
3. Check the installation condition of the safety cover
4. Adjust the distance of work table and external diameter of grinding stone to be within 3mm
5. Wear appropriate protective device, such as, security goggle
6. Work by using the pre-determined side only (do not use the side of grinding stone)
7. Do not work in place with the risk of explosion

NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHI MÀI

1. Kiểm tra tình trạng cố định và số vòng quy định của đá mài
2. Thực hiện kiểm tra bên ngoài của đá ngoài (tình trạng mòn, vết rạn nứt, phần bị phá hủy v.v)
3. Kiểm tra tình trạng lắp đặt của nắp an toàn.
4. Điều chỉnh khoảng cách đường kính ngoài của đá mài với tay vịn dưới 3mm.
5. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp như Kính bảo vệ.
6. Chỉ dùng và mài mặt đá mài quy định (Cầm sử dụng mặt ngược lại của đá mài)
7. Cầm mài ở nơi dễ xảy ra hỏa hoạn.

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องบด

1. ตรวจสอบสภาพการติดแน่นและจำนวนการหมุนของหินบดที่กำหนดไว้
2. ตรวจภายนอกของหินบด (สภาพการถลอก การแตก การแตกออกเป็นส่วน)
3. ตรวจสอบสภาพการติดตั้งที่ปิดเพื่อความปลอดภัย
4. การจัดตั้งซองว่างระหว่างที่ตั้งและภายนอกของหินบด น้อยกว่า 3mm
5. การใช้ชุดเพื่อความปลอดภัย เช่น แวนตานิรภัย
6. ทำงานโดยใช้ส่วนที่กำหนดไว้เท่านั้น (ห้ามใช้ส่วนข้างๆของหินบด)
7. ห้ามทำงานบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตราย