



## 거푸집 해체작업 안전수칙

1. 원칙적으로 거푸집 설치의 역순으로 해체
2. 작업자는 안전모, 안전화, 안전대 등 보호구 착용
3. 보밀 또는 슬라브 거푸집 해체 시 한쪽을 먼저 해체 한 후 밧줄 등으로 고정하고 다른 쪽을 조심히 해체
4. 거푸집 해체가 용이하지 않은 경우 지렛대 등 사용금지
5. 상·하 동시 작업시 상·하 작업자간 작업신호 통일
6. 거푸집 해체 작업장 주위에 관계자의 출입금지
7. 강풍, 폭우, 폭설 등 악천후 상황에서 작업금지

## Safety Rules for Dismantling of Mold

1. In principle, dismantle the mold in the reverse order of installation
2. Workers must wear protective gears including safety hat and shoes, and use safety bars
3. In the event of dismantling mold under the beams or slab, dismantle one side first and carefully dismantle while firmly fixing the dismantled side with rope, etc.
4. Prohibition of application of lever, etc when dismantling of mold is not easy
5. Unify work signals between the workers for the upper and lower part at the time of working on the upper and lower part simultaneously
6. Limit the access to the work site for dismantling of mold only to authorized persons
7. Prohibition of work under foul weather including torrential rainfall and/or heavy snow

## NGUYÊN TẮC AN TOÀN KHI THÁO DỠ KHUÔN

1. Tháo dỡ theo nguyên tắc làm ngược lại thứ tự lắp khuôn
2. Người tháo lắp phải dùng dụng cụ bảo hộ như mũ bảo hiểm, giày bảo hiểm, đai an toàn v.v
3. Khi tháo dỡ sàn hoặc bomit, phải tháo dỡ một bên trước sau đó cố định bằng dây buộc và cẩn thận thám tiếp bên còn lại.
4. Không được sử dụng đòn bẩy trong trường hợp không phải dùng để tháo dỡ khuôn.
5. Khi làm việc đồng thời cả ở trên · dưới, phải thống nhất tín hiệu làm việc giữa người làm việc ở bên trên và dưới
6. Cấm người không có nhiệm vụ ra vào nơi làm việc
7. Cấm làm việc trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt như bão lớn, mưa to, mưa rào v.v

## กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในงานทำลายแม่พิมพ์

1. ตามหลักการคือให้ทำลายในทิศทางย้อนกลับจากการติดตั้งแม่พิมพ์
2. พนักงานควรใส่ชุดนิรภัย เช่น หมวกกันน็อค, รองเท้านิรภัย, สายรัดนิรภัย
3. เวลาทำลายแม่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทำลายด้านหนึ่งไปก่อนแล้วให้มัดด้วยเชือกแล้วทำลายอีกด้านอย่างระวัง
4. กรณีการทำลายแม่พิมพ์ที่ไม่ปกติ ห้ามใช้อะไรจัด
5. เมื่อข้างบนกับข้างล่างทำงานพร้อมกัน ให้ใช้สัญญาณระหว่างพนักงานเป็นมาตรฐาน
6. ห้ามคนนอกเข้าไปในเขตงานทำลายแม่พิมพ์
7. ห้ามทำงานในสภาพอากาศเลวร้าย เช่น มีลมพายุ, ฝนตกหนัก, หิมะตก