

선풍기 2개, 공기주입보트 1개 등 8개 제품 리콜 실시

에어컨, 선풍기, 수영복, 공기주입보트 등 여름철용품에 대해 안전성조사 실시



국가기술표준원은 에어컨, 선풍기, 수영복, 공기주입보트 등 여름철 용품 14개 품목 273개 제품을 포함한 467개 생활용품에 대해 집중적인 안전성 조사를 실시하였다.

안전성 조사 결과, 소비자 안전에 위해가 있다고 확인된 8개 제품에 대해 리콜명령을 내렸다.

리콜대상 제품(8개)

- 여름용품 : 선풍기(2개), 공기주입보트(1개), 우산(1개), 전격살충기(1개)
- 기타 생활용품 : 가속눈썹(1개), 가속눈썹접착제(1개), 유아용캐리어(1개)

리콜조치된 8개 제품의 결함내용은 다음과 같다.

선풍기 2개 제품은 선풍기 날개가 회전하지 못하도록 정지시킨 후 이상이 없는지를 확인하는 시험에서 절연이 파괴되거나 전선의 온도가 기준을 초과하는 등 감전과 화재의 위험이 있는 것으로 나타났다.

전격살충기 1개 제품은 전류가 흐르는 충전부에 사용자의 손이 직접 닿을 수 있도록 제작되어 감전의 위험이 있는 것으로 조사되었다.

공기주입보트 1개 제품은 노의 강도를 측정하는 하중 시험에서 노가 파괴되었다.

우산 1개 제품은 굽힘강도 시험에서 우산대가 파괴되고 도금 내식성 시험에서 불량한 것으로 나타났다.

가속눈썹 1개 제품은 내분비계 장애물질인 유기주석 화합물이 최대 152배까지 초과 검출되어 간이나 신장을 손상시킬 우려가 있는 것으로 조사되었다.

가속눈썹접착제 1개 제품은 소화기 및 호흡기 장애를 유발

할 수 있는 폼알데히드가 기준치의 97.8배를 초과하였다.

유아용캐리어 1개 제품은 유아가 앉는 부분에서 내분비계 장애물질인 프탈레이트계 가소제가 309배 초과하여 검출되었다.

국가기술표준원은 금번 리콜제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고 위해상품 판매차단시스템에 제품 바코드를 등록하여 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정이다.

이번 안전성조사 결과, 그동안 국가기술표준원이 안전성조사 대상으로 집중 관리해온 선풍기, 에어컨 등 대표적 여름철 전기용품의 부적합률(안전기준 위반)이 지속적으로 감소한 것으로 나타났다.

* 주요 여름철 전기용품 부적합률 : '11년(23.1%) → '12년(16.5%) → '13년(6.2%) → '14년(4.9%)

특히 에어컨, 빙삭기, 아이스크림제조기, 전기훈증살충기, 전기에어커튼, 구명복, 선글라스 등 7개 품목은 안전기준 위반제품이 없었다.

그러나 국표원 관계자는 소비자 안전을 위협하는 제품이 근절될 때까지 안전성조사와 단속을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

이번에 리콜명령 받은 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 판매된 제품에 대해서는 다른 제품으로 교환 또는 수리 등을 해주어야 한다.

국가기술표준원은 소비자가 금번 리콜대상 제품을 제조, 수입, 판매한 사업자에게 수거, 교환, 수리 등을 해 줄 것을 적극 요구할 필요가 있으며, 유통매장에서 해당 물품 발견시 국가기술표준원(043-870-5434) 또는 한국제품안전협회(02-890-8300)에 신고해 줄 것을 당부했다.



제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품(8개)

■ 선풍기 : 2개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
쥬엘디 (031) 356-7369	한국	HH07898-8004A	LD-B801	<ul style="list-style-type: none"> 이상운전모터동작을 정제 <ul style="list-style-type: none"> -절연파괴, 불꽃 발생 -권선온도 기준초과 * 측정: 243.1℃, 기준: 165℃ 부품 임의 변경 <ul style="list-style-type: none"> -코드 변경 콘덴서 및 온도퓨즈 누락 		수거 교환
삼보전기 공업사 (031) 855-7075	한국	HH11321-4001	SF-50	<ul style="list-style-type: none"> 이상운전모터동작을 정제 <ul style="list-style-type: none"> -절연파괴 부품 임의 변경 <ul style="list-style-type: none"> -스위치, 콘덴서, 플러그 변경, 온도퓨즈 누락 		수거 교환

■ 전격살충기 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Zhongshan Yaling Electrical Appliance Co., Ltd (㈜하우스키퍼) (032) 672-6363	중국	JU071017-12002B	PU-12	<ul style="list-style-type: none"> 충전부에 대한 감전보호 <ul style="list-style-type: none"> -테스트핑거가 충전부에 접촉 부품 임의 변경 <ul style="list-style-type: none"> -마워코드, 플러그, 외관, PCB발광램프 등 		수거 교환

■ 공기주입보트 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP (홈플러스㈜) (02) 3459-8464	중국	A071R03 1-4008	GS_FX-4000 레프팅 보트 SET	<ul style="list-style-type: none"> 노 하중시험에서 제품파손 		수거 교환

■ 우산 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
LMNOP (LMNOP) (031) 595-3346	중국	-	MONSTER STAR	<ul style="list-style-type: none"> 굽힘 강도 <ul style="list-style-type: none"> -파손 발생 (기준: 절단 또는 구부러짐이 없을 것) 도금의 내식성 불량 <ul style="list-style-type: none"> -안상 전채면이 흑색으로 변함 (기준: 전채면이 흑색이 되지 않아야 함) 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> -표시형식 오류 (품질경영확인법으로표기) 		수거 교환

■ 가습눈섀 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
다스무역 (031) 811-0357	베트남	A012F044-2001	이리따음속 눈섀 Intense Black 10호 베이 비켓	<ul style="list-style-type: none"> 유기주석화합물 1.8~152배 초과 <ul style="list-style-type: none"> -DET: 152.3mg/kg 검출 -TBT: 1.8mg/kg 검출 (기준: 각1.0mg/kg 이하) 		수거 교환

■ 가습눈섀접착제 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
Dio Cemical (031) 766-3393	한국	B852-H002-3001	시아노아크릴레이트 (흑색)	<ul style="list-style-type: none"> 폼알데하이드 97.8배 초과 <ul style="list-style-type: none"> -1,956mg/kg 검출 (기준: 20mg/kg 미만) 		수거 교환

■ 유아용캐리어 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	인증 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)두루 코리아 비비 (031) 574-0011	한국	E391H001-3001	DRK1203	<ul style="list-style-type: none"> 프릴레이트계 가소제 309배 초과 <ul style="list-style-type: none"> -좌판연질, 검정: DEHP 30.7%, BPP 0.2% (기준치: 0.1% 이하) 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> -제조연월 미표시 -사용상주의사항 일부 미표시 		수거, 수리 교환

문의

산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 (043-870-5421)