


강하구 협수로에서 어선안전항해를 위한 고정형 표지시설 연구

안 현 규*

*부산지방해양수산청

요 약 : 우리나라는 리아스식 해안으로 지형이 복잡하고, 특히 강하구에는 사주의 영향으로 선박의 통항로가 수시로 변화되고 있어, 어선들의 좌초사고가 빈번하게 발생하고 있으나, 수심이 얕고, 굴곡이 많아 등부표 등 항로표지의 설치가 불가능한 실정이므로, 이러한 지형 환경에 맞고, 비용이 저렴한 새로운 항로표지인 등주를 설치하기 위한 연구와 설치 후 효과분석을 기술한다.

핵심용어 : e-Navigation, 항로표지



1. 주 전 배경

■ 피해현황

- 낙동강 하구 삼각주 부근의 수로에 모래 텁적 및 젖은 수로변경 등으로 좌초사고로 인한 인명과 재산피해 발생

년도	여름계	사고내용	피해현황
2001	진주도, 녹산	진주도 해역 충돌로 전복사고	4명 사망
2002	진주도, 녹산	진주도 해역 충돌로 전복사고	1명 사망 1명 중상
2003	녹산, 낙동강	진주도 해역 충돌로 전복사고	중상 3명 사망 2명

* seok6968@momaef.go.kr

2. 연구 현황

■ 추진내용

- 낙동강 하구 수로이용 및 안전확보 방안 실태조사 ('04. 4 ~ 6 / 우리청, 강서구청, 해양대학교, 이촌개)
- 낙동강 하구수로 등주 설치에 대하여 부산녹색인권으로부터 설치 개선 결의를 요구하는 민원 발생
 - 내지방언 : 등주 시설로 인하여 생태계 파괴가 염증을 적극 촉진하고, 이물과 문화재 현상변경이 산정
 - 국가지정문화재 현상변경 허가(2004.11) (천연기념물 제 179호 / 낙동강 철새도래지)
 - 낙동강 하구 삼각주 부근의 모래 되격으로 인한 수심측량 요청(남해해양조사사무소)


3. 향후계획

■ 다수민 민원 접수(2005. 9. 29)

- 부산시 수협 동리어촌계 및 신호이촌계에서 요청한 지역에 대해서 2006년 12월에 등주 설치 예정
- 대야이촌계에서 요청한 준설자역과 관련하여 등주 설치예정(50기)

- 저수점 강 하구에 적합한 형로표지 제작연구


- 마동이 걸고, 이선과의 충돌시에도 이선의 피해를 최소화 할 수 있는 구조로 제작
(구조는 원형 강관주(직경 φ105, H= 10M / 등행가는 솔라라이트(강당거제/파랑) 사용 / 번호판은 이전에도 석봉이 가능해 평평 번호판 부착)



4. 기대효과

- 그간 고질적 해양사고 위험해역인 낙동강 하구에 안전하게 수로를 이용할 수 있는 고정형 유도표지 설치로 아민 속안사입 해결
- 개발된 강 하구 고정형 유도표지를 유사한 수로복이 좋은 해역, 양식장 일집해역, 육상 수로에 적용 설치가 가능하게 됨으로써 사고예방 및 연간 10억원 이상의 예산절감 효과 기대
 - 등주 설치 후 단 한건의 선박충돌 사건 없음.
- 그간 소홀하였던 양식장 아민들의 안전확보에 적극적인 지원과 예산투자로 해양수산부 인식 제고

- 공청회 및 안전유도시설 시범설치('04.7.15)
- '04. 9. 6 ~ 12. 4. 등주설치 1차 사업 완료 진우도 ~ 녹성구간 20기 설치
- '05. 6. 28 ~ 9. 2. 등주설치 2차 사업 완료 명지 ~ 녹성구간 81기 설치
- '05. 6. 20 ~ 12. 10. 등주설치 3차 사업 진행 선호마을, 태마을, 전동수로 등 150기 설치 예정



대단히 감사합니다