

## &lt;論 究&gt;

## 自動車用 Rim 的 構造와 그 用途

李鍾根


Rim 이란 空氣를 넣은 타이어를 끌고 車體에 기워 넣은 附屬品으로서 타이어의 發達과 同一한 步調로 發展하였다.

自動車타이어는 製造 및 開發의 面에서 또는 技術的의 面에서 볼 때 國際的의 結付가 다른 어느 品目보다도 強力하다. 이것을 主導하는 것이 美國의 T.R.A(The Tire and Rim Association, Inc.)이며 이 協會가 타이어에 適合한 Rim 的 規格 및 取扱法을 規定하고 있다. 그러므로 Rim 에 對해 타이어는 어느나라 製品을 使用하여도 무방하다.

最近 T.R.A Standard 의 傾向을 보면 美國은 High way 的 發達을 背景으로 하여 獨自의 發展하고 있다. 乘用車用은 美國特有의 大型車用으로 整理되고 있으며 트럭 및 버스에도 Tubeless 타이어가 使用되고 있다.

## 1. Rim 的 構造

(그림 1)




乘用車用 Desk rim 4-j×15의例

타이어의 Bead 部를 支持하는 方式으로는 Spoke 式이 發達했으며 負荷의 增大, Press 生產方式의 進展으로 Desk 式의 Rim 가 壓倒的이다.

이 Rim 的 構造를 두가지 程度 圖示하여 보면 아래와 같다.

(그림 2)



大型트럭 및 버스用 Desk rim

## 2. 乘用車 Rim

타이어는 初期에 平織布를 使用하여 製造하였으므로 타이어의 斷面幅이 Rim 幅에 比하여 顯著하게 적어졌다.


그러나 近來에 와서는 強力타이어 코오드系를 使用하여 타이어를 製造하고 있으므로 形狀에 自由로운 設計가 可能하다. 그러므로 타이어 自體의 負荷能力, 緩衝能力 및 耐久力を 增加시키기 爲하여 타이어의 斷面幅이 커졌으며 아울러 Rim 的 幅도 커졌다. 그리하여 乘用車타이어는 運動性能의 改善 및 車

輻의 低重心設計로 위에서 說明한 바와 같이 Rim의 幅이 넓어지고 直徑이 短여졌으며 橫剛性을 좋게 하기 위하여 低壓의 空氣使用으로 轉動抵抗이 減少되어 發熱이 抑制된다.

例를 들면 Rim의 幅比對 타이어 幅의 比는 28 lb/in<sup>2</sup>의 低壓 타이어는 Rim의 幅이 타이어幅의 60%, 24 lb/in<sup>2</sup> 超低壓 타이어는 70%의 現狀을 보이고 있다. 아래 乘用車用 Rim 몇 가지를 列舉하면

### 1). Drop Center Rim (D.C.)

(그림 3)



D.C. Rim의 例 4. 50 E×16

乘用車의 發達初期에는 現在의 自動車 Rim과 類似한 “구린자” Rim이 使用되었다.

前述한 바와 같이 Rim은 타이어의 Bead를 끌고 支持하므로 負荷의 增大 및 速度의 向上에 따라 Bead의 損傷이 커져서 構造가 變하기 때문에 現在의 DC型이 생겼다. 이 型式은 (그림 3)과 같이 Rim中央에 凹部의 흄이 있고 타이어를 끼울 때 Bead의 片側이 凹部에 들어가고 他側의 Bead가 Rim 속으로漸次的으로 들어가는 것이 特徵이다. 또한 Rim Base의 Bead Seat에 5°의 Taper를 加하여 타이어에 空氣를 넣을 때 壓搾을 增加시켜 준다. 이 Rim의 表示法은 아래의

例와 같다.

(例)

3.50 D×15

3.50—Inch 表示의 Rim 幅

D—Flange 表示의 記號

15—Inch 表示의 Rim 徑

### 2). Wide Base Drop Center Rim (W.D.C.)

앞에서도 論한 바와 같이 Rim의 幅을 넓히는 傾向에 따라 各部形狀은 DC形으로 부로 發展한 것이다.

例를 들면 Ford 自動車會社에서는 Rim 徑을 2 Inch 적계하고 幅을 1/2 in. 넓게하고 있다. 1961年 T.R.A. Standard의 Rim 表示規格內容을 例示해 보면

WDC Rim 表示法

$5\frac{1}{2}$ —j×14


$5\frac{1}{2}$ —Inch 表示의 Rim 幅

j—Flange 表示의 記號

14—Inch 表示의 Rim 徑

위와 같이 表示하여 DC型과 區別하고 있다


(그림 4)



WDC 15 in. Rim의 例

(T.R.A. Standard 1961 Year Book 에서)

(그림 5)



WDC 14 in. Rim の 例


(T.R.A. Standard 1961, Year Book 에서)

## 3). Tubeless 타이어用 特殊 Rim

Tubeless 타이어는 1940 年부터 使用하기 始作하였으며 初期에는 Bead 의 完全密着을 考慮하여 兩側의 Bead seat 가 圓型을 維持하는 Hump type 를 使用하였고, 다음에는 Bead 平衡維持用 Flat hump type 가 생겼고, 그 다음에 Bead 安定을 增加시키기 為하여 Ledge type 를 만들어 現在 使用하고 있다. Tubeless 타이어는 1955 年 以來 美國의 新車에 普通 Rim 을 널리 採用하고 있다.

現在 타이어幅에 對해서 Rim 幅은 約 70% 的 Rim 을 建奐하고 있다. 이것을 그림으로 說明하여 보면 아래와 같은 여려가지 種類가 있다.


(그림 6)



T.R.A. 14", 15" 用 Hump type

(兩側 Bead seat 에 適用)


(그림 7)



T.R.A. 14", 15" Flat Hump type

(外側 Bead seat 에 適用)

(그림 8)



T.R.A. 14" 用 Special Ledge type

## 3. トラック 및 버스用 Rim

이 Rim 은 2 가지의 系列이 있다.

그 한가지는 積載量 5噸以上의 トラック과 이에相當한 버스用 Rim 徑 20" 以上의 것과 또 한가지는 積載量 5噸以下에 使用하는 15" 및 16" Rim 徑으로 區別한다. 이 Rim 的 根源은 乘用車用 Rim 으로 부터 出發하였으며 Rim에 作用하는 負荷가 큼으로 構造와 強度가 달라져야 하며 Ply 數가 많은 타이어를 끼우며 큰 브레이크 드럼을 使用하여야 하므로一切의 모양을 DC型과 같게 하고 片側의 Flange 部를 分離하여 Side ring 및 Lock ring 을 使用, 組立하는 構造로 한다.

이것 역시 現在는 타이어의 幅 比對 Rim 幅의 比를 70%로 建奐하고 있다. 이 Rim

몇 가지를 예로 들어 圖示하면 아래와 같다.


### 1). Flat Base Rim (F.B.)

이 Rim은 舊型 트럭 및 버스用이었으며 現在는 7.50—20 타이어 程度에 使用하고 있는 實情이다.

形狀의으로 Rim 片側만이 Bead seat 를 締付하는 缺陷이 있으며 타이어의 安定이 좋지 못하며 摩耗도 나쁜 便이다.

表示方法은 DC 와 같이 5.00 S×20 으로 하여 7.50—20 타이어에는 5.00 S 를 組立하여 타이어幅 比對 Rim 幅은 60%이다.


(그림 9)



### 2). Interrim Rim (I.R.)

이 Rim은 FB 가 發展한 것으로 타이어의 幅比對 Rim 幅 比가 70%이며 Side ring 的 形狀이 變하여 兩側 타이어 Bead seat 가 모두 締付하고 있기 때문에 타이어의 움직임

(그림 10)





이 적어 現在 世界的으로 通用되는 Rim 이다.

表示方法은 DC 와 같이 6.00 S×20 이다. 이 것을 圖示하여 보면 아래와 같다.

### 3). Advanced Rim

이 Rim은 High way 發達을 背景으로 타이어의 使用에 쓰이는 것으로 美國에서 發達하고 있으며 他國에서는 아직 道路가 좋지 못하여 잘 使用하지 않고 있다. 이것을 IR 와 比較해 보면 Rim Dia. 가 조금 크며 空氣壓은 10 lb/in<sup>2</sup> 낮다. 이 低壓使用에 適合

(그림 11)



IR 와 Advanced Rim 과의 比較圖

기 爲하여 Bead seat의 Taper가 0.1 in. 程度 큼으로 締付가 強하다.

이것의 表示方法을 例로 들면

$8.5 \times 20$  으로 쓰여 Flange의 表示가 없다.

IR Rim과 比較圖示해 보면 아래와 같다.

#### 4) Semi Drop Center Rim(S.D.C.)

i) Rim의 使用處를 우선 例를 들어보면

4.50 E×16 1 噴級三輪트럭

5.50 F×16 1~1.5 噴級三輪, 四輪트럭

6.00 GS×16 2 噴級三輪트럭

5.50 F×15 2 噴級四輪트럭


上記 例와 같이 주로 小型트럭用으로 쓰이고 타이어는 乘用車用에 가까운 15" 및 16"의 Rim 徑을 使用하여 負荷는 크다. 즉 負荷가 크면 自然히 타이어의 Ply 數가 많아져야 되며 Ply 數가 많으면 二重 Bead로 補強된다.

그러면 乘用車用의 DC型은 타이어의 着脫이 困難하여 Bead가 傷하여 Press 銅板 Rim으로는 Flange 根底部의 剛性이 不足하여 乘用車 Rim의 形態로는 全て 使用이 不可能하다.

그래서 大型트럭用의 IR에 準한 型剛을 使用하여 Side ring을 부쳐 SDC가 생겼다.

i) Rim의 形狀은 그림과 같이 Rim base 中央에 점시모양으로 凹部가 있으며 兩側 Bead

(그림 12)



SDC의  $5.50 F \times 15$


seat는 50의 Taper가 있다.

表示方法은 DC와 같이  $5.50 F \times 15$  等과 같다.

#### 5). Tubeless 타이어用 Drop Center Rim

i) Rim은 Bead seat의 締込角이 大端이 큰  $15^\circ$ 로 하여 트럭, 버스 및 小型트럭의 Tubeless 타이어에 使用하는 DC型의 Rim가 TRA Standard에 있으며, 美國의 큰 自動車工場에서 生產하고 있는 新型車의 標準으로 되어 있다. 表示法은  $22.5 \times 6.00$  ( $8.25-20$  타이어에相當한 9-22.5 타이어用)

(그림 13)



TRA 트럭 및 버스用 Tubeless 타이어用 Rim

i) 外에 土建作業車, 農業用트럭 및 構內作業車用等 여러 가지 特殊 Rim가 있으나 여기서는 省略하고 Desk rim의 生產現況과 트럭 및 버스用 Rim의 取扱上 注意할 點 등을 簡單하게 說明하고자 한다.

#### 4. Desk Rim의 生產

Rim은 車軸과 路面으로 부터 여러 가지의 荷重을 받으며 高速回轉을 하는 것이므로 精密度와 耐久強度가 좋아야 한다. 그러므로 Desk材料의 強度는 乘用車用에는  $34 \sim 38 \text{ kg/mm}^2$  以上的 高抗張力を 가진 特殊銅板을 使用하여 銅板의 두께는 乘用車用의 WDC는  $3.2 \text{ m/m}$ 이고 大型車用에 있어서는  $7.50-20$  타이어用  $6.00 S$ 에는  $9 \text{ m/m}$ ,  $8.25-20$  用  $6.50 T$ 에는  $10 \text{ m/m}$   $10.00-20$  用  $7.50 V$ 에는  $11 \text{ m/m}$  나

된다. 트럭用에 있어서 Rim base, Side ring 및 Lock ring 같은 것은 이斷面에 壓延된 鐵材가 必要하다. 成型된 것의 重量은 乘用車用이 約 8kg, 小型트럭用이 15kg, 大型트럭用이 32kg 以上이나 되며 이厚板을 Press로 成型하여 縱橫의 回轉許容誤差가 11m/m 以下가 되어야 하므로 製作工程에相當한 問題點이 있을 것이다.

이製作工程의 一例를 들면 Expander, Shriner라는 放射狀으로 움직이는 特殊 Press機에 依하여 內側으로 부터 擴張, 外側으로 부터 壓縮하여 整形한다. 乘用車用의 Rim는 平板을 圓形으로 成型한 後 Roll에서 凸凹이 되게 한다.

## 5. 트럭 및 버스用 Rim의 取扱上 注意點

乘用車의 境遇는 負荷가 적어 큰 問題가 되지 않는다. 防銷, 衝擊을 받았을 때 點檢하는 程度로 充分하나 大型車의 境遇整備, 取扱이 不備하면 타이어의 壽命上不利하며 Side ring의 脫落等으로 想像도 못할 事故가 發生하며 큰 危險을 招來할 것이다.

取扱上 注意할 點들을 列舉하면

### 1). Rim의 變形

Rim이 옆으로 비틀어 지면 Zig Zag形走行의 原因이 되며 直徑方向으로 凸凹이 생기면 變動荷重이 생겨 타이어트레드가 均一하게 摩耗되지 못한다.

### 2). Flange의 벌어짐

斷面의 剛性은 充分히 있다 하더라도 走行中 衝擊을 받았을 때 밖으로 벌어져 타이어의 Bead部가 傷한다.

### 3). Side Ring의 물림部가 傷했을 때

傷한 部分으로 둘이 들어가 놓이 솔이 Side ring着脫時 傾斜部가 摩耗될 境遇 Side ring이 脱落하므로 Rim과 Side ring 둘 다 注意하여야 한다.

### 4). Side Ring의 비틀림

着脫時 Ring을 彈性限界以上으로 벌리면 Ring의 물림이 좋지 못하다.

### 5). 腐食

물이 浸透할 때 타이어와 브레이크 드럼의 發熱로 녹이나 腐食이 內部로 부터 進行되어 Rim가 傷하므로 注意하지 않으면 안되어隨時로 防腐塗裝을 하여야 한다. 이와같은 點들을 恒常 銘心하여隨時로 點檢하면 大少의 事故를 未然에 防止할 것으로 생각한다.

(筆者：東信化學工業株式會社設計技師)

## <토막소식>

### 輸出特化產業資金運用要綱發表

商工部는 지난 2日 公告 第4160號로서 今年度輸出特化產業育成資金 2億원의 運用要綱을 發表했는데 이의 融資對象業種은 이미 指定된 12個 輸出特化產業育成品目中 고무製品을 비롯한 10개 品目에 限定시켰다.

또한 中小企業體 및 輸出工產品生產業體에 限하여 施設資金(所要資金의 50% 以上을 自

體調達할 수 있는 業體)으로 나가게되는 이資金은 1個業體當 1千萬원 以內에서 貸出하기로 되어 있으며 融資申請은 工場設置該當市道에 오는 21日부터 4月 20日까지 提出 토록 했다.

그런데 이資金의 融資對象選定은 輸出確實度等을 감안, 市道와 中小企業銀行, 商工部主務局의 評點으로 決定하기로 되어 있는데 輸出品生產指定業體中 中小企業施設資金과 66年度 輸出特化產業育成資金을 받은 業體는 今年度 融資對象에서 除外된다.