


타이어 안전사용 캠페인6

공기압 과·부족은
타이어의 손상을
초래한다.


공기압은 타이어의 생명

1 공기압 과다로 주행하면


타이어가 항상 긴장상태로 있기 때문에 다음과 같은 타이어 손상의 원인이 되며 타이어 수명도 단축시킨다.



- ① 트레드부 파열
노면으로부터의 충격
흡수력이 약해지므로
타이어 트레드부의 양쪽이
쉽게 파열된다.



트레드 중앙부분만 노면에 닿는다.





- ② 흄안의 고무 갈리짐
박힌 돌 등에 의해 입은
상처가 급격히 성장되어
타이어 파열로 이어진다.


- ③ 비드부 파열
립플렌지 부위가 림과의
과도한 접촉에 의해
비드부가 파열된다.

2 공기압 부족으로 주행하면


타이어 각 부분의 굴신이 심해 발열되어 다음과 같은
타이어 손상의 원인이 되며 타이어 수명도 단축시킨다.



- ① 열에 의한 고무층 분리
이상발열에 의해 고무와
코드층 사이가 분리되는
현상이 발생된다.



트레드 양쪽 가장자리가 무리한 힘을 받게 된다.




- ② 사이드월 부위 손상
사이드월 부위가 지면과
가까워지게 되므로
돌출물에 충격되어
파열되기 쉽다.

- ③ 코드 절단
심한 굴신운동으로 인해
타이어 옆면의 코드가
절단된다.


3 적정공기압을 유지하려면

- ① 공기압은 자동차 제조회사의 사용자 매뉴얼을 준수해야 하며 사용환경에 따라 적절히 조정되고, 유지되어야 한다.
- ② 고속주행의 경우에는 타이어가 열을 받아 그 내부의 공기가 팽창하여 공기압이 올라 가기 때문에 이때 공기를 더 넣을 필요는 없다고 보통 생각하지만 오히려 고속주행의 경우 스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상을 방지하기 위해서는 공기압을 10% 정도 더 넣어야 한다.
- ③ 공기압 점검 및 조정은 타이어가 완전히 식었을 때 점검해야 된다.
- ④ 주행중에는 타이어의 발열에 의하여 공기압이 올라가지만 절대로 빼서는 안된다. 타이어가 식게 되면 자연히 공기압은 정상이 된다.
- ⑤ 벨브에서 공기가 새지 않는지 벨브 점검을 해야되고 벨브캡은 꼭 잡꿔야 한다.
- ⑥ 휠에 변형이 있는지 확인하여야 한다.




● 스탠딩 웨이브(Standing Wave) 현상이란?

타이어가 고속회전을 하면 변형된 부분이 환원이 되기도 전에 반복되는 변형으로 타이어 드레드가 물결 모양으로 떠는 현상을 말하며 이 현상이 계속되면 타이어가 단시간내에 파열된다.



일반 주행시 타이어는 진원에 가까운 상태로 회전한다.



속도를 올려 고속회전을 하게 되면 타이어 접지부 후방에 피형(웨이브)이 발생하게 된다.



더욱 속도를 올리면 타이어는 단시간내에 파열되게 된다.

〈대한타이어공업협회 기술부〉