

한국산업규격(KS)의 이해

Korean Industrial Standards

2003. 6. 2(월)부터 산자부 기준표준원 홈페이지 (<http://www.standard.go.kr>)를 통하여 KS규격 내용을 무료로 열람하실 수 있습니다. 이번호에서는 골판지원지·상자시험 측정방법 세 번째인 골판지 두께 측정 방법(KS M ISO 3034)과 골판지 접착력 시험 방법(KS M7052)을 정리하였으니 업무에 참고하시고 많은 이용 바랍니다.

골판지 - 두께 측정 방법

(KS M ISO 3034 : 2002)

Corrugated fibreboard - Determination of thickness

● 인용 규격

다음에 나타내는 규격은 인용되므로 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용 한다.

KS M 7011 종이 및 판지 - 평균 품질 평가를 위한 시료 채취

KS M 7012 종이, 판지 및 펌프 - 조습처리 및 시험을 위한 표준상태와 그 표준상태의 관리 및 시료의 조습 처리 절차

● 원리

규정 압력 하에서 골판지의 시험 시료의 두께를 측정 한다.

● 정의

이 규격의 목적을 위하여 다음과 같은 정의를 적용한다. 두께(골판지 난장의) 시험 시료에 일정 압력을 가하면서

측정한 두 평평한 수평면 사이의 거리(mm)

● 장치 및 기구

다이얼 게이지 마이크로미터는 평면 원형 모두(anvil)와 동심의 평면 압력봉(plunger)이 있는 것. 모두와 압력봉 표면의 접촉 면적은 대략 $10 \pm 0.2 \text{cm}^2$ 이다.

측정표면은 시료 직경의 1/1000 이내로 수평이어야 하며 압력봉에 의해 걸리는 압력은 $20 \pm 0.5 \text{ kPa}$ 이어야 한다.

이 장치는 정밀도 0.05mm까지 측정할 수 있도록 충분히 정확해야 한다.(부록 참고).

● 시료 채취

KS M 7011에 준하여 시료를 채취한다.

● 시험 시료 조제

시험 시료를 500cm^2 ($200\text{mm} \times 250\text{mm}$) 크기로 절단할 수 있음을 만큼 충분히 큰 시료를 채취한다. 시험 시료는 손상이나 다른 결점이 없어야 하고 관계자들 사이의 동의가 없다면 기계 자국이 없어야 한다.



● 조습처리

시험 시료는 KS M 7012에 따라 조습 처리한다.

● 시험 방법

KS M 7012에 규정된 표준 대기조건에서 시험한다. 각 시험 시료에 대하여 다음과 같은 방법으로 두 번씩 측정한다.

시험시료의 끝 부분이 모두의 외주에 가장 가까운 지점에서 최소한 50mm 벌어지도록 시험 시료를 장치의 두면 사이에 수평으로 놓는다. 편침 현상을 피하기 위하여 압력봉을 부드럽고 천천히 그리고 매우 주의 깊게 내린다. 이 때 시편의 중량으로 인한 저레작용에도 불구하고 시험 시료가 마이크로미터의 측정 표면에 평행하게 놓여 있는지를 확인한다. 또한 측정값을 판독할 때 손에 의해 압력이 기구나 시험시료에 가해지지 않도록 한다. 지침이 멈추었을 때 측정값을 판독한다.

● 시험 보고

시험 보고는 다음과 같은 사항을 포함해야 한다.

- a) 인용 규격
- b) 시험 날짜와 장소
- c) 시료에 대한 설명과 명시
- d) 사용한 조습 처리 조건
- e) 측정 횟수
- f) 두께의 표준 편차
- g) 모든 측정치의 산술평균 mm 최소 0.05mm
- h) 시험 결과를 해석하는데 있어서 도움이 될만한 기타 다른 사항, 특히, 인쇄 또는 가공 기계에 의해 압력을 받았던 면적이 포함 여부.

● 측정 기구에 관한 부기적인 정보

● 측정 범위

일반적으로 접하게 되는 골판지의 범위를 포괄하기 위해서 다이얼 게이지마이크로미터의 측정 범위는 적어도

20mm이어야 바람직하다.

● 장치 보정

자주 사용하는 장치의 경우 반복성과 정확성에 대한 보정은 매일 점검해야 하며, 평행과 압력봉에 대한 보정은 매달 확인한다.

만약 장치가 어떤 측정 시 허용 범위 내에 있지 않으면, 이후 측정 전에 보정한다.

다음과 같은 방법으로 점검한다.

● 봉과 모루의 평면성(planarity)

압력봉과 모루는 청결히 유지해야 하며 밝은 빛에 대하여 틈이 보일 수 있도록 약간 열려 있어야 한다.

직각에서 양 방향으로 관찰할 때 그 간격은 아주 똑같아야 한다.

● 측정의 반복성과 표시 오차의 측정

- a) 시험 전에 장치의 영점(zero)을 정확히 맞춘다.
- b) 이전에 점검하였던 다른 두께의 기준판들을 사용한다.
- c) 모루와 압력봉 사이에 이 값들을 각각 주입하고, 눈금에서 대응하는 값을 기록한다.
- d) 전체 눈금의 약 10,30,50,70 그리고 90%에서 장치를 점검한다.
- e) 영점 위치에서 적어도 다섯 번 측정한 후 각 기준판을 최소 다섯 번 측정한다. 마지막으로 다시 영점 위치에서 다섯 번 측정한다.
- f) 시험 중에는 장치를 영점으로 고쳐놓지 말아야 한다. 눈금의 각 측정 지점에 대하여 측정의 반복성은 5회 이상의 측정값에 대한 표준편차이다 표시 오차는 5회 이상의 측정값과 기준판 두께와의 차이이다.

● 압력봉과 모루의 평행성

- a) 압력봉의 한 쪽 모서리에 기준판을 끼워 넣고, 눈금자에

나타난 두께를 기록한다.

- b) 반대 쪽 모서리에 동일한 기준판을 끼워 넣고, 다시 눈 금자에 나타난 두께를 기록한다.
- c) 원래의 위치의 직각방향에서 상기의 절차를 반복한다.
- d) 전체 눈금의 약 10,30,50,70 그리고 90%에서 다른 개 이자들을 사용하여 상기의 절차를 반복한다. 평행성 오 차는 직각을 이루는 양 선단에서 측정한 양 지점에서의 값의 차를 제곱하여 이를 합한 값의 평반근의 1/2로 정 의된다.

골판지 접착력 시험 방법

(M 7052 N- 1990)

Test Method for Adhesion of corrugated Fibreboard Corrugated fibreboard - Determination of thickness

● 적용 범위

이 규격은 KS A 1502(외부 포장용 골판지)에 규정하는 골 판지의 골(A 단 및 B 단)의 골정점과 라이너의 접착부를 박 리시킬 때의 저항치를 구하는 시험방법에 대하여 규정한다.

● 시험 장치

◆ 압축 시험기

압축 시험기는 KS M 7051[판지의 압축 강도 시험 방법 (링 크러시법)]에 규정된 압축 시험기 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 시험기를 사용한다.

◆ 핀 어태치먼트

핀 어태치먼트는 부도 1에 나타낸 것과 같이 상부(가 압)어태치먼트와 하부(지지)어태치먼트로 구성되어 있고 시험편의 각 접착부를 균등한 하중으로 벗기기 위해 사용 하는 것이다.

또한, 핀 어태치먼트는 골판지의 골공간부 중심에 같은 간격으로 쉽게 삽입할 수 있는 한쪽지지 강제 핀을 집어 넣 은 쇠붙이(부도 1의 a 및 c)와 핀앞끝을 지지하는 쇠붙이

(부도 1의 b 및 c)로 구성되고 각 부의 치수는 표 및 부도 1에 따른다.


상부(가압)어태치먼트 및 하부(지지)어태치먼트의 평행 도는 경사가 1/1000 이하로 한다.

단위 : mm

골의 종류	A골용	B골용
상부(가압) 어태치먼트	핀의 수	4개
	핀의 유효길이	55±1
	핀의 지름	3.0±0.1 2.0±0.1
하부(지지) 어태치먼트	핀의 수	5개
	핀의 유효길이	65±1
	핀의 지름	3.0±0.1 2.0±0.1

● 시험편

시험의 크기는 그림에 나타내는 것과 같이 골 방향에 대 하여 직각으로 절단한다. 또한, 시험편은 20개 제작한다.



● 시험 방법

시험편은 KS M 7012(시험 용지의 전처리)에 표시한 조건으로 전처리한 후, 동일 조건으로 시험을 한다.

시험은 부도 2에 표시한 것과 같이 상부(가압) 어태치먼트가 속골의 골밀에 접하고 하부(지지)어태치먼트가 라이너의 뒷면에 접하도록 핀을 삽입하고 핀 지지 쇠붙이를 장착 하여 압축 시험기 위에 놓고 매번 13±3m의 속도로 하중을 가하여 접착부가 떨어질 때의 최대 하중을 측정한다. 시험




은 편면기쪽 양면기쪽의 각각 10개의 시험편에 대하여 한다.
비고 골판지 제조설비 또는 그 이상의 다층으로 가공하는 장치를 양면기라 한다.

● 보고

시험결과는 평면기쪽, 양면기쪽 각각 10개 시험편의 평균치, 최대치 및 최소치에 대하여 kN(kgh)으로 보고하고

다음사항을 부기한다.

- (1) 시험 조건
- (2) 시험기의 형식
- (3) 골의 종류(A골, B 골의 구별)
- (4) 측정부분의 구별(편면기 쪽, 양면기 쪽을 명기)



▲ 부도1. 핀 어태피먼트 측면도

▲ 부도2. 핀 어태피먼트 · 세트상태

