


보호구 착용



- 작업조건에 적합한 보호구를 착용하여야 한다.
- 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 감전되거나 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모
- 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서의 작업 : 안전대
- 물체의 낙하·충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전에 의한 위험이 있는 작업 : 안전화
- 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업 : 보안경
- 움직이는 부품 또는 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업 : 보안면
- 감전의 위험이 있는 작업 : 안전장갑
- 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복

5월의 주요 업무

- 건조한 날씨로 인해 화재의 위험이 크므로 화재 예방에 만전을 기함
- 기계 전원부 누전에 의한 감전 방지 - 윤활유 공급부족에 의한 작동부 손상 예방
- 누전차단기 설치 및 작동 상태 점검 

- 1 (일) 근로자의 날
- 2 (월)
- 3 (화)
- 4 (수) 안전점검의 날
- 5 (목) 입하, 어린이 날
- 6 (금)
- 7 (토)
- 8 (일) 어버이 날
- 9 (월)
- 10 (화)
- 11 (수)
- 12 (목)
- 13 (금)
- 14 (토)
- 15 (일) 석가탄신 일, 스승의 날
- 16 (월)
- 17 (화)
- 18 (수)
- 19 (목)
- 20 (금)
- 21 (토) 소만
- 22 (일)
- 23 (월)
- 24 (화)
- 25 (수) 방재의 날
- 26 (목)
- 27 (금)
- 28 (토)
- 29 (일)
- 30 (월)
- 31 (화)

MEMO - May

- 1 (일) 근로자의 날
- 2 (월)
- 3 (화)
- 4 (수) 안전점검의 날
- 5 (목) 입하, 어린이 날
- 6 (금)
- 7 (토)
- 8 (일) 어버이 날
- 9 (월)
- 10 (화)
- 11 (수)
- 12 (목)
- 13 (금)
- 14 (토)
- 15 (일) 석가탄신 일, 스승의 날
- 16 (월)
- 17 (화)
- 18 (수)
- 19 (목)
- 20 (금)
- 21 (토) 소만
- 22 (일)
- 23 (월)
- 24 (화)
- 25 (수) 방재의 날
- 26 (목)
- 27 (금)
- 28 (토)
- 29 (일)
- 30 (월)
- 31 (화)

CON' C 타설시 안전대책

<붕괴사고 예방 등>



- 거푸집동바리 등의 이상유무 점검 철저
- 하중에 견딜 수 있도록 거푸집 보강
- 거푸집 지보공 조립도 작성, 안전성 검토
- 거푸집 지보공 상, 하부 고정 및 수직도 유지
- 철근 조립 작업전 조립도의 준수여부, 재료의 결합 여부, 변형·변위 여부 조사
- 높이가 3.5m를 초과할 때에는 높이 2m 이내마다 수평 연결재를 설치

5월의 주요 업무

- 건조한 날씨로 인해 화재의 위험이 크므로 화재 예방에 만전을 기함
- 가시시설물 붕괴·도괴, 감전 방지 - 전기충전부에 근로자 신체접촉에 의한 감전 예방
- 누전차단기 설치 및 작동 상태 점검