

제조부분
안전가이드

제 103호 / (사)대한산업안전협회 / 전화 860-7000 / 등록 1999년 6월9일 / 서울 라-09067 / 월간 안전기술 발매 부록

안전가이드

자동화 기계 작업안전



- 로봇에 이상이 발견된 때에는 즉시 로봇의 운전을 정지시키기 위한 조치를 할 것.
- 작업을 하고 있는 동안 로봇의 기동스위치 등에 작업중이라는 표시를 할 것.
- 로봇을 운전하는 경우, 로봇에 접촉함으로써 근로자에게 위험이 발생할 우려가 있는 때에는 안전매트 및 높이 1.8미터 이상의 방책을 설치할 것.
- 로봇의 수리, 검사, 조정, 청소, 급유 또는 결과에 대한 확인작업을 하는 때에는 로봇의 운전을 정지함과 동시에 기동스위치를 엄격로 잠근후 그 열쇠를 별도 관리하거나 당해 로봇의 기동스위치에 작업중이란 표시판을 부착할 것.

KISA 대한산업안전협회

5월의 주요 업무

- 작업장 안전통로 확보
- 작업시작전 안전점검

May

1 화 근로자의 날	9 수	17 목	25 금 방재의 날
2 수	10 목	18 금 5·18 민주화운동기념일	26 토
3 목	11 금 입양의 날	19 토 발명의 날	27 일
4 금 안전점검의 날	12 토	20 일	28 월
5 토 어린이 날	13 일	21 월 소만, 성년의 날	29 화
6 일 입학	14 월	22 화	30 수
7 월	15 화 스승의 날	23 수	31 목 바다의 날
8 화 어버이 날	16 수	24 목 석가탄신일	

제105호 / (사)대한산업안전협회 / 전화 860-7000 / 등록 1999년 6월9일 / 서울 라-09067 / 월간 안전기술 발매 부록

안 전 가 이 드

추락재해예방

(작업발판 설치 등)



- 폭 40cm 이상의 작업발판을 밀실하게 설치
- 작업발판의 끝에는 안전난간 설치
- 추락방지검용의 낙하물방지망을 10m 이내마다 견고하게 설치
- 근로자에게 안전대를 지급하고, 착용 후 작업토록 관리감독 철저
- 안전대를 착용시킨 때에는 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비 설치

 대한산업안전협회

건설부분

안전가이드

5월의 주요 업무

- 작업장 안전통보 확보
- 추락방지용 기준안전방망 설치

May

1 화 근로자의 날	9 수	17 목	25 금 방재의 날
2 수	10 목	18 금 5·18 민주화운동기념일	26 토
3 목	11 금 입양의 날	19 토 발명의 날	27 일
4 금 안전점검의 날	12 토	20 일	28 월
5 토 어린이 날	13 일	21 월 소만, 성년의 날	29 화
6 일 입학	14 월	22 화	30 수
7 월	15 화 스승의 날	23 수	31 목 바다의 날
8 화 어버이 날	16 수	24 목 석가탄신일	