


혹한기 목장시설 및 환경관리는 이렇게 하자



전종환
국립축산과학원
축산환경과 농업연구사


1. 머리말

온혈동물인 가축은 열 환경에 많은 영향을 받기 때문에 기온이 급격히 떨어지는 겨울철 시설 및 환경에 대한 세심한 관리가 요구된다. 예를 들어 혹한기에는 소가 추위 스트레스를 받고, 결로현상으로 바닥이 질어질 수 있기 때문에 바람을 차단하고 채광이 잘 되도록 해주어야 한다. 또한 겨울철 과도한 축사보온으로 인한 환기불량은 가축의 호흡기 질병을 발생시킬 수 있기 때문에 기상조건과 소의 사육단계 등을 감안하여 적절한 수준의 보온과 환기량을 제공해야 한다. 이처럼 적절한 시설과 환경을 제공함으로써 소의 생산성과 사료효율을 최적화할 수 있다. 따라서 본고에서는 혹한기 시설과 환경의 효율적인 관리에 대해서 알아보고자 한다.

2. 혹한기 시설 및 환경관리

1) 추위가 가축에게 미치는 영향

축종별 적정온도범위를 적온영역(thermo-neutral zone)이라 부르며, 적온 영역을 벗어나면 가축은 체지방 대사, 열 생산, 활동량이 감소 및 사료섭취량 감소 등으로 인하여 생산성을 최대로 발휘할 수 없게 된다(그림 1)。



(그림 1) 가축 적온영역의 예

젖소의 적온 범위는 0°C부터 20°C로 정의하고 있는데 이 범위를 벗어나면 추위 스트레스나 더위 스트레스를 받으며, 산유량이 저하된다(표 1)。

산유량 감소율, %	추위 스트레스, °C	더위 스트레스, °C
5	-7	23
10	-12	27
15	-14	30
20	-17	31
25	-19	33
30	-22	34
35	-24	35
40	-27	36
45	-30	37
50	-32	38

〈표 1〉 온도에 따른 산유량 감소율

2) 지붕과 바닥

혹한기에는 직사광선이 우사에 비치는 시간이 가장 길게 하여 채광시간을 최대한 늘려야 한다. 채광을 잘 되게 하면 겨울철 유우사 내부의 온도를 높일 수 있으며, 바닥이 질어지는 현상을 줄여줄 수 있기 때문이다. 지붕이나 벽면의 단열이 충분하지 않거나, 환기가 제대로 이뤄지지 않을 경우 결로가 발생하여 소의 털과 피부에 물이 묻을 경우 체열의 손실을 증가시켜 추위 스트레스가 더 커지기 때문이다. 또한 축사의 바닥이 얼지 않게 관리를 해야 한다. 적정한 사육두수를 수용하며, 제대로 시설이 되어 있다면 축사의 바닥이 어는 일은 드물지만 깔짚의 수분함량이 80% 넘게 되면 쉽게 얼어붙을 수 있다.

3) 보온과 환기

겨울철에는 찬바람이 유우사의 내부로 들어오지 않도록 윈치커튼 등으로 찬 바람을 막아줘야하며, 가능한 한 축사 내부온도가 적온영역(0~20°C) 이하로 떨어지지 않도록 보온에 주의를 기울여야 한다. 유우사의 내부온도가 적온영역을 벗어나 하한치(-13°C)로 낮아짐에 따라 생산성과 사료 효율이 떨어진다. 또한 온·습도, 먼지, 암모니아가스 등 축사 내부의 공기환경 요소들을 환기를 통해 적절한 범위 내에서 유지할 때 정상적인 생산성과 사료효율 등을 나타내기 때문에 겨울철에도 최소 환기는 이뤄져야 하는데 공기 속도가 초당 0.15m 이하로 유지되도록 주의해야 한다.

4) 음수 관리

급수관의 동파를 막기 위하여 보온덮개를 설치하거나 온수기의 사용 등 동결을 방지하여야 하며, 동파 등에 따른 급수대책을 마련해 두어야 하다. 일반적으로 우사에는 겨울철이라도 가온을 하지 않는데 기온이 떨어져 급수라인과 급수기가 얼 경우 소가 충분한 양의 물을 마시지 못하는 일이 발생하기 때문이다. 음수공급이 원활하지 못할 경우 가축의 사료 섭취량이 떨어지고 생산성이 저하되며, 물을 충분히 공급받지 못해 체내에 소금 농도가 증가하는 소금 중독 증이 발생될 수 있다. 특히 착유우는 1kg의 우유를 만들어 내기 위해 2.3~3kg의 음수를 필요로 하며, 착유 후 한꺼번에 물을 찾게 되므로 동결로 인한 음수 부족은 매우 심각한 사항을 초래할 수 있다. 추위 스트레스를 심하게 받거나 지속될 경우 28°C 정도로 물을 데워 급여하는 것도 추위 스트레스를 줄여주는 데 도움이 된다.



5) 폭설 대비

동절기가 시작되기 전 노후 축사를 보수하는 것이 바람직하며, 낡은 지붕의 교체나 지지대의 보강작업이 필수적으로 이뤄져야 한다. 폭설의 특성상 짧은 시간에 많은 눈을 내려 교통두절, 고립, 눈사태, 축사의 붕괴 등을 일으키기 때문이다. 폭설이란 시간당 3~4cm 이상의 많은 눈이 강약주기를 반복하여 20cm 이상 내리는 것을 말하는데 대개 시베리아의 한랭한 고기압과 따뜻한 남서기류가 만나거나, 중국에서 기압골이 강하게 발달함으로써 발생된다.

3. 맷음말

동절기에 시설·환경을 효과적으로 관리하는 것은 생산성과 밀접한 관계가 있으며, 농가의 소득과 직결된다. 또한 겨울철 발생할 수 있는 동파나 폭설에 의한 피해를 감안한다면 동절기 축사시설과 환경관리의 중요성은 거듭 강조해도 부족하지 않을 것이다. 따라서 시설·환경관리의 기본적이라 할 수 있는 요인들에 대해 다시 한 번 낙농가들의 주의를 환기시키고, 동절기 대비에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람으로 이 글을 끝맺고자 한다. ☺