

## PB1) 서울지역 지하역사내 공기질 조사

### Studies on Air Quality in Seoul Metropolitan Subway Stations

전재식 · 신도철 · 이민환 · 김민영 · 신재영

서울특별시 보건환경연구원

#### 1. 서 론

서울시 지하철은 일 평균 400만명 이상의 높은 수송율로 교통난 해결에 일조하고 있으나 지하역사내 공기질 오염도에 대한 사회적 관심이 증가하고 있는 실정이다.

지하역사내 오염물질 발생은 주로 흡기시설 및 열차풍에 의한 외부공기의 유입과 승객들에 의한 외부 먼지의 유입을 들 수 있으며, 역사내부의 구조물에서 자체 생성되는 물질을 포함할 수 있다(김윤신 등, 1996). 따라서 대기환경과는 달리 공간의 밀폐성으로 외부와의 공기순환이 원활히 이루어지지 않고 있어 환기시설의 관리가 미흡할 경우 각종 유해물질의 발생시 그 농도가 축적된다는 점에서 그 위해성이 크다고 볼 수 있다(David Cooper et al., 1986).

현재 지하생활공간 공기질관리법에서는 미세먼지( $PM_{10}$ ) 등 14개 물질을 공기오염물질로 규정하고 있으며 그 중 미세먼지( $PM_{10}$ ) 등 7개 항목에 대하여 기준을 설정하여 관리하고 있다. 먼지는 공기역학적 직경  $2.5\mu m$ 을 기준으로 미세입자와 조대입자로 구분 할 수 있으며  $10\mu m$ 이하의 입자가 호흡성 분진으로 알려져 있다(Emison, G. A., 1988). 특히 가스상에서 입자상으로 변환된 2차 입자상 오염물질은 인체의 호흡기관의 높은 침착율과 단위 질량당 비 표면적이 크기 때문에 유기, 무기화합물 및 중금속 등 유해물질이 고농도로 흡착될 수 있다는 점에서  $PM_{2.5}$ 에 대한 규제가 미국 등 몇 개국에서 시행되고 있다.

본 연구에서는 지하철역사내에 분포하고 있는 먼지( $PM_{2.5}$ ,  $PM_{10}$ , TSP)의 중량농도 및 이산화탄소( $CO_2$ ) 등의 농도분포를 조사하여 지하생활공간 공기질 관리를 위한 정책결정의 기초자료를 제공하는 데 그 목적이 있다.

#### 2. 연구방법

본 연구에서는 1기 지하철(1호선~4호선)구간과 2기 지하철(5호선, 7호선~8호선)구간 중 3호선 및 7호선은 2개 역사씩, 나머지 역사는 각 1개 역사씩 9개 역사를 측정대상으로 선정하여 총 24개 지점(승강장, 매표소 및 환승통로)에 대하여 1999년 2월~12월까지 10개월에 걸쳐 수행되었다. 측정역사 및 지점에 대해서는 표 1에 나타내었다.

Table 1. Measurement Station And Site

No. of Line	1	2	3	4	5	7	8
Station	A Con.	B Con.	C Con.	D Con.	E Con.	F Con.	G Con.
Site	Plat.						
No. of Samples	20	20	20	40	40	20	20
			Trans.	Trans.		Trans.	Trans.
						30	30

Plat. : Platform, Con. : Concourse, Trans. : Transform

미세먼지( $PM_{10}$ ,  $PM_{2.5}$ )를 포집하기 위해서 Mini Volume Air Sampler(미국 Metrics Co.)를 사용하여 24시간 측정하였으며, 총부유먼지(TSP)를 포집하기 위하여 고용량공기포집기를 사용하여 24시간 측정하였다. 먼지포집에 사용된 여지는 총부유먼지의 경우 Wattman제의 EPM2000을 사용하였고, 미세먼지는 테프론코팅된 유리여과지(Pallflex T60A20,  $\phi 47mm$ )를 사용하여 시료포집 전, 후 24~48시간 항량후 마이크로바란스(Mettler UTM-2)를 이용하였다.

$CO_2$ 는 비분산적외선법을 이용한  $CO/CO_2$  Meter(일본 Fuji Co.)를 사용하여 측정하였다.

온도 및 상대습도는 온습도계(일본 Kanomax 6511)를 사용하여 측정하였다.

### 3. 결과 및 고찰

월별 TSP,  $PM_{10}$ 의 평균농도는 Fig.1, Fig.2에 나타낸 바와 같이 봄>겨울>가을>여름 순으로 봄철이 가장 높게 나타났으며 이는 대기환경의 먼지농도와 유사한 추이를 나타낸 점으로 미루어 보아 외부공기질과 밀접한 관계가 있음을 알 수 있으며 대기환경 보다 높은 농도로 나타나 자연환경이 되지 않는 밀폐공간의 문제점을 가지고 있다고 할 수 있다.

이용객이 일 평균 7만 명을 상회하는 E역사는 환승통로가 형성되어 있는 역사로 이산화탄소 평균농도 ( $677.4 \pm 105.0 \text{ ppm}$ ) 및 먼지 평균농도( $TSP: 243.8 \pm 97.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $PM_{10}: 128.2 \pm 41.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,  $PM_{2.5}: 77.8 \pm 28.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )가 조사 역사 중 가장 높게 나타나고 있어 역사내 공기질의 상태가 이용승객의 수 및 외부공기와의 자연환경 능력 정도에 의해서도 영향을 미치고 있음을 알 수 있었다.




Fig. 1. Monthly variation of mass concentration for TSP in Ambient and Subway Station




Fig. 2. Monthly variation of mass concentration for  $PM_{10}$  in Ambient and Subway Station

지점별 평균농도는 모든 입경 크기에서 환승통로>승강장>매표소 순으로 환승통로에서 가장 높게 나타났으며 이는 승강장, 매표소에 비해 외부공기와의 자연순환이 어렵고 강제환기에 의존하는 밀폐공간의 문제점에 기인하는 것으로 사료된다.  $PM_{10}$ 의 경우 환승통로  $141.30 \pm 37.87 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 승강장  $120.93 \pm 34.60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 매표소  $93.84 \pm 29.80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타났다. 현재 지하생활공간 공기 질 기준인  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 지점은 3개소로 모두 환승통로로 나타났으며, 2002년부터 적용되는  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 지점은 조사된 환승통로 중 31.7%인 19개소, 승강장이 20%인 18개소로 나타났다. 지점별 질량농도비는 승강장  $PM_{10}/TSP: 61.8\%$ ,  $PM_{2.5}/PM_{10}: 61.3\%$ , 매표소  $PM_{10}/TSP: 62.4\%$ ,  $PM_{2.5}/PM_{10}: 67.3\%$ , 환승통로  $PM_{10}/TSP: 54.0\%$ 로 나타났다.

이산화탄소의 농도범위는  $381.0 \sim 953.5 \text{ ppm}$ 이었고 환승통로  $688.3 \pm 120.09 \text{ ppm}$ , 승강장  $572.4 \pm 85.58 \text{ ppm}$ , 매표소  $563.2 \pm 97.64 \text{ ppm}$ 로 환승통로에서 가장 높게 나타났다.

습도범위는 12.2~73.5%로 월별 변화폭이 커으며 환승통로에서 습도가 가장 높게 나타났고 온도범위는 1.1~31.9°C였으며 역시 환승통로에서 가장 높게 나타났다.

### 참 고 문 헌

김윤신 등, 대기오염개론, 대기환경연구회, 1996

David Cooper and F.C Alley, Air pollution control-A design approach, 1986

Emison, G. A., Overview of  $PM_{10}$  police and regulation, An APC/A/EPA International Specialty Conference, 1988.