

다수의 UPS 설치장소에서의 고조파 저감방안

최형철, 장정호, 한창동, 이인성
한국수자원공사

Harmonic reduction plan from multiple UPS installation place

Hyeong-Cheol-Choi, Jeong-Ho Chang, Chang-Dong Han, In-Seong LEE
Korea Water Resources Corporation

Abstract - 산업현장에서 발생하는 고조파는 전력용콘덴서의 과열 또는 고장, 케이블의 절연열화, 보호계전기 오동작 또는 부동작, 자동화 및 제어설비 오동작 등 전기설비에 대해 막대한 피해를 주고 있다. 고조파의 발생원인은 전력전자 소자를 이용한 변환장치(정류기, 인버터)의 전원 변환시(DC→AC) 주로 발생되고 있으며, 그 발생원은 기기별, 계통구성별 등 그 특성에 따라 다양하게 발생되고 있다. 이 논문에서는 다수의 UPS 설치장소에서의 고조파 발생의 특성 및 그 영향에 대해 분석하고 저감방안의 실증을 통해 고조파에 대한 설비보호 방안을 제시하고자 한다.

1. 서론

전기설비가 구성된 전력시스템에서 고조파가 발생되면 다양한 경로로 설비사고 및 오동작을 유발한다. 이 논문은 한국수자원공사의 신규 건축물에 설치된 다수의 UPS에서 발생하는 고조파에 대해 원인을 분석하고 대안을 제시하는데 있다. 이 신규 시설물의 용도는 원거리에 있는 설비를 중앙에서 원격감시를 하는 통합원격감시시스템을 운영하는 통제실로 어떠한 경우에도 원격감시시스템의 오동작, 부동작이 발생하여서는 안 되는 고 신뢰성을 유지해야하는 중요설비이다. 이 시설물에 설비운영을 위한 무정전공급장치가 7대가 설치되었고 이로 인해 접속케이블의 진동 또는 발열 등의 고조파에 대한 특이현상이 발생되었다. 따라서 설비운영에 효율성과 신뢰성을 유지하기 위해 발생고조파의 파형 및 원인과 영향을 분석하였고 그에 따른 저감방안을 도출하여 고조파 대책을 수립하였다. 특수한 현장 여건에 따라 발생하는 고조파에 대한 현장 실증을 통해 설비의 안전운영을 위한 검증된 기술의 적용사례를 공유하고자한다.

2. 본론

2.1 고조파 정의

고조파란 기본파의 정수배를 갖는 전압, 전류를 말하며 일반적으로 50조파까지를 말한다. 그 이상은 고주파(High Frequency)혹은 Noise로 구분된다. 전력계통에서 논의되는 고조파는 제5조파에서 37조파까지이다. 통상 왜형파는 그림 2.1과 같이 기본파와 고조파로 분해해서 해석할 수 있다.




그림 2.1 고조파 분해 및 합성원리

2.2 고조파 관련 규정

고조파 전압 및 전류의 발생은 전력계통의 전력품질 저하를 유발시켜 인접한 다른 수용가 및 같은 구내의 전력 이용설비 등에 악영향을 미치고 있다. 따라서 국제규격 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 미국전기전자학회)은 고조파 전압 및 전류에 대한 기준치를 각각 표 2.1 및 표 2.2에서 규정하고 있으며 한전은 “전기 공급약관 제26조 전기사용에 따른 보호장치 등의 시설”에서 표 2.3과 같이 규정하고 있다.

표 2.1 고조파 전압기준(IEEE Std 519)

회로전압	각 고조파 성분의 최대	최대 종합 왜형률(THD)
69kV이하	3.0%	5.0%
69.001 ~ 161kV	1.5%	2.5%
161.001kV이상	1.0%	1.5%

표 2.2 고조파 전류 관리기준(IEEE Std 519)

(120~69,000V, 단위:%)

ISC/IL	Individual Harmonic Order(Odd Harmonics)					
	<11	11≤h<17	17≤h<23	23≤h<35	35≤h	TDD
<20 *	1.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20-50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50-100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100-1,000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
>1,000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0

표 2.3 고조파 허용기준 (한전 전기공급약관 제26조)

회로전압	가공선로가 있는 S/S에서 공급하는고객		지중선로가 있는 S/S에서 공급하는고객	
	전압왜형률 (%)	등가방해 전류(A)	전압왜형률 (%)	등가방해 전류(A)
66kV이하	3.0	-	3.0	-
154kV이상	1.5	-	1.5	3.8

2.3 전력품질 분석

2.3.1 측정일반

신축건축물 지하2층에 위치한 전기실에서 고조파 발생원으로 예상되는 UPS 전·후 단계 전력품질분석기(DEWE-3010)를 이용하여 전압, 전류, 전력, 고조파 등을 측정하였으며, 측정위치 도면은 다음과 같다.




그림 2.2 전력 및 고조파 측정위치 도면

또한, 적외선열화상장비를 이용하여 환선상태에서의 전력설비, 케이블, UPS용 변압기 등의 이상 발열 여부를 분석하였다.




그림 2.3 열화상사진 촬영 예(ACB 판넬 케이블)

2.3.2 측정결과

(1) 전력품질분석결과

고조파 측정결과는 표2.4과 같으며 UPS 설비에 대한 전압 왜형률 기준치는 IEEE 519에 의하면 5% 이하이다. 측정지점 4개소에서 4%내외로 측정되어 설비관리에 주의가 필요한 상태이며, 전류왜형률은 측정지점 2개소에서 기준치를 초과하는 상태로 측정되었으며 부하의 사용정도에 따라서 더 큰 값을 나타낼 수 있을 것으로 보인다.

표 2.4 고조파 측정결과

구분	V _{THD} (전압왜형률, %)			I _{THD} (전류왜형률, %)			
	THD(%) 측정값	THD(%) 규제값	판정	I-THD (I _{1st} /I ₁) (%)	I-TDD (I _{2nd} /I ₁) (%)	TDD 규제값 (%)	판정
측정위치1	4.6	5	요주의	17.3	3.8	8	양호
측정위치4	4.5	5	요주의	43	8.5	15	양호
측정위치5	1.7	5	양호	15.9	2.4	15	양호
측정위치6	3.9	5	요주의	53.6	3.7	15	양호
측정위치7	2.1	5	양호	35.7	10.1	15	양호
측정위치8	4.3	5	요주의	30.6	21.7	20	초과
측정위치9	1.2	5	양호	46.6	45	15	초과




그림 2.3 측정위치8 전력품질 측정 자료

(2) 적외선 열화상 측정 결과

적외선 열화상 장비의 측정결과(표2.5 참조)는 29℃ ~ 31℃(주위온도 19℃)로 온도 상승으로 인한 문제점은 없는 것으로 나타났다. 다만, 다수의 UPS가 설치된 장소가 협소하여 하절기 주변온도 상승시 문제가 될 수 있을 것으로 판단된다.

표 2.5 적외선 측정결과

구분	설비명	세부기기	측정최고 온도(℃)	판정
측정위치1	ACB 판넬	케이블	31.5	양호
측정위치2	ATS 판넬	케이블	29.7	양호
측정위치3	발전통합용 UPS	변압기	82.0	양호

3. 고조파 저감방안

UPS에서 발생하는 고조파 전류로 인한 케이블 진동 및 열 발생 문제를 해결하기 위한 방안으로 순시적으로 변동하여 발생하는 고조파 전류에 대해 역위상의 고조파를 발생시켜 고조파를 제거하는 능동형고조파 필터를 대안으로 제시하여 설치하였다.

3.1 능동형필터 설치

능동형필터는 인버터기술을 응용하여 부하와 역위상의 고조파를 발생시켜 기존의 고조파를 제거하는 원리로 개발되었으며 그 특징으로는 변동하는 고조파에 대응 할 수 있고, 전압변동의 저감 및 역률개선효과도 우수하다. 다만, 고차조파의 개선효과는 낮은 것으로 판명되었다. UPS에 설치한 능동형필터 사양은 380/220(V), 60(HZ),3P4W50(A)로 UPS 입력 측 전단 ATS 부하에 설치하였다.




그림 3.1 능동형필터 설치전후 사진

3.2 능동형필터 설치전후 측정자료 비교

능동형필터 설치결과 주요발생 고조파전류가 차수별로 최소43%에서 최대 66%까지 저감되어 전류 고조파 규제치가 규제치의 12%이내가

되는 결과가 도출되었으며 그외에 무효전력 34.65 (%), V_{THD} 26.7 ~ 30.78(%), I_{TDD}48.74~49.08(%) 등의 다양한 감소효과를 얻을 수가 있었다. 그러나 설비의 증가로 인해 유효전력은 조금 증가한 것으로 나타났다.

표3.1 능동형필터 설치전후 측정값 비교

항 목	단위	설치전	설치후	저감율(%)
전 류	R상 A	203.7	185.68	8.85
	S상 A	194.27	175.54	9.64
	T상 A	192.23	169.89	11.62
유효전력	kW	104.7	106.43	101.65
무효전력	kVA	81.28	53.12	34.65
피상전력	kVAR	132.55	119.17	10.09
역률		0.78	0.9	115.38
V _{THD}	R상 %	4.72	3.3	30.08
	S상 %	5.1	3.53	30.78
	T상 %	3.52	2.58	26.7
I _{TDD}	R상 %	16.91	8.61	49.08
	S상 %	16.58	8.48	48.85
	T상 %	16.66	8.54	48.74

능동형필터 ON/OFF에 따른 전류 실효치 비교는 전류실효치가 고조파 전류의 저감으로 인해 8.85~11.62(%)정도 감소되어 실효전류의 저감 효과가 나타났으며 피상전력은 평균 설치 전 132.55(KVA)에서 설치 후 119.17(KVA)로 저감되어 10.09(%) 정도의 저감 효과가 나타났다.




그림 3.2 필터 동작에 따른 전류 실효치 및 피상전력 비교

능동형필터 ON/OFF에 따른 R상의 차수별 고조파 전류의 비교는 그림 3.3과 같이 설치전 16.91(%)에서 설치후 8.61(%)로 49.08(%) 저감되는 효과를 얻을 수 있었다.




그림 3.3 필터동작에 따른 R상의 차수별 고조파 전류 비교

4. 결 론

다수의 UPS설치장소에서 발생하는 고조파를 저감하기 위해 능동형필터를 UPS입력 측 전단 ATS 부하에 설치하였다. 그 결과는 IEEE-519에서 제시한 전압/전류 고조파 규제치를 만족하였으며 또한, 전류저감, 피상/무효전력 감소, 역률개선 등의 부가적인 효과가 나타나 효율적인 설비개선 결과를 얻을 수 있었다.

[참 고 문 헌]

- [1] 유상봉, "고조파 및 noise 방지대책"1997
- [2] 최홍규, "전원설비 및 설계", 성안당, 2001.9
- [3] 한국전기연구소, "EMI 기초연구"1987
- [4] IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic control in Electric Power system, IEEE std-519,1992
- [5] Enjeti, P. et al "Analysis and design of a new active power filter to cancel neutral current harmonics in three phase four wire electric distribution system" Industry Application Society Annual Meeting,1993, Conference Record of 1993 IEEE, vol.2, pp.939-946,2-8 Oct 1993.