

〈報 文〉

錦江 河口堵 締切工事

韓 相 昱*

序 言

地區現況

海上土質

地形

防潮堤 締切

締切 계획

河口堵 標準 斷面

최종 締切 작업현황

施工중의 현장 자료조사

潮位 墓 潮流速

締切구간 河上變化

結論

— 魚道 : 9m × 5.3m × 1連

— 排水能力 : 16,000 m³/sec

이와 같은工事が 마무리되면 다음과 같은事業效果가 기대된다.

○ 用水供給 : 365 MCM / 年

— 農業 : 244 MCM / 年(43,000ha)

— 生·工業 : 121 MCM / 年

○ 鹽害防止 : 7,000ha(錦江沿岸)

○ 陸運改善 : 群山一長項間 道路 및 鐵道 連結
(120km → 10 km 短縮)

錦江 河口堵 工事은 國內 土木技術史上 몇 가지 特徵을 가지고 있다. 우선 锦江의 洪水를 排除하기 위해 大規模의 排水閘門이 設置되었으며 50Ton級의 船舶이 往來할 수 있는 通船門과 生態系 保存를 위하여 魚道가 設置되어 있다. 또한 排水閘門의 工事を 위하여 綱鐵板 假물막이 工法을 사용하였고 무엇보다 他 大型工事が 一部 外國의 資本과 技術에 依해 이루어진 점에 比해 本 河口堵은 設計와 施工의 全過程에서 國內의 技術과 資本에 依해 이루어 졌다는 점이 더욱 明顯으로 볼 수 있다.

1. 序論

錦江 河口堵 工事은 4大江 流域 農業綜合開發事業의 一環으로 計劃되었다. 锦江 河口를 締切하여 造成되는 河口湖는 锦江下流沿岸과 萬頃江 및 東津江 流域一帶 43,000ha의 農耕地에 灌溉用水를 供給하게 되며, 西海岸 開發에 따른 群山, 裡里, 全州地域의 急激한 生工用水 需要量을 一部 解決하게 되며 陸運改善等 地域發展에 크게 기여하게 된다.

錦江 河口堵의 主要 内容을 要約하면 다음과 같다.

○ 淡水湖

— 流域面積 : 9,828km²

— 滿水面積 : 3,650ha

— 貯水量 : 138MCM((+)2.0m ~ (-)3.0m)

○ 河口堵

— 總延長 : 1,841m

— 防潮堤 : 1,127m

— 排水閘門 : 714m (30(B)m × 10.3(H)m × 20連)

— 通船門 : 10m × 10.3m × 1連(50 ton級)



韓相昱 1936年 1月 31生

忠南 靑陽郡 운곡면 호체리 365

서울市 江南區 驛三洞 782-13

서울大學校 農工學科 / 61

서울大學校 行政大學院 / 87

現在 農業振興公社 事業本部長, 技術士

建設部 中央建設審查委員

大統領 表彰 本學會賞

本學會 第11代 理事 및 農工學會 副會長

本工事は 1983年に 착공하여 현재工事중에 있으며 1990년까지完了할 계획으로 있다. 河口
工事中 締切工事에 대한 당초 計劃과 實際 狀況을 比較 紹介하므로서 技術發展에 보탬이 될 것
으로 意料된다.

2. 地區 現況

가. 海象

河口地点의 海象은 典型的인 感潮河川의 형태를 갖추고 있다. 平均海面은 2月에 가장 낮고 8月에 가장 높으며 群山內港과 潮汐差는 約13분 늦고 潮汐回數는 1日 2潮이다. 漲潮時間은 5時間 35分이고 落潮時間은 6時間 50분이 된다. 한편 河口地点에서 觀測된 潮位現況은 다음 그림1과 같다.




그림1 河口地点의 潮位

나. 土質

防潮堤 基礎地盤은 上層部로 부터 모래-실트-질모래-모래자갈-基盤岩의 順으로 형성되어 있고 基盤岩은 片岩類로 大端히 견고한 지반을 이루고 있다.

標準貫入試驗結果 모래層에서는 N值가 15 내외, 실트질 모래층에서는 15~30정도, 모래질 자갈층에서는 대부분 50을 상회하는 地層을 형성하

고 있어 대체로 양호한 토질상황을 나타낸다고 하겠다.

다. 地形

河口地点 주변의 河川地形은 침식과 퇴적의 반복되는 沖積地形이다. 調査當時의 대체적인 地形은 河川의 灣曲 및 望月里地点의 돌출부 영향으로 中心部에 대규모 砂洲가 形成되었으며, 이로 因하여 潮流는 河川沿岸을 따라 兩分되어 偏流하고 있다.

排水閘門 假물막이 工事로 흐름이 변화되었으며 河口地点 上流에서는 左岸으로, 下流部에서는 右岸으로主流의 흐름이 각각 약간씩 변화되었다.

3. 防潮堤 締切

가. 締切計劃

防潮堤 締切計劃은 4段階로 區分된다. I段階는 表1에서와 같이 閘門右側의 開放區間의 바닥세굴을 방지하기 위해 보호공(床固工)을 하는 作業段階이다. II段階는 假물막이 内側(表1에서 閘門左右側)을 陸上에서 盛土하는 段階이다. III段階는 準締切 段階로서 假締切 鋼鐵板(그림2)을 除去하고 表1에서와 같이 最終締切區間 400m가 남을 때 까지 盛土하는 段階이다. IV段階는 8日間에 나머지 400m를 最終締切하는 段階이다.

締切計劃樹立時 必要한 사항중의 하나가 流速變化에 關한 것이다. 이는 締切區間에 따라 河床




그림2 假物막이 (2列鋼鐵板) 替換

(表 1) 防潮堤縮切計劃

段階 및 일정	斷面	主工程	水理特性
I, II段階 (既施工)		床固工 1,068 m $B = 60 \sim 128 m$ $H = 1.0 \sim 2.0 m$ 陸上部盛土 246 m	開放區間 879 m $V_{max} = 2.0 m/sec$
III段階 '87.9.10 ~ 10.31 (41日間)		鋼鐵板(1例)引抜 1,742本 假물막이內側盛土除去 防潮堤 229 m * 假물막通水 '87.10.30	開放區間 650 m 大潮 $V_{max} = 2.3 m/sec$ 小潮 $V_{max} = 1.2 m/sec$
" '87.11.1 ~ 12.31 (61日間)		假물막이土量 解體 1,260 m 防潮堤縮縮 250 m " 新高 400 m	開放區間 400 m (水門包含 900 m) 大潮 $V_{max} = 2.9 \sim 3.2 m/sec$ 小潮 $V_{max} = 1.6 \sim 1.8 m/sec$
" '88.1.1 ~ 1.24 (24時間)		防潮堤斷面補強 (Filter材, 海砂盛土) 2例 鋼矢板 解體 540 m	開放區間 400 m (水門包含 1,000 m) 大潮 $V_{max} = 3.0 m/sec$ 小潮 $V_{max} = 1.5 m/sec$
IV段階 '88.1.25 ~ 2.1 (8日間)		捨石堤 400 m * 最終縮切 '88.2.1	GAP m △ H m V m/sec 400 1.3 4.6 300 0.6 3.3 200 0.6 3.3 100 1.1 4.2

바닥의 높이 및 潮位에 依해 計算하는 것이며 여기에 사용된 公式은 Homa(本間)式이다. 이에 依해 開放區間別, 潮位別 流速曲線圖는 그림3과 같다. 또한 縮切段階別, 斷面, 主工程 및 水理特性을 要約하면 表1과 같다.

나. 河口둑 標準斷面

河口둑 工事中의 施工斷面은 그림4와 같은 것이다. 準縮切區間 477m 施工은 捨石堤을 前進함과 동시에 50m 後方에서 Filter材 投入과 Mat B type 鋪設 및 幅10m 以上의 工事與件에 有利하도록 진행하였다. 이와같은 方式으로 縮切한後 最終的으로 完工된 河口둑의 斷面은 그림5과 같다.

다. 最終縮切 作業現況

準縮切 工事中 最終縮切區間에서 流速이 增加하여 바닥이 세굴될 것으로 예상하였다. 이에 대비하기 위해 700ton級 Barge 2대를 投入하여 捨

石堤底面을 EL(-)7.0m에서 EL(-)5.0m까지 海上에서 施工하여 床固工을 補強하고 最終縮切時 陸上作業으로 捨石堤의 신속한 前進이 可能도록 하였다.

한편 가급적 빠른 期日內 縮切을 完了한다는 基本方針下에 全裝備를 動員하고 捨石堤 堤頂標高를 最小로 維持하면서 1日 8,000~15,000m³의 捨石과 돌망태를 投入하는 計劃을 樹立하였다. 工事는 '88.1.27 18:30 防潮堤 NO.28+34地點에서 縮切을 完了하였다. 以後 10여일간 捨石堤를 計劃斷面까지 嵩上시켜 工事を 마무리하였다.

最終縮切時 施工된 捨石堤는 그림6에서 보는 바와 같이 돌망태 20%와 捨石 80%를 混合施工하였다. 돌망태 施工은 流速에 抵抗力이 큰 장점은 있으나 製作工程이 複雜하고 人力품이 많아 소요되므로 大量生產에 어려움이 있을 뿐 아니라 製作 및 積置에 넓은 면적이 必要하고 積載時 파손율이 많은 결점을 가지고 있다.




그림 3. 開放區間別 流速曲線圖




그림 4 Ⅲ段階施工標準斷面圖




그림 5 防潮堤 標準斷面圖




圖 6 捏石堤標準斷面圖

4. 施工中の 現場 資料調査

가. 潮位 및 潮流速

締切工事中 潮流速을 測定하여 計算時의 것과 比較하였다. 計算은 그림3과 같이 本間의 式에 의해 計算하였다. 準締切 工事時 大潮流速이 3.0m/sec 內外가 維持될 것으로 추정하였으며 最終締切은 小潮期에 施行 最大 流速이 4.6m/sec정도 발생할 것으로 추정하였다. 예상 流速對實測 流速을 比較한 결과 表2와 같다.

開放區間($\ell = 879\text{m}$)에서 測定한 結果 2.6~2.8m/sec로 나타났으며 이는 計算時 大潮期에 平均 2.0m/sec (最大 2.5m/sec)로 計算된 것으로 보아 (그림3 참조) 差異가 별로 나타나지 않았다. 이는 全體 流速分布가 最終締切 部位로 集中되므로 兩岸에서의 捨石堤 前速은 流速變化에 큰

영향을 미치지 않은 것으로 판단된다.

表2에 의하면開放區間이 400m 이하로 좁혀지기 시작하면 예상流速에 접근하는 현상을 보여주고 있으나 最終締切에 임박한 1月 26日~1月 27일경에는 水位差에比하여流速은 둔화된 형태를 나타내고 있다. 이는開放區間이 좁혀짐에 따라通水斷面이矩形으로 되지 않고 3角形으로斷面收縮이 되기 때문인 것으로 풀이 되며 이러한 현상은大體로開放區間이 100m 이내로 될때부터 관찰되고 있다.

4. 締切區間 河床變化

防潮堤 區間의 河床은 당초 適正한 河床高를 유지하기 위해 EL.(-)9.0m 부근에서 床固工을 施工하였으나 地形의 形狀으로 上流部 250m 地點에 EL.(-)25.0m의 깊은 潛이 형성되었으며 締切中에는 EL.(-)32m 깊이 까지 확대되는 현상을 보였다.

締切中 河床變化 特性은開放區間 500~400m
 區間까지는 그림7(a)와 같이捨石先端部를 中心
 으로 1~2m의 세굴형태를 보이기 시작하여 最終
 締切區間인 400m以下 부터는 그림7(b)에서와 같
 이中央部를 中心으로 3~4m의 세굴의 發達되는
 협태를 보였다.

河口下流部의 세줄은 床固工 끝 80m 地点

〈表 2〉 締切工事中 現場 測定到 資料

상단 : 실적
하단 : 재무

1988. 1

일 시	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
구 분	시 공	준	체	점	최종체점(5일) 마무리정리(8일)																												
	계회	준	체	점	최종체점(8일)								마무리정리																				
유 속	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(m/sec)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
수위 차	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(M)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
조 차(M)	6.79	7.05	6.98	6.53	5.81	5.16	4.50	3.80	3.23	1.93	1.49	0.98	0.49	0.19	0.52	0.26	0.44	0.42	0.35	0.34	0.15	0.02	1.61	4.23	3.94	3.53	3.13	2.99	3.44	4.35	5.40	6.27	6.81
개방구간(m)	370	370	370	335	257	166	79	0																									
	412	406	400	400	400	350	300	250	200	150	100	50	0																				
유속 (M/sec)	4.2	4.3	4.1	4.1	4.0	3.8	3.5	3.6																									
	4.0	4.6	4.0	3.7	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	4.2	4.2	4.3	4.6																				
수위 차 (M)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	1.3	1.3	1.1	1.2	1.8	2.0	2.22	2.4	2.5	2.6	2.5																
	1.0	1.3	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.4	1.1	1.0	0.8	0.8	1.0	1.4	1.8	2.4	2.6		




그림 7 河床洗堀 現況圖




그림 8 床固工 下流洗掘現況圖

에서 最大 6.0m深度 (그림8)를 나타내고 있으며 세굴범위는 約250m까지 이르고 있었다. 세굴각도는 約6°內外로 완만한 형상이었다. 이러한 세굴현상은 '88.1.19~1.25中 最大流速 3.5~4.3m/sec가 발생되는 기간중에 나타났다. 당초 設計時 세굴계산은 Spaagaren의 實驗式으로 推定

하였는 바 세굴심도는 6~8m로 계산되어 현장 측정결과와 비교하면 유사한 값이라고 하겠다. 設計時 사용한 값은 바닥표고가 EL.(-)5.0m, 유속은 3.01m/sec 및開放區間은 400m은 경우였다.

5. 結論

錦江 河口处 締切工事は 全體 河川斷面에 比해 通水幅이 커 비교적 큰 어려움 없이 工事を 完了하였다. 河川地形變化에 대한豫測이 難解하였으며 假물막이 除去에 다소 문제점이 도출되었다. 締切工事와 關聯하여 向後 考慮하여야 할 事項은 다음과 같다.

① 假물막이 設計 및 施工은 반드시 解體方法이 충분히 고려되어야 한다. 특히 水中 捨石의 除去가 어려우므로 이의 使用은 가급적 제한하는 것이 바람직하며 特別히 사면보호 재료의 개발이 요구된다.

② 水中 浮遊物이 많은 地域에서는 閘門 假물막이 上下流에 침전퇴적의 영향을 고려하여야 하고 堆積土는 응집력이 강하여 쉽게流失되지 않는 점에 유의하여야 한다.

③ 防潮堤 締切時 둘망태를 混合施工하였으나 大型裝備의 보급에 따라 重量級 捨石을 많이 사용하는 것이 施工管理面에는 有利하다.

④ 締切時 流速 및 세굴추정에 사용한 本間(Homma)의 式과 Spaagaren式은 대체로 안전한 값을 나타내고 있으며, 締切 流速計算時開放區間 100m 以下에서는 通水斷面의 收縮을 고려하여 斷面形態를 취할 필요가 있다.