Journal of the Society of Naval Architects of Korea Vol. 45, No. 1, pp. 87-92, February 2008 DOI: 10.3744/SNAK.2008.45.1.87

대 한 조 선 학 회 논 문 집 제45권 제1호 2008년 2월

Longi-web 연결부의 피로강도 평가에 관한 실험적 연구

강성원*, 김정환**, 김광석**, 강중규**, 허주호**, 김명현 **

부산대학교 조선해양공학과* 대우조선해양(주) 구조R&D**

An Experimental Study for the Fatigue Strength Assessment of Longi-web Connections

Sung Won Kang^{*}, Jeong Hwan Kim^{**}, Kwang Seok Kim^{**}, Joong Kyoo Kang^{**}, Joo Ho Heo^{**} and Myung Hyun Kim^{†*}

Dept. of Naval Architecture & Ocean Engineering, Pusan National University* Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd., Ship and Marine Structure R&D Team**

Abstract

In the load-carrying fillet weldments, which are common in ship structures, fatigue cracks can occur at the weld root, in addition to the weld toe. In particular, fatigue cracks originating from the weld root are difficult to detect and cause a significant reduction in the fatigue strength of a weldment. Therefore, it is important to note the fatigue failure mode of load-carrying fillet weldment. In this study, a series of fatigue test was carried out for the fatigue strength evaluation of longi-web connections that are typical kinds of the load-carrying fillet weldment.

*Keywords: Fatigue failure mode(피로 파손모드), Load-carrying fillet weldment(하중전달형 필 릿 용접부), Fatigue strength(피로강도), Longi-web connections(종횡부재 연결부)

1. 서 론

선박 구조물은 대표적인 대형 용접 구조물이며, 오랜 기간 동안 파랑 등에 기인한 반복 하중을 받 게 된다. 하지만 이러한 반복 하중을 받는 용접

접수일:2007년 7월 11일, 승인일 2007년 12월 23일 **+교신저자:** kimm@pusan.ac.kr, 051-510-2486 구조물에서 피로파괴가 발생하는 곳은 일반적으로 응력 집중이 발생하는 용접 연결부이며 따라서 선 박 구조물의 설계에서 피로강도의 평가는 매우 중 요한 요소로 작용한다. 한편, 선박에서는 작업 공 정상의 이유로 필릿 용접이 많이 사용되고 있는데 하중 전달형 필릿 용접이음부의 경우 반복 하중을 받을 시 용접 토우부 뿐만 아니라 용입 부족부 선 단에서도 응력집중이 발생하여 피로균열이 발생·전

Longi-web 연결부의 피로강도 평가에 관한 실험적 연구



Fig. 1 Longi-web connection found in ship structures

파하는 경우가 있다(Kang et al. 2003). 이곳에서 발생한 균열은 육안관찰이 불가능하고 초음파 탐 상등에 의한 비파괴 검사에 의해서도 검출이 곤란 한 경우가 많으며, 심각한 손상을 일으킬 때 까지 방치될 위험성이 있다(Um et al. 1983). 이러한 용접 루트부에서 발생하는 균열을 연구하기 위하 여 흔히 사용되는 형상으로는 용입 부족부를 가지 는 십자형 필릿 용접부가 있다(Ha et al. 2006). 하지만 실제 구조물에서 발생하는 문제는 2차원으 로 해석이 가능한 십자형 필릿 용접부에 대한 연 구만으로는 부족한 실정이다. 따라서 본 연구에서 는 Fig. 1과 같이 용접 토우부와 용접 루트부에서 발생하는 균열이 고려 될 뿐만 아니라 그 형상 및 작용 하중이 복잡한 선체 종횡부재 연결부의 피로 강도를 평가하였다.

2. 시험 절차

2.1 시험편 형상

본 연구에 사용된 시험편은 Fig. 2과 같이 선박 구조물에 사용되는 longi-web 연결부의 대표적인 두가지 형태의 시험편으로 각각의 모델에 대하여 용접 방식에 따라 완전 용입한 것과 부분 용입한 것으로 나누어 총 4가지 형태로 분류하였다. Table 1에서는 용접조건을 나타내었으며, 연구의 효율성을 위하여 시험에 사용된 4종류의 시험편을 Table 2와 같이 정의하여 사용하였다.



Fig. 2 Dimensions of specimens

Table 1 Welding condition

Electric current	270 ~ 280A	
Voltage	30 ~ 31V	
Speed	30 ~ 50 (cm / min)	
The amount of	1.00 ~ 1.74 (KJ / mm)	
heat input		

Table 2 Test models

Spec.	Explanation	Full name
кн	keyhole이 있는 시험편	Key Hole
NH	keyhole이 없는 시험편	No Hole
FP	완전용입으로 용접된 시험편	Full Penetration
PP	부분용입으로 용접된 시험편	Partial Penetration

2.2 정하중 시험

실험에 앞서 각 시험편에 대하여 작용응력의 정 확도를 확인하기 위하여 적절한 위치에 스트레인 게이지를 부착하여 응력을 측정하였다. NH시험편 의 경우 Fig. 3(a)에서 보는 바와 같이 용접부의 핫스팟 응력을 측정하기 위해 각각의 용접부로부 터 5mm, 15mm 떨어진 곳에 총 10개의 1축 5mm 스트레인 게이지를 부착하였으며 주응력을 측정하기 위해 3축 스트레인 로제트 게이지를 부 착하였다.

KH시험편은 Fig. 3(b)에서 나타낸 바와 같다.

대한조선학회 논문집 제 45권 제 1호 2008년 2월



(b) KH specimen Fig. 3 Location for strain gauges



NH과 KH시험편 모두 설치 시 비틀림의 정도를 확인하기 위해 시험편 양 끝단에 1축 스트레인 게 이지를 부착하였다. 부착된 스트레인 게이지를 이 용한 정하중 시험결과를 Fig. 4에 나타내었다. 정 하중 시험은 최대 하중 18ton을 기준으로 2ton부 터 단계적으로 하중을 증가시켜 시험편에 작용하 는 응력값을 데이터 메모리 수집 장치를 이용하여 계측하였다. Fig. 4에 보는 바와 같이 NH 시험편



Fig. 5 Fatigue test machine

에서는 용접부에서의 응력 집중을 확인할 수 있으 며 특히, KH 시험편에서는 key hole에서 가장 큰 응력이 작용함을 발견하였다.

3. 피로시험

3.1 피로시험 장치 및 방법

본 연구에 사용된 피로시험 장치는 Fig. 5에서 와 같이 최대용량 ±20 ton인 축인장 압축 유압서 브 피로시험기(SAGINOMIYA, Japan)를 사용하였 고, 피로하중의 파형은 정현파를 사용하였다. 하중 제어 방식은 응력비 R=0에서 실험을 수행하였으 며, 하중반복속도는 하중을 고려하여 2~3Hz에서 실시하였다. 또한 하중, 변위 및 변형률 값을 데이 터 메모리 수집 장치를 이용하여 관찰하였다. 피 로시험은 시험편의 균열이 20mm까지 진전될 때 까지 실시하였으며 PPKH시험편의 경우는 완전 파 단될 때를 기준으로 하였다.

3.2 Stiffness 측정

피로시험이 실시되는 동안 최대하중과 최소하중 의 차와 최대변위와 최소변위의 차의 비로 정의되 는 stiffness를 지속적으로 측정하였다. PPNH시험 편에 해당하는 stiffness를 예로들어 Fig. 6(a)에 나타내었으며, 보는 바와 같이 크랙이 20mm까지 진전되기까지는 stiffness의 감소를 발견할 수 없 었다. 단 PPKH시험편은 완전파단 시까지 실험을 수행하였으므로 stiffness의 감소를 나타낼 수 있 으며 Fig. 6(b)에서 보는 바와 같이 약 20%의 감 소가 있은 후에 크랙을 발견할 수 있었다. 이는



Fig. 6 Stiffness curve

용입 부족부에서 발생한 균열에 의한 영향으로 사 료되어진다.

3.3 균열 진전 특성

본 연구에 사용된 시험편에 대하여 피로시험을 실시한 결과로 얻어진 대표적인 파손위치를 Table 3에 각 시험편의 종류별로 정리하였다. 여기서 mid-web에서의 파손 모양은 Fig. 7(c)에서 보는 바와 같다. 4가지 종류의 시험편 모두 발견된 균 열의 위치는 상이하였으며 특히 용입 부족부를 가 지는 PP시험편의 경우 예상대로 대부분 시험편의 균열이 용접 루트부에서 발견되었다. 각 시험편별 파단 사진은 Fig. 7에 나타내었다.

Table 3 Failed locations

Туре	Location of failure	
FPNH	Weld toe	
PPNH	Weld root	
FPKH	Mid-web toe, keyhole	
PPKH	Mid-web root	



(a) FPNH specimen





(b) PPNH specimen





(c) FPKH specimen





(d) PPKH specimen Fig. 7 Pictures of failed specimens

대한조선학회 논문집 제 45권 제 1호 2008년 2월

강성원, 김정환, 김광석, 강중규, 허주호, 김명현



Fig. 8 Fatigue test results



Fig. 9 Comparison of HSS and FAT class

4. 피로시험 결과

FPNH 시험편 5개, FPKH 시험편 5개, PPNH 시험편 6개, PPKH 시험편 7개, 총 23개의 시험편 에 대하여 피로시험을 실시하였으며 Fig. 8(a)에서

Journal of SNAK, Vol. 45, No. 1, February 2008

는 하중과 파단수명과의 관계를, 그리고 Fia. 8(b)에서는 핫스팟 응력(Hot spot stress, HSS)과 파단수명과의 관계를 각각 선도로 나타내었다. 본 연구에서는 Fig. 3의 정하중 시험 결과를 바탕으 로 각 선급에서 사용하고 있는 방식을 적용하여 핫스팟 응력을 계산하였다(DNV 2001). 하지만 key hole시험편의 특성상 스트레인 게이지를 이용 해서는 핫스팟 응력을 계산할 수 없기 때문에 Fig. 8(b)에서는 NH시험편에 대한 핫스팟 응력 결 과만을 나타내었다. Fig. 8에 나타낸 바와 같이 각 시험편의 피로강도를 비교한 결과, 완전용입 용접 된 FP시험편이 불완전용입 용접되어 루트부에서 파손을 일으킨 PP시험편에 비하여 상대적으로 피 로강도가 높은 것을 확인할 수 있다. 한편, 각 선 급에서 사용되는 방식인 0.5t와 1.5t에서 외삽된 핫스팟 응력을 바탕으로 용접부의 피로수명을 산 정할 경우 FAT90 디자인 선도와 비교할 것이 추 천되고 있다(ISSC 2003). 따라서 본 연구에서는 계산된 핫스팟 응력을 바탕으로 그에 해당되는 피 로수명을 FAT90 디자인 선도에 나타내었다. Fig. 9에서 보는 바와 같이 완전 용입된 시험편의 경우 FAT90 디자인 선도에 비교하였을 때 피로강도가 상대적으로 높은 것을 관찰할 수 있다.

5. 결 론

본 연구에서는 선박에서 주로 사용되고 있는 4 가지 종류의 Longi-web 연결부에 대하여 일련의 피로시험을 실시하고 각 시험편의 파손 형태 및 피로강도를 평가하였다.

1) Key hole이 없는 시험편(NH)의 경우 파단수 명을 균열이 20mm까지 진전 시로 보았기 때문에 현저한 강성의 변화를 확인 할 수 없었지만 Hole 이 있는 시험편(KH)의 경우는 완전 파단시까지 실 험을 진행하였기 때문에 강성의 변화를 관찰할 수 있었다. 하지만 불완전용입 용접된 PPKH시험편의 경우는 강성이 20% 감소한 후에 초기 균열을 발 견하였는데 이는 루트부에서 균열이 발생하였기 때문으로 사료된다.

2) 피로시험 결과 완전용입 용접된 FP시험편의

Longi-web 연결부의 피로강도 평가에 관한 실험적 연구

경우는 대부분 토우부에서 균열이 발생하였지만 용입부족부를 가지는 PP시험편의 경우는 용접 루 트부에서 초기 균열이 발생하여 진전한 것으로 판 단된다.

3) 각 시험편의 피로강도 평가결과 완전용입 용 접된 시험편이 불완전용입 용접된 시험편보다 피 로강도가 높은 것으로 관찰되었다.

4) 핫스팟 응력 기법을 사용하는 경우, 부분용 입 용접 시험편에서 실제 파괴가 주로 발생하는 용접 루트부에서의 응력 추정이 불가능하므로 용 접 토우부에서 구해진 응력값을 바탕으로 피로강 도를 평가하였다. 이렇게 구해진 S-N선도를 FAT90 디자인 선도에 비교하였을 때 완전용입 용 접된 시험편의 경우 피로수명이 상대적으로 높게 평가되는 경향을 보였다.

후 기

본 연구는 부산대학교 첨단조선공학연구센터와 대우조선해양(주)의 연구비 지원에 의해 수행되었 으며 이에 감사를 드립니다.

참 고 문 헌

• DNV, 2001, Classification Note No. 30.7, "Fatigue Assessment of Ship Structures," pp 42-44.

Ha, C.I., Kang, S.W., Kim, M.H., Kim, M.S., Sohn, S.Y. and Heo, J.H., 2006, "A Comparative Study for the Fatigue Assessment of Fillet Weldments Using Structural Stress and Hot Spot Stress," Journal of the Society of Naval Architects of Korea, Vol. 43, No. 4, pp. 476–483. ISSC, 2003, "Fatigue Strength Assessment,"
 Proceedings of the 15th ISSC, Vol. 2, pp 293.

• Kang, S.W., Han, S.H., Kim, W.S. and Paik, Y. M., 2003, "Fatigue Strength of Fillet Weldment under Out-of-plane Bending Load," Journal of the Society of Naval Architects of Korea, Vol. 40, No. 1, pp. 28-35.

• Um, D.S., Kang, S.W. and Kim, Y.K., 1985, "Fracture Mechanics Approach to Bending Fatigue Behavior of Cruciform Fillet Welded Joint," Journal of the Korean Welding Society, Vol. 3, No. 2, pp. 52–63.



 < 27 G л ->
 < 51 G л ->
 < 71 G л ->