

美, 장식용 조명제품의 안전기준 강화 등

국내 · 외 리콜현황 및 정책동향



국내 · 외 리콜현황

	한국	<ul style="list-style-type: none"> 총 19건(강제 19건, 자발 2) 전기용품 2건, 공산품 19건, 		EU	<ul style="list-style-type: none"> 총 85건(강제 58건, 자발 27건) 전기용품 23건, 공산품 16건, 어린이용품 16건
	미국	<ul style="list-style-type: none"> 총 19건(자발 19건) 전기용품 8건, 공산품 10건, 어린이용품 1건 		호주	<ul style="list-style-type: none"> 총 17건 전기용품 7건, 공산품 5건, 어린이용품 5건
	일본	<ul style="list-style-type: none"> 총 27건(자발 27건) 전기용품 7건, 공산품 16건, 어린이용품 4건 		뉴질랜드	<ul style="list-style-type: none"> 총 5건 전기용품 4건, 어린이용품 1건
	캐나다	<ul style="list-style-type: none"> 총 12건(자발 12건) 전기용품 5건, 공산품 4건, 어린이용품 3건 			

주요 사례

국가	제품명	제조사	리콜방법	리콜구분	리콜 주요원인
한국	가족제품	성주디앤디	수거, 교환	강제적 리콜	<ul style="list-style-type: none"> 6가 크로뮴 2.24배 초과 검출 모델명 : MYS 5SLP12 PT001
미국	헬스기구	Valor Athletics Inc.	수리	자발적 리콜	<ul style="list-style-type: none"> 메인 프레임 파손으로 인한 소비자 낙상 위험 모델명 : BF-38
일본	커피메이커	AEON 주식회사	수거	자발적 리콜	<ul style="list-style-type: none"> 온도 퓨즈 이상으로 인해 사용 중 분체 바닥 부분 발열 우려 모델명 : TV-CM1501A(BL, BG)
캐나다	창문 블라인드	Western Window Covering Ltd.	사용 중지	자발적 리콜	<ul style="list-style-type: none"> 블라인드 끈으로 인한 소비자 질식 위험 모델명 : 미상
EU (체코)	전기인두	San Gong	제품 판매 금지	강제적 리콜	<ul style="list-style-type: none"> 감전 위험 저전압지침, EN60335 불이행 모델명 : NO.2208A
호주	보행기	eBay Trader "Crazymall"	환불	-	<ul style="list-style-type: none"> 브레이크 불량으로 인해 유아 낙상 위험 모델명 : 28909
뉴질랜드	완구 (봉제인형)	phil&teds	제품 파기	-	<ul style="list-style-type: none"> 밖으로 빠져나온 충전재를 어린이가 삼킬 경우 질식 위험 AS/NZS ISO 8124.1:2002 불이행 모델명 : phil&teddy



美 조명장식 안전기준, 내달부터 강화

○ 지난 6월 3일부터 미국의 장식용 조명제품에 대한 안전기준이 강화되었다. '14.10월 미국 소비자제품위원회(CPSC)는 실제적 상품 위험 목록에 계절성 장식용 조명제품을 포함하기로 결정했다.

* 계절성 장식용 조명제품 : 크리스마스 시즌 등 특정 기간 동안 장식을 위해 사용되는 조명 장식에 해당되는 제품으로, 건전지나 태양광을 에너지원으로 작동하는 제품, 휴대용 램프, 저전압제품 등은 제외

이번 발효 조치는 전선의 최소 사이즈, 스트레인 릴리프, 과전류보호 등에 대한 규정을 포함한다.

* 규정을 준수하지 않는 제품은 미 세관에서 압류 당할 수 있으며, 규정에 맞지 않는 제품을 신고하지 않은 제조 및 유통업체는 벌금 또는 형사처벌이 부과될 수 있음

日 NITE, 리콜된 AC 어댑터 · 충전기 사용 주의환기

○ 일본 독립행정법인 제품평가기술기반기구(NITE)는 지난 7월 28일, 리콜된 AC 어댑터 및 충전기의 사용에 대한 주의 환기 기자회견을 실시했다.

AC 어댑터나 충전기 등은 휴대전화, 노트북, 태블릿 PC 단말 등 소형 전자기기와 함께 널리 이용되고 있으나, 일반 가정용 교류를 소형 전자기기에 적합한 직류로 변환하여 전자기기에 충전용 전지에 공급하는 등의 기능을 갖고 있어 발열 · 화재 사고 우려가 크다. NITE에 접수된 제품 사고 정보 분석 결과, AC 어댑터 및 충전기로 인한 사고는 '09~'13년 사이에 약 909건 접수되었다.

원인별로 사고를 분석한 결과, 이 중 '제품에 기인하는 사고'가 778건으로, 이 중 659건의 사고가 리콜 제품에 의한 사고(217건이 리콜 실시 후에 발생한 사고)로 조사되었다.

* NITE에서는 기관 홈페이지에 '사고 · 리콜 데이터베이스'를 공개하고 있으며, 제조사업자 · 판매사업자의 명칭 및 제품 명칭, 모델명 등을 통해 리콜 제품을 검색할 수 있음

중국 유아용품 안전성 검사 강화의 칼 끝, 연내 수입품에도 향할 듯

○ 중국 국가질량감독검험검역총국(AQSIQ)은 지난 4월 14일 '품질기준 위반혐의가 있는 유아용품 생산기업에 대한 검사 집행 관련 통지'를 발표하고, 4월 20일 ~24일까지 5일간 텐진, 장쑤성, 저장성 등 8개 성(시)을 대상으로 생산 기업의 위법 행위에 대한 집중 검사를 실시했다.

품질 기준 위반 기업은 엄중히 단속하고, 심각한 위법 행위에 대해서는 생산 허가 취소까지 내릴 수 있다.

리콜을 실시하는 경우에는 기업이 '유아용 완구 리콜 관리규정'에 따른 리콜 절차의 준수 여부를 감독하고, 범죄 혐의가 있을 경우 공간기관으로 이송 · 처리키로 했다.

- ▶ 특별 감독검사 중점 제품 : 유아 의류, 유아 신발, 유모차 · 유아용 자전거, 완구, 유아용 가구, 유아용 카시트, 영유아 기저귀, 영유아 젖병 등 8종
- ▶ 특별 감독검사 중점 기업 : 소비자가 신고하거나 매체가 위반사실을 폭로한 기업, 표본검사에 불합격하거나 감독 검사에서 문제가 발생한 기업, 기타 품질기준 위반 행위 기록이 있는 기업
- ▶ 특별 감독검사 중점 단속 대상 : 무허가 생산판매, 강제성 기준 미달, 가짜 저급제품, 허위 표기, 공장명과 공장주소 및 위생 허가번호 표기 생략 등 품질기준 위반 행위 및 가짜 제품 제조 공장